

Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia de Materiais Introdução aos Ensaios Mecânicos dos Materiais




MECÂNICA DA FRATURA E FADIGA DOS MATERIAIS

Prof. Dr. Cassius Ruchert

Escopo

- Mecânica da Fratura
 - Teoria de Griffith
 - Análise de Tensão de Trinca
 - Tenacidade à Fratura
- Fadiga
 - Causas
 - Tipos de Carregamento
 - Filosofia de Projeto
 - Tensões cíclicas
 - Método S-N
 - Método da/dN

Mecânica da Fratura



Navio Liberty – 1941-1945 4694 foram construidos 1289 sofreram fratura frágil 233 fraturas catastróficas 19 navios partiram ao meio. A mecânica da fratura possui duas vertentes de estudo: A <u>Mecânica da Fratura Linear Elástica (MFLE)</u> e a <u>Mecânica da Fratura Elasto-Plástica (MFEP)</u>.

A <u>Mecânica da Fratura Linear Elástica</u> surgiu em função das limitações na aplicação dos conceitos tradicionais para prever o comportamento dos materiais quanto à presença de descontinuidades internas ou superficiais, como as trincas, introduzindo assim o conceito dos fatores de intensidade de tensão K, K_c e K_{IC}.

A <u>Mecânica da Fratura Elasto-Plástica</u> surgiu em função das limitações na aplicação do critério de K_{IC} da Mecânica da Fratura Linear Elástica em materiais dúcteis, onde a existência de uma zona plástica de tamanho significativo em relação à espessura invalida as considerações de tensões elásticas na ponta da trinca controlando o processo de fratura.

Este curso tratará apenas da MFLE.

A mecânica da fratura permite a quantificação das relações entre as propriedades dos materiais, o nível de tensão, a presença de defeitos geradores de trincas e os mecanismos de propagação de trincas.

A primeira teoria equacionada para o estudo de trincas, foi a Teoria de Griffth, em 1920, voltada apenas para materiais frágeis.

$$\sigma_c = \left(\frac{2 * E * \gamma_S}{\pi * a}\right)^{1/2}$$

 σ_c : tensão crítica

E: módulo de elasticidade

 γ_s : energia de superfície específica

a: metade do comprimento de uma trinca interna

Essa energia deformação superficial é quantificada apenas para materiais frágeis.

Para materiais que apresentam deformação plástica, como metais e polímeros, à equação foi adicionada um termo que leva em consideração a energia de deformação plástica, γ_S

$$\sigma_c = \left(\frac{2 * E * (\gamma_S + \gamma_p)}{\pi * a}\right)^{1/2}$$


E para materiais que possuem $\gamma_P >> \gamma_S$ a equação fica:

$$\sigma_c = \left(\frac{2 * E * \gamma_p}{\pi * a}\right)^{1/2}$$


Em 1950, Irwin continou o trabalho de Griffth, e mudou o termo γ_P para *taxa crítica de liberação de energia*.

Análise de Tensão de Trinca


Existem três formas fundamentais, segundo as quais a carga pode operar sobre uma trinca, e cada uma irá afetar um deslocamento diferente da superfície da trinca.



Modo I: abertura ou modo trativo (as superficies da trinca são tracionadas a parte);



Modo II: deslizamento ou cisalhamento no plano (as superfícies da trinca deslizam uma sobre a outra)




Modo III: rasgamento ou cisalhamento fora do plano (as superfícies da trinca se move paralelamente frente da trinca e uma a outra)

Usando os princípios da teoria elástica, consideramos as tensões de tração (σ_x e σ_y) e de cisalhamento (τ_{xy}) são funções tanto da distância radial r como do ângulo θ :

$$\sigma_{x} = \frac{K}{\sqrt{2\pi r}} f_{x}(\theta)$$

$$\sigma_{y} = \frac{K}{\sqrt{2\pi r}} f_{y}(\theta)$$

$$\sigma_{z} = \frac{K}{\sqrt{2\pi r}} f_{z}(\theta)$$



Se a placa é fina em comparação com as dimensões da trinca, então σ_z é zero, e se afirma que a placa está em <u>tensão plana</u> ou estado biaxial de tensões.

Se a placa é grossa, onde $\sigma_z = v(\sigma_x + \sigma_y)$, a placa está em **deformação plana** ou **estado triaxial de tensões.**

Como o modo I é encontrado com maior frequência, somente ele será tratado nesta aula.

Para analisar a tensão na ponta de uma trinca, utiliza-se um parâmetro denominado K, que é o *fator de intensidade de tensão na ponta da trinca*, e é calculado por:

$$K = F\sigma\sqrt{\pi * a}$$

a é o tamanho da trinca;

 σ é a tensão aplicada.

A unidade de K é em MPa.m^{1/2}.


Onde F representa uma função que depende tanto do tamanho, quanto da geometria da trinca e do corpo de prova, bem como da maneira que é aplicada a carga.

Como F depende da largura e do tamanho da trinca, dizemos que F(a/W)=f(a/W).

À medida que a/W se aproxima de zero (isto é, para plano muito amplos e trincas muito pequenas) o valor de F se aproxima de 1, ou seja, para uma placa de largura infinita que possui uma trinca passante (atravessa o corpo de prova), F=1.


Para componentes de dimensões finitas, são utilizadas equações matemáticas para calcular F(a/W).

Exemplos de trinca em corpo de prova de largura infinita



Central e passante

Trinca de canto e passante



Tenacidade à Fratura

Uma vez que esteja definido o valor de σ_c para materiais frágeis como foi proposto por Griffith, de maneira análoga, também existe um valor crítico de intensidade de tensão, K_c , para o qual o material apresenta fratura frágil.

$$K_c = F\sigma_c \sqrt{\pi * a}$$

F é uma relação de (a/W: a é trinca e W largura do corpo de prova) e para dimensões finitas, existe uma expressão para determiná-lo.

Assim, por definição, <u>a tenacidade à fratura é uma</u> propriedade que representa a medida da resistência de uma material ã fratura frágil quando uma trinca está presente.

Para amostras finas, $K_{\rm C}$ varia com a variação da espessura. No entanto se a amostra for espessa, $K_{\rm c}$ se torna independente da espessura e para estas condições, uma nova propriedade é utilizada, $K_{\rm IC}$

K_{IC} é o fator de intensidade de tensão crítico em deformação plana (corpos espessos) no modo de carregamento I, e neste caso, é independente da espessura do corpo de prova.

$$K_{Ic} = F\sigma\sqrt{\pi * a}$$

Para materiais frágeis, temos baixos valores de K_{IC} enquanto que para materiais ducteis, temos altos valores de K_{IC} .

Dessa forma, para um projeto, deve-se levar em consideração:

- A tenacidade à fratura Kc (se for em tensão plana) ou K_{IC} (se for em deformação plana);
- A tensão imposta ao material, σ
- O tamanho do defeito, a

Podemos concluir que:

 se no projeto K_{IC} e o tamanho do defeito a forem especificados, então sabemos que a tensão crítica deve ser:

$$\sigma_c \le \frac{K_{IC}}{F\sqrt{\pi a}}$$


 porém, se o nível de tensão e a tenacidade à fratura em deformação plana estiverem fixados, entao o tamanho crítico do defeito é:

$$a_c \equiv \frac{1}{\pi} \left(\frac{K_{IC}}{\sigma F} \right)$$

Fadiga


Boing 737 - 1988







Processo que causa falha prematura ou dano permanente a um componente sujeito a carregamento repetitivos (cíclicos).

Causas











decolagem aterrissagem




Tipos de Carregamento



Carregamento variável





Filosofias de Projeto

Vida Infinita Este critério exige que as tensões atuantes estejam abaixo da tensão limite de fadiga.


Vida Finita Condições de carregamento sensivelmente imprevisíveis, ou ao menos, não constantes. A vida selecionada para o projeto deve incluir uma margem de segurança para levar em consideração o carregamento

Falha Segura Este critério considera a possibilidade de ocorrência de trincas de fadiga, porém, sem levar ao colapso as estruturas antes destas fissuras serem detectadas e reparadas.

Tolerante ao Dano

Este critério é um refinamento do anterior, porém, levando em consideração a existência de uma trinca, o projeto da estrutura é executado para que esta trinca não cresça, evitando a falha do componente.

Terminologia da Vida em Fadiga



- Vida de Inic. Tempo para nuclear uma trinca.
- Vida de Propag. Tempo para o crescimento de uma trinca até a falha.
- Limite de Seg. crescimento a partir de um tamanho crítico de trinca

Metodologias Aplicadas para Vida em Fadiga

$$N = N_i + N_p$$


Onde

N é o numero de ciclos para fadiga total; N_i é o número de ciclos para iniciação; N_p é o número de ciclos para uma trinca crescer e se tornar crítica

Tensões Cíclicas

Podem ser de natureza axial (tração-compressão), de flexão (flexão) ou torcional (torção).

Parâmetros dos Ciclos de Fadiga:



 σ_{max} : Tensão máxima σ_{a} : Amplitude de tensão

 σ_{min} : Tensão mínima σ_{m} : Tensão média

Δσ: Intervalo de tensão

Cálculo dos parâmetros dos ciclos de fadiga


$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\text{max}} - \sigma_{\text{min}}}{2} \qquad \sigma_m = \frac{\sigma_{\text{max}} + \sigma_{\text{min}}}{2}$$

$$\Delta \sigma = \sigma_{\text{max}} - \sigma_{\text{min}}$$

$$A = \frac{\sigma_a}{\sigma_m}$$
 Razão de amplitudes

$$R = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}$$
 Razão de tensão

Carregamentos completamente reversos




$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\text{max}} + \sigma_{\text{min}}}{2} = 0$$

$$R = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = -1$$

$$A = \frac{\sigma_a}{\sigma_m} = \infty$$


Carregamento 0 - Tração




$$R = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = 0$$

$$A = \frac{\sigma_a}{\sigma_{\rm m}} = 1$$

Carregamento 0 - Compressão




$$A = \frac{\sigma_a}{\sigma} = 1$$



O método para calcular o número de ciclos que um componente resiste a fadiga é de acordo com a filosofia de projeto selecionado.

Para filosofia de projeto de vida infinita e vida finita, deve ser usado o método S-N ou ε-N (não será bordado nesta aula).

Método S-N (Tensão – Vida)



Esta metodologia é usada quando os níveis de tensão são muito inferiores ao limite de escoamento do material.

É também conhecida como Fadiga de Alto Ciclo (FAC) ou Fadiga em Baixa Tensão (FBT).


- Dados S-N
 - Limite de Fadiga
 - Resistência a Fadiga
 - Vida Finita
 - Relação entre Prop. Estática & Fadiga
 - Efeitos da Tensão Média
- Modelos

Vida infinita; Vida finita

Os dados de fadiga são normalmente apresentados:

- para corpos de prova polidos
- Sob flexão reversa

Curva S-N e Limite de Fadiga




Aços CC



<u>Ligas não Ferrosas:</u> Não exibem claramente o limite de fadiga

Vida Finita – Relação de Tensão



Regime de vida finita entre 10³ - 10⁶ ciclos

$$S = 10^{\circ} N^{\circ}$$

$$N = 10^{-C/b} S^{1/b}$$

S₁₀₀₀ tensão de falha em 10³

C e b são constantes do material Podem ser expressos em termos de S_{1000} e S_{e}

Onde S_{1000} é a tensão para falha em 10^3 ciclos S_e é a tensão para falha com tensão média zero

$$b = -\frac{1}{3} \log_{10} \left(\frac{S_{1000}}{S_e} \right), \quad C = \log_{10} \frac{\left(S_{1000} \right)^2}{S_e}$$

Note, $S_{1000} \approx 0.9 \, \S$ and $S_{e} \approx 0.5 \, \S$

De maneira que, para Ligas Ferrosas

$$b \approx -0.085$$
, C = $log_{10}(1.62 S_u)$

$$S = 1.62 S_{II} N^{-0.085}$$

$$N = 291.66 \left(\frac{S}{S_{ij}}\right)^{-11.763}$$



Relações Empíricas entre Limite de Fadiga e Propriedades Estáticas

Ligas Ferrosas - CP polido sob flexão reversa

Em termo de tensão limite de resistência, S_u

$$S_e = 0.5 * S_u, para \quad S_u \le 1400 MPa$$

$$S_e = 700MPa, para$$
 $S_u > 1400MPa$


Em termo de dureza Brinell

$$S_e = 0.25 * BHN, para BHN \le 400$$

$$S_e = 100ksi, para BHN > 400$$

 $Note, S_u = 0.5*BHN$

Fator de Segurança para curva S-N





$$X_S = \frac{\sigma_{a1}}{\hat{\sigma}_a}....(N_f = \hat{N})$$


$$X_N = \frac{N_{f2}}{\hat{N}}.....(\sigma_a = \hat{\sigma})$$

$$X_S = 1,5 \ a \ 3$$
$$X_N = 5 \ a \ 20 \ ou \ mais$$

Efeito da Tensão Média








Aumentar o valor da tensão média diminui a vida em fadiga

Diagrama A-M (Diagrama de Haigh ou Diagrama de Vida Constante)



Modelos para estimativa do Limite de Fadiga – σ_m≠0

Vida Infinita

Vida Finita

Soderberg (1930):
$$\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_v} = 1$$

$$\frac{\sigma_a}{S_n} + \frac{\sigma_m}{S_y} = 1$$

Goodman (1899):
$$\frac{\sigma_a}{S_a} + \frac{\sigma_m}{S_u} = 1$$



Gerber (1874):
$$\frac{\sigma_a}{S} + \left(\frac{\sigma_m}{S}\right)^2 = 1$$

$$\frac{\sigma_a}{S_n} + \frac{\sigma_m}{S_u} = 1$$

Morrow (1960's):
$$\frac{\sigma_a}{S_a} + \frac{\sigma_m}{\sigma_c} = 1$$

$$\frac{\sigma_a}{S_n} + \left(\frac{\sigma_m}{S_u}\right)^2 = 1$$

 $\frac{\sigma_a}{S_m} + \frac{\sigma_m}{\sigma_c} = 1$

Troque o limite

S_a: Limite de fadiga para tensão média igual a zero;

 σ_a : Limite de fadiga com tensão diferente de zero;

S_{..}: Limite de resistência em tração;

S_v: Tensão limite;

 σ_m : Tensão média;

σ_f: Tensão de fratura verdadeira

Exercício

Alguns valores de amplitude de tensão e os ciclos correspondentes para falha em fadiga são dados na tabela abaixo para o aço AISI 4340. Estes ensaios foram realizados em corpos de prova não entalhados, carregados axialmente e com tensão média igual a zero.

σ _a , (MPa)	N _f , ciclos
948	222
834	992
703	6004
631	14130
579	43860
524	132150

- a) Coloque estes dados em gráfico de coordenadas Log- Log. Se estes valores representarem uma reta, obtenha os valores das constantes A e B apartir dos dois pontos mais separados.
- b) Obtenha os valores refinados de A e B usando a regressão linear dos mínimos quadrados a partir do gráfico Log(a) x Log (Nf)

a)

$$\sigma_{a,1} = AN_{f,1}^{B}$$

$$\sigma_{a,2} = AN_{f,2}^{B}$$

$$\frac{\sigma_{a,1}}{\sigma_{a,2}} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^B \to \log \frac{\sigma_{a,1}}{\sigma_{a,2}} = B \log \frac{N_1}{N_2}$$

$$B = \frac{\log \sigma_1 - \log \sigma_2}{\log N_1 - \log N_2} = \frac{\log(948) - \log(524)}{\log(222) - \log(132150)} = -0,0928$$

$$\sigma_{a,1} = AN_{f,1}^{B}$$

$$948 = A222^{-0.0928} \longrightarrow A = 1565MPa$$

b) Nos ensaios de fadiga a tensão a é escolhida em cada teste é a variável independente e Nf é a dependente. Assim, para fazer o ajuste pelos mínimos quadrados a equação anterior transforma-se em:

$$\sigma_a = AN_f^B$$


$$N_f = \left(\frac{\sigma_a}{A}\right)^{1/B} \rightarrow \log Nf = \frac{1}{B}\log \sigma_a - \frac{1}{A}\log A$$

$$y = mx + c \rightarrow y = \log N_f; \quad x = \log \sigma_a; \quad m = \frac{1}{B}; \quad c = \frac{-1}{B}\log A$$


$$m = -10,582; \quad c = 33,87$$

$$B = -0,0945$$


$$A = 10^{-cB} \rightarrow A = 1587MPa$$




Taxa de Propagação de Trinca da/dN vs ΔK



Parâmetros utilizados na descrição do crescimento de trinca por fadiga






$$K_{\text{max}} = \sigma_{\text{max}} \sqrt{\pi * a}$$


$$K_{\text{min}} = \sigma_{\text{min}} \sqrt{\pi * a}$$

$$\Delta K = K_{\text{max}} - K_{\text{min}} = \Delta \sigma \sqrt{\pi * a}$$

$$R = \frac{K_{\text{min}}}{K_{\text{max}}}$$



A taxa de propagação de trinca foi equacionada pela primeira vez por Paul Paris, em 1960, que deu origem a Equação de Paris.



$$\frac{da}{dN} = C * (\Delta K)^m$$

Onde C e m são constantes do material.

A principal limitação da equação de Paris é não levar em consideração o valor de R

ΔK é a variação do fator de intensidade de tensão na ponta da trinca e é calculada por:

$$\Delta K = K_{\text{max}} - K_{\text{min}}$$

$$ou$$

$$\Delta K = F(\sigma_{\text{max}} - \sigma_{\text{min}}) \sqrt{\pi a}$$

Cálculo da vida em fadiga pela método da/dN

$$dN = \frac{da}{C(\Delta K)^m}$$

$$N_f = \int_{o}^{N_f} dN = \int_{a_0}^{a_c} \frac{da}{C(\Delta K)^m}$$

$$N_f = \int_{a_0}^{a_c} \frac{da}{C(F\Delta \sigma \sqrt{\pi a})^m}$$

$$N_f = \frac{1}{C\pi^{\frac{m}{2}}(\Delta \sigma)^m} \int_{a_0}^{a_c} \frac{da}{F^m a^{\frac{m}{2}}}$$

EXERCÍCIO

Uma chapa de aço relativamente grande deve ser exposta a tensões cíclicas de tração e compressão com magnitudes de 100MPa e 50MPa, respectivamente. Antes de testar, foi determinado que o comprimento da maior trinca superficial é de 2mm. Estime a vida em fadiga para esta chapa se sua tenacidade à fratura em deformação plana é de 25 MPa.m^{1/5}, m é igual a 3 e C1x10⁻¹². Suponha que F é independente do comprimento da trinca e portanto, o valor é 1.

É necessário calcular primeiro o tamanho crítico da trinca.

$$a_{c} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{K_{IC}}{\sigma F} \right)^{2}$$

$$a_{c} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{25MPa.m^{0.5}}{100MPa*1} \right)^{2} = 0,02m$$

Utilizando o limite temos que

$$\Delta S = S_{\text{max}} (1 - R)$$

$$R = \frac{S_{\text{max}}}{S_{\text{min}}} = \frac{100}{50} = 2 \implies \Delta S = 100(1 - 2) = 100 MPa$$


$$N_f = \frac{a_f^{1-m/2} - a_0^{1=m/2}}{C(F * \Delta S * \sqrt{\pi})^m (1 - m/2)}$$


$$N_f = \frac{0,002^{1-3/2} - 0,02^{1=3/2}}{1x10^{-12} (1*100*\sqrt{\pi})^3 (1 - 3/2)}$$


$$N_f = 5.5 \times 10^6 ciclos$$

Técnica para medir a taxa de propagação de trincas

Clip Gage







Réplica de acetado



Queda de potencial

OBRIGADO!!