

SEM 0564 - DESENHO TÉCNICO MECÂNICO I

Notas de Aulas v.2016


Aula 09 – Componentes de transmissão e união I: eixos, chavetas, polias, correias

Prof. Assoc. Carlos Alberto Fortulan

Departamento de Engenharia Mecânica
Escola de Engenharia de São Carlos
Universidade de São Paulo

Eixos

São elementos sobre o qual se assentam partes giratórias de uma máquina e que recebe destas as cargas de trabalho, onde parte é transmitida para outros elementos e parte descarregada na estrutura da máquina. Podem ser macios, vazados, fixos ou rotativos, de seção circular ou diferente e geralmente escalonados com duas faces de referência devido ao duplo posicionamento para usinagem.




Nos escalonamentos do eixo (diâmetro) devem possuir raios de arredondamento ou canal de alívio para saída de rebolo.

Raios de arredondamento

$$r = 0,05 \sim 1,0 d_{menor}$$



Canal de alívio DIN



DIN 509:2006 - Technical drawings - Relief grooves - Types and dimensions

Furos de centro

São furos aplicados nas faces de eixos, fusos, peças cônicas ou cilíndricas e outras que garantem rápida centralização em fixações para operações de usinagem como torneamento, retificação, fresamento (dentes de engrenagem, ranhuras) e outras geralmente sequenciais.

Representação e designação de furos de centro em desenhos

Unid.: mm

Requisito	Representação	Designação
O furo de centro é necessário na peça acabada		NBR 12288 - B2,5/8
O furo de centro pode permanecer na peça acabada		NBR 12288 - B2,5/8
Não pode haver furo de centro na peça acabada		NBR 12288 - B2,5/8

Interpretação da designação

Unid.: mm

Tipos do furo de centro	Designação (exemplos)	Interpretação da designação
R com a forma de raio (broca de centro conforme a ISO 2541)	 NBR 12288 - R3,15/6,7	 $d = 3,15$ $D_1 = 6,7$
A sem chanfro de proteção (broca de centro conforme a ISO 866)	 NBR 12288 - R4/8,5	 $d = 4$ $D_2 = 8,5$
B com chanfro de proteção (broca de centro conforme a ISO 2540)	 NBR 12288 - B2,5/8	 $d = 2,5$ $D_3 = 8$

NBR 12228 – Representação simplificada de furos de centro em desenho técnico

Dimensões e simbologia


Dimensões preferenciais de furos de centro



Unid.: mm

d nominal	Tipo				
	R conforme a ISO 2541 D ₁ nominal	A conforme a ISO 866		B conforme a ISO 2540	
		D ₂ nominal	t referência	D ₃ nominal	t referência
(0,5)	-	1,06	0,5	-	-
(0,63)	-	1,32	0,6	-	-
(0,8)	-	1,70	0,7	-	-
1,0	2,12	2,12	0,9	3,15	0,9
(1,25)	2,65	2,65	1,1	4	1,1
1,6	3,35	3,35	1,4	5	1,4
2,0	4,25	4,25	1,8	6,3	1,8
2,5	5,3	5,30	2,2	8	2,2
3,15	6,7	6,70	2,8	10	2,8
4,0	8,5	8,50	3,5	12,5	3,5
(5,0)	10,6	10,60	4,4	16	4,4
6,3	13,2	13,20	5,5	18	5,5
(8,0)	17,0	17,00	7,0	22,4	7,0
10,0	21,2	21,20	8,7	28	8,7


Nota: Dimensões entre parênteses devem ser evitadas, sempre que possível.

Simbologia





Detalhe B
(DIN 509 - Tipo E)



Detalhe A
(DIN 509 - Tipo F)




Chavetas

As chavetas são elementos de máquinas, utilizadas para uniões eixo-cubo e são fabricadas geralmente em aço dúctil. Sua geometria é escolhida, em função do tipo de solicitação e do movimento que será transmitido.




Suas dimensões são em função do diâmetro do eixo. A união por chaveta é desmontável.



Tipos de Chavetas:






Chaveta Embutida






Chaveta Plana

Chaveta de cabeça



Chaveta de cabeça







Chavetas - tabela de proporções

Diâmetro do eixo (d)	a	h	$h_{\text{cabeça}}$	t_1	t_2	d_{pino}
$6 < d \leq 8$	2	2				
$8 < d \leq 10$	3	3				
$10 < d \leq 12$	4	4		2,4	1,7	
$12 < d \leq 17$	5	5	8	2,9	2,2	7,5
$17 < d \leq 22$	6	6	9	3,5	2,6	8,5
$22 < d \leq 30$	8	7	10	4,1	3,0	10,0
$30 < d \leq 38$	10	8	12	4,7	3,4	11,5
$38 < d \leq 44$	12	8	12	4,9	3,2	13,0
$44 < d \leq 50$	14	9	14	5,5	3,6	13,5
$50 < d \leq 58$	16	10	15	6,2	3,9	14,5
$58 < d \leq 65$	18	11	16	6,8	4,3	16,0
$65 < d \leq 75$	20	12	19	7,4	4,7	17,0
$75 < d \leq 85$	22	14		8,5	5,6	
$85 < d \leq 95$	25	14		8,7	5,4	
$95 < d \leq 110$	28	16		9,9	6,2	
$110 < d \leq 130$	32	18		11,1	7,1	

Obs.: O comprimento L é calculado.

Chavetas: Chaveta tipo “Woodruff” ou “Meia Cana”





Chavetas: Chaveta tipo “Woodruff”

Diâmetro do eixo D	Largura e altura b x h	Rasgo		L	d
		t ₁	t ₂		
de 3 a 4	1 x 1,4	1	0,5	3,82	4
>4 a 6	1,5 x 2,5	2	0,7	6,76	7
>6 a 8	2 x 2,6	1,8	0,9	6,76	7
	2 x 3,7	2,9	0,9	9,66	10
>9 a 10	2,5 x 3,7	2,9	0,9	9,66	10
	3 x 3,7	2,5	1,3	9,66	10
	3 x 5	3,8	1,3	12,65	13
	3 x 6,5	5,3	1,3	15,72	16
>10 a 12	4 x 5	3,5	1,6	12,65	13
	4 x 6,5	5	1,6	15,72	16
	4 x 7,5	6	1,6	18,57	19
>12 a 17	5 x 6,5	4,5	2,1	15,72	16
	5 x 7,5	5,5	2,1	18,57	19
	5 x 9	7	2,1	21,63	22

Chavetas: Chaveta tipo “Woodruff”


Diâmetro do eixo D	Largura e altura b x h	Rasgo		L	d
		t ₁	t ₂		
>17 a 22	6 x 7,5	5,1	2,5	18,57	19
	6 x 9	6,6	2,5	21,63	22
	6 x 10	7,6	2,5	24,49	25
	6 x 11	8,6	2,5	27,35	28
>22 a 30	8 x 9	6,2	2,9	21,63	22
	8 x 11	8,2	2,9	27,35	28
	8 x 13	10,2	2,9	31,43	32
>30 a 38	10 x 11	7,8	3,3	27,35	28
	10 x 13	9,8	3,3	31,43	32
	10 x 16	12,8	3,3	43,08	45

Fonte: DIN 6888 (1948)

Polias e correias

Polias são elementos de máquinas de formato cilíndrico utilizadas, para transmitir movimento de rotação, através de correias.

Polia em “V”: Ângulos e dimensões dos canais.




Polias e correias

A) Polia em “V”: Ângulos e dimensões dos canais.

DIMENSÕES NORMAIS DAS POLIAS DE MULTIPLOS CANAIS											
Perfil padrão da correia	Diâmetro externo da polia	Ângulo do canal	Medidas em milímetros								
			T	S	W	Y	Z	H	K	U=R	X
A	75 a 170	34°	9,50	15	13	3	2	13	5	1,0	5
	acima de 170	38°									
B	de 130 a 240	34°	11,5	19	17	3	2	17	6,5	1,0	6,25
	acima de 240	38°									
C	de 200 a 350	34°	15,25	25,5	22,5	4	3	22	9,5	1,5	8,25
	acima de 350	38°									
D	de 300 a 450	34°	22	36,5	32	6	4,5	28	12,5	1,5	11
	acima de 450	38°									
E	de 485 a 630	34°	27,25	44,5	38,5	8	6	33	16	1,5	13
	acima de 630	38°									


Polias e correias




Polias e correias

(B) Polia para correia plana.


Exemplo: polia para correia de couro larga de 90 mm.






C) Polias para correias trapezoidais

Exemplo: polia 4 b 180 uni 5266




Polias e correias: Dimensões nominais de correias




Secção		Largura superior l_s (mm)	Altura h (mm)	Ângulo		
Designação	Largura primitiva l_p (mm)			α (°)		
A	11	13	8	40°	±	1°
B	14	17	11	40°	±	1°
C	19	22	14	40°	±	1°
D	27	32	19	40°	±	1°

D) Polia com correia sincronizadora ou correia dentada (*Timing Belt*)



Fonte: Shigley (2006)






Parâmetro		Tipo de Perfil				
		extra leve	leve	pesado	extra pesado	duplamente extra pesado
		XL	L	H	XH	XXH
Passo P_b	mm	5,080	9,525	12,700	22,225	31,750
Ângulo de flanco	α	25°	20°	20°	20°	20°
Espessura do dente s	mm	2,57	4,65	6,12	12,57	19,05
Altura do dente - h_t	mm	1,27	1,91	2,29	6,35	9,53
Altura total - h_s	mm	2,3	3,6	4,3	11,2	15,7
Nº mínimo de dentes recomendado na polia		12 - 10	16 - 12	20 - 17	26 - 22	26 - 22

ISO 5296-1:1989 - Synchronous belt drives -- Belts -- Part 1: Pitch codes MXL, XL, L, H, XH and XXH -- Metric and inch dimensions

Referências

- DIN 509:2006 - Technical drawings - Relief grooves - Types and dimensions.
- NBR 12228 – Representação simplificada de furos de centro em desenho técnico.
- DIN 6888 (1948).
- ISO 5296-1:1989 - Synchronous belt drives -- Belts -- Part 1: Pitch codes MXL, XL, L, H, XH and XXH -- Metric and inch dimensions
- Shigley (2006)



* Consulte as tabelas.

Exercício 1 – Desenhe a vista frontal da polia em meio-corte e a vista especial de A, para mostrar o rasgo de chaveta. Utilize a escala 1:1.

- Na superfície 1 represente um canal para a correia em V, tipo B.
- Na superfície 2 represente 2 canais para correia tipo A.