


3.8) Potencia e torque em um gerador síncrono



P_{ent} = potencia de entrada

P_{sai} = potencia de saída

t_{ap} = torque aplicado


$$\eta = \frac{P_{saida}}{P_{ent}} \cdot 100$$

P_{conv} = potencia convertida


τ_{ind} = torque induzido

Observação: Considerando que $X_s \gg R_s$, então, $P_{conv} \approx P_{saida}$

Circuito equivalente monofásico



Considerando f.d.p. indutivo



Segmento C-B

$$E_a \sin \delta = I_a X_s \cos \theta \cdot \frac{1}{X_s}$$

$$\frac{E_a}{X_s} \sin \delta = I_a \cdot \cos \theta$$

$$\frac{E_a \cdot V_T}{X_s} \sin \delta = V_T \cdot I_a \cdot \cos \theta = P_{1\phi} \text{ (potência monofásica nos terminais)}$$

$$(P_{conv1\phi}) = (P_{1\phi})$$

$$P_{1\phi} = \frac{E_a \cdot V_T}{X_s} \sin \delta \quad P_{3\phi} = \frac{3 \cdot E_a \cdot V_T}{X_s} \sin \delta \text{ (potência trifásica nos terminais)}$$

Para δ pequeno \rightarrow menos potencia


Para δ grande \rightarrow mais potencia

$\delta \rightarrow$ ângulo de potencia

$$\tau_{ind} = \frac{P_{conv}}{\omega} \quad \tau_{ind,1\phi} = \frac{E_a \cdot V_T}{X_S \cdot \omega_S} \cdot \text{sen } \delta$$

$\delta \rightarrow$ ângulo de torque

$$\tau_{ind,3\phi} = 3 \tau_{ind,1\phi}$$



δ_0 : Ângulo de potência no ponto de operação ($P_{mec} = P_{3\phi}$)

δ_{max} : Ângulo máximo


Margem de Potência = $P_{3\phi,max} - P_{3\phi}$

Margem de ângulo = $\delta_{max} - \delta_0$


Observação: $\delta_{max} = 90^\circ$ para geradores síncronos de pólos lisos. Para geradores síncronos de pólos salientes é um pouco menor.

3.9 GERADOR OPERANDO ISOLADO

Quando o gerador opera com uma carga isoladamente, a tensão terminal variará dependendo da carga. Estes exemplos serão visualizados nos seguintes exemplos:




Exemplo 1) Um gerador síncrono, 480V, 60Hz, ligação Δ , 4 pólos, possui uma curva de saturação. Este gerador possui uma reatância síncrona de $0,1\Omega$ e $R_a = 0,015\Omega$. A máquina tem uma curva de saturação em vazio como mostra a figura abaixo.



Em plena carga a máquina fornece 1200A e f.d.p. = \downarrow 0,8.

- Qual a velocidade de rotação do gerador em rpm?
- Qual deve ser a corrente de campo do gerador para obter 480V nos terminais em vazio?
- Se o gerador é ligado a uma carga de 1200A e f.d.p. = \downarrow 0,8. Qual será a corrente de campo necessária para manter a tensão terminal em 480V.
- Quanta potência o gerador está fornecendo agora? Quanta potência é fornecida ao gerador pela máquina motriz (máquina prima). Qual é a eficiência dessa máquina? Qual é o torque induzido?
- Se a carga do gerador for retirada de forma repentina, qual será a tensão terminal?
- Refaça o item c considerando carga de 1200A e f.d.p. = \uparrow 0,8.
- Refaça o item anterior considerando carga de 1200A e f.d.p. = 1

Solução:



$$a) \quad n_s = \frac{120 \cdot f}{p} = \frac{120 \cdot 60}{4} = 1800 \text{ rpm}$$

b) Pela curva de saturação, para $E_A = 480 \text{ V}$, $I_L = 4,5 \text{ A}$

$$c) \quad I_A = \frac{I_L}{\sqrt{3}} = \frac{1200}{\sqrt{3}} = 692,82 \text{ A}$$

$$\cos \varphi = 0,8 \quad \varphi = \theta_V - \theta_I \quad \theta_I = \theta_V - \varphi \quad \theta_V = 0^\circ - \cos 0,8$$

$$I_A = 692,82 \angle -\cos 0,8$$

$$I_A = 692,82 \angle -36,87^\circ$$

$$E_{\text{Alinha}} = V_T + I_A \cdot Z_S = 480 \angle 0^\circ + 692,82 \angle -36,87^\circ \cdot (0,015 + j0,1)$$

$$E_A = 532,16 \angle 5,36^\circ$$

Pela curva de saturação, para $E_A = 532,16 \text{ V}$, $I_L = 5,7 \text{ A}$

$$d) \quad P_{\text{saida}} = \sqrt{3} V_L \cdot I_L \cdot \cos \theta = \sqrt{3} \cdot 480 \cdot 1200 \cdot 0,8 = 798,129 \text{ kW}$$

$$P_{CU} = 692^2 \cdot 0,015 \cdot 3 = 21,6 \text{ kW}$$

$$d.1) \quad P_{\text{entrada}} = P_{\text{saida}} + P_{CU} + P_{NU} + P_{A/V}$$

$$P_{\text{entrada}} = 798,129 + 21,6 + 30 + 40 = 889,729 \text{ kW}$$

$$\text{Eficiencia: } \eta = P_{\text{saida}} / P_{\text{entrada}} \times 100 = 89,75\%$$

$$d.2) \quad P_{\text{convertida}} = P_{\text{saida}} + P_{CU} = 798,129 + 21,6 = 819,729 \text{ kW}$$

$$a) \quad \tau_{\text{ind}} = \frac{P_{\text{conv}}}{\omega} = \frac{819,729}{\frac{120 \cdot 60}{4} \cdot \frac{2\pi}{60}} = \frac{819,729}{188,49} = 4,349 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

e) Se a carga for retirada em forma repentina, a tensão terminal será igual a tensão interna. $V_T = E_A = 532 \text{ [V]}$

$$f) \quad \text{f.d.p.} = \uparrow 0,8; \quad I_A = 692,82 \angle 36,87^\circ$$

$$E_A = V_T + I_A \cdot Z_S = 480 \angle 0^\circ + 692,82 \angle 36,87^\circ \cdot (0,015 + j0,1)$$

$$E_A = 450,979 \angle 7,858^\circ$$

Pela curva de saturação, para $E_A = 451 \text{ V}$, $I_f = 4 \text{ A}$

$$g) \quad I_A = 692,82 \angle 0^\circ$$

$$E_A = V_T + I_A \cdot Z_S = 480 \angle 0^\circ + 692,82 \angle 0^\circ \cdot (0,015 + j0,1)$$

$$E_A = 495,26 \angle 8,04^\circ$$

Pela curva de saturação, para $E_A = 495 \text{ V}$, $I_f = 4,7 \text{ A}$

Exemplo 2) Um gerador de 480V, 50Hz, ligado em Y, 6 pólos, possui uma reatância síncrona de 1Ω . Sua corrente de armadura a plena carga é de 60A, com f.d.p.=0,8↓.

O gerador possui perdas por atrito e ventilação de 1,5 kW, as perdas no núcleo são de 1KW a 50Hz a plena carga. Considerando que a resistência de armadura é pequena, despreze as perdas por efeito joule.



A corrente de campo é ajustada tal que a tensão terminal, V_T , seja de 480V sem carga.

- a) Qual é a velocidade de rotação?
 b) Qual é a tensão terminal deste gerador quando uma carga é ligada a ele, com as seguintes características:
 b.1) Corrente de carga igual a corrente nominal, f.d.p.=0,8↓
 b.2) Corrente de carga igual a corrente nominal, f.d.p.=1
 b.3) Corrente de carga igual a corrente nominal, f.d.p.=0,8↑
 c) Qual a eficiência do gerador quando opera a corrente nominal e f.d.p.=0,8↓?
 d) Qual o torque aplicado pelo motor primo a plena carga? Qual o torque induzido?
 e) Qual é a regulação de tensão para os casos do item b)?
 f) Suponha que a carga é de 1200A. Qual é o fator de potencia da carga a fim que a regulação seja zero.


Solução:

$$a) n_m = \frac{120}{p} = \frac{120 \cdot 50}{6} = 1000 \text{ rpm}$$

$$\omega_m = 100 \cdot \frac{2\pi}{60} = 106,66 \text{ rad/s}$$



$$E_a = \frac{480}{\sqrt{3}} = 277,13 | \delta^\circ$$



$$E_A = V_T + I_L \cdot jx_s$$

$$277,13 | \delta^\circ = V_T | 0^\circ + 60 | -36,87^\circ \cdot 1j$$

$$277,13 | \delta^\circ = V_T | 0^\circ + 60 | 53,13^\circ$$

$$277,13 | \delta^\circ = [V_T + 60 \cos 53,13^\circ] + j60 \sin 53,13^\circ$$

$$(277,13 | \delta^\circ)^2 = [V_T + 36]^2 + j48^2$$

$$277,13^2 = a^2 + 48^2$$

$$\begin{aligned}
 & \text{A} \\
 277,13^2 - 48^2 &= 36^2 + 72V_T + V_T^2 \\
 73201 &= 72V_T + V_T^2 \\
 72V_T + V_T^2 - 73201 &= 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a &= 272,94 \\
 V_T &= a - 36 \\
 V_T &= 236,94 \text{ V}
 \end{aligned}$$


$$277,13|\underline{\delta^\circ} = 272,94 + j48$$

$$\delta = \tan^{-1} \frac{48}{272,94} = 9,974^\circ$$

$$V_{TLinha} = \sqrt{3} V_T = \sqrt{3} \cdot 236,94 = 410,4 \text{ V}$$


Após conectar uma carga indutiva a tensão terminal tende a diminuir.

b.2) f.d.p. = 1



$$\begin{aligned}
 E_A &= V_T + I_L \cdot jx_s \\
 277,13|\underline{\delta^\circ} &= V_T|0^\circ + 60|0^\circ \cdot 1j \\
 277,13|\underline{\delta^\circ} &= V_T|0^\circ + 60|90^\circ \\
 277,13|\underline{\delta^\circ} &= V_T + 60 \cos 90 + j60 \sin 90 \\
 277,13^2 &= V_T^2 + 60^2 \\
 V_T &= \sqrt{277,13^2 - 60^2} = 270,56 \text{ V} \\
 V_{TLinh} &= \sqrt{3} \cdot 270,56 = 468,6 \text{ V}
 \end{aligned}$$

b.3) f.d.p. = 0,8 \uparrow \rightarrow capacitivo



$$\begin{aligned}
 E_A &= V_T + I_L \cdot jx_s \\
 277,13|\underline{\delta^\circ} &= V_T|0^\circ + 60|36,87^\circ \cdot 1j \\
 277,13|\underline{\delta^\circ} &= V_T|0^\circ + 60|126,87^\circ \\
 \underbrace{277,13|\underline{\delta^\circ}}_A &= \underbrace{V_T + 60 \cos 126,87}_a + \underbrace{j60 \sin 126,87}_b
 \end{aligned}$$

$$A^2 = a^2 + b^2$$

$$\begin{cases} V_T = 308,94 \text{ V} \\ \delta = 9,974^\circ \\ V_{TLinha} = \sqrt{3} \cdot 308,94 = 535,1 \text{ V} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } P_{saiada} &= \sqrt{3} V_L \cdot I_L \cdot \cos\theta = \sqrt{3} \cdot 410,4 \cdot 60 \cdot 0,8 = 34,12 \text{ kW} \\ P_{ent} &= P_{saiada} + P_{NU} + P_{CU} + P_{A/V} = 34,12 + 1 + 1,5 = 36,62 \text{ kW} \\ \eta &= \frac{P_{saiada}}{P_{ent}} \cdot 100 = 93,2\% \end{aligned}$$

$$\text{d) } \tau_{ind} = \frac{P_{saiada}}{\omega} = \frac{34120}{1000 \cdot \frac{2\pi}{60}} = 325,82 \text{ N.m}$$

$$\begin{aligned} \text{e) } RV &= \frac{E_a - V_T}{V_T} \cdot 100 \\ \text{e.1) } RV &= \frac{480 - 410,4}{410,4} \cdot 100 = 16,96\% \\ \text{e.2) } RV &= \frac{480 - 468,52}{468,52} \cdot 100 = 2,45\% \\ \text{e.3) } RV &= \frac{480 - 535,1}{535,1} \cdot 100 = -10,29\% \end{aligned}$$

f) Solução.

Para que a regulação seja zero, implica que $|E_a| = |V_T|$

Considere que a corrente tem uma defasagem com ângulo θ (desconhecida) em relação à tensão de armadura e faça como no item b. Aplique um método numérico iterativo e determina-se θ .

A resposta deve dar $\theta = 6,2^\circ$ (positivo), portanto $\text{fdp} = 0,9941$ capacitivo.