

Circuitos acoplados magneticamente

Indutância mútua

Considerações sobre energia


O transformador linear e ideal

Indutância mútua

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt} \quad L \rightarrow \text{auto-indução}$$

- 1) A produção de um fluxo magnético por uma corrente, sendo este fluxo proporcional à corrente em indutores lineares.
- 2) A produção de uma tensão pelo campo magnético variável com o tempo, sendo essa tensão proporcional à taxa de variação do campo ou fluxo magnético

Coefficiente de indutância mútua



$$\varphi_2(t) = M_{21} \frac{di_1(t)}{dt}$$





$$\varphi_1(t) = M_{12} \frac{di_2(t)}{dt}$$

$M = M_{12} = M_{21} \rightarrow$ relações de energia!

$M \rightarrow$ indutância mútua (H \rightarrow Henry)

A convenção do ponto

"Uma corrente entrando no terminal pontuado (a)^(c) (não pontuado - (b))^(d) de uma bobina produz uma tensão de circuito aberto com referência positiva no terminal pontuado (a)^(c) (não pontuado - (b))^(d) da segunda bobina."




Exemplo:

Ne circuito mostrado determine:

(a) v_1 se $i_2 = 5 \cos 45t$ (A) e $i_1 = 0$

(b) v_2 se $i_1 = -8e^{-t}$ e $i_2 = 0$



$$(a) \quad v_1 = M \frac{di_2}{dt} \quad \therefore \quad v_1 = -M \frac{di_2}{dt}$$

$$v_1 = -2(45)(5 \cos 45t)$$


$$v_1 = -450 \cos 45t \text{ (V)}$$

$$(b) \quad v_2 = M \frac{di_1}{dt} \quad \therefore \quad v_2 = -M \frac{di_1}{dt}$$

$$v_2 = -(2)(-1)(-8e^{-t})$$

$$v_2 = -16e^{-t} \text{ (V)}$$

Tensão induzida considerando a combinação de efeitos mútuos e próprios




* O sinal da tensão de auto-indução é escolhido a partir da convenção de sinal/elemento passivo!!!

$$v_1(t) = \oplus L_1 \frac{di_1(t)}{dt} + M \frac{di_2(t)}{dt}$$

auto-indução
ou própria mútua

$$v_2(t) = \oplus L_2 \frac{di_2(t)}{dt} + M \frac{di_1(t)}{dt}$$


auto-indução
ou própria mútua



$$v_1 = -L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \quad v_2 = -L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}$$

Base da convenção do ponto


* Regra da mão direita !!!



A partir da consideração da direção do fluxo magnético produzido por cada bobina, mostra-se que os pontos podem ser colocados ou no terminal superior de cada bobina ou no terminal inferior


i_1 e i_2 são positivas e crescentes \rightarrow FLUXOS ADITIVOS !!!

Exemplo: No circuito dado, descreva a relação entre a tensão de saída no resistor de 400Ω e a tensão da fonte, expressa em notação fasorial.



dom. do tempo

$$v_s(t) = 10 \cos 10t \text{ (V)}$$



dom. da frequência

$$\omega = 10 \text{ rad/s}$$

$$\frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1} = ?$$

$$\dot{V}_2 = 400 \cdot \dot{I}_2$$

$$\dot{V}_1 = 10 \angle 0^\circ \text{ (V)}$$

LKT à M1

$$(1 + j10)\dot{I}_1 - j90\dot{I}_2 = 10\angle 0^\circ$$

LKT à M2

$$(400 + j1000)\dot{I}_2 - j90\dot{I}_1 = 0$$


$$\vdots$$
$$\dot{I}_2 = 0,172 \angle -16,7^\circ \text{ (A)}$$


$$\dot{V}_2 = 400 \cdot (0,172 \angle -16,7^\circ)$$

$$\frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1} = \frac{400 \cdot (0,172 \angle -16,7^\circ)}{10 \angle 0^\circ}$$

$$\frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1} = 6,88 \angle -16,7^\circ$$

Exemplo: Escreva um conjunto completo de equações fasoriais para o circuito apresentado.





$$5\dot{I}_1 + 7j\omega(\dot{I}_1 - \dot{I}_2) + 2j\omega(\dot{I}_3 - \dot{I}_2) = \dot{V}_s$$

$\dot{I}_3 - \dot{I}_2 \rightarrow$ corrente resultante entrando no terminal com ponto !!!

$\dot{I}_1 \rightarrow$ corrente de malha entrando no terminal com ponto !!!

ou

$$(5 + 7j\omega)\dot{I}_1 - 9j\omega\dot{I}_2 + 2j\omega\dot{I}_3 = \dot{V}_s \quad (1)$$

$$7j\omega(\dot{I}_2 - \dot{I}_1) + \frac{1}{j\omega}\dot{I}_2 + 6j\omega(\dot{I}_2 - \dot{I}_3) + 2j\omega(\dot{I}_2 - \dot{I}_3) = 0$$

$$+ 2j\omega(\dot{I}_2 - \dot{I}_1) = 0$$

ou

$$-9j\omega \dot{I}_1 + \left(17j\omega + \frac{1}{j\omega}\right) \dot{I}_2 - 8j\omega \dot{I}_3 = 0 \quad (2)$$

$$6j\omega (\dot{I}_3 - \dot{I}_2) + 2j\omega (\dot{I}_1 - \dot{I}_2) + 3\dot{I}_3 = 0$$

ou


$$2j\omega \dot{I}_1 - 8j\omega \dot{I}_2 + (3 + 6j\omega) \dot{I}_3 = 0 \quad (3)$$

As três equações podem ser resolvidas por qualquer um dos métodos convencionais!

Considerações sobre energia

1) $M = M_{12} = M_{21}$

- 1º) Justificar a nossa hipótese de que $M_{12} = M_{21} = M$
- 2º) Determinar o máximo valor possível para a indutância mútua entre dois condutores.



a) $v_1 = v_2 = 0$ e $i_1 = i_2 = 0 \therefore w_0 = 0 \rightarrow$ energia inicial NULA

b) $i_1 = 0 \rightarrow I_1$ (valor constante) no tempo $t = t_1$

$$P_1 = v_1 \cdot i_1 = \underbrace{L_1 \frac{di_1}{dt}}_{v_1} \cdot i_1 \quad \text{e} \quad \boxed{P_2 = v_2 \cdot i_2 = 0}$$

$$w_1 = \int_0^{t_1} v_1 i_1 dt = \int_0^{I_1} L_1 di_1 \cdot i_1 = \frac{1}{2} L_1 I_1^2$$

$$\boxed{w_1 = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 \text{ (J)}}$$

c) $i_1 = I_1 \rightarrow$ constante

$i_2 = 0$ p/ $t = t_1 \rightarrow I_2$ p/ $t = t_2$

$$W_2 = \int_{t_1}^{t_2} v_2 i_2 dt = \int_0^{I_2} L_2 i_2 di_2 \quad \boxed{w_2 = \frac{1}{2} L_2 I_2^2 \text{ (J)}}$$

* O que acontece com i_1 no intervalo entre t_1 e t_2 ?

$$W_1 = \int_{t_1}^{t_2} v_1 i_1 dt = \int_{t_1}^{t_2} M_{12} \frac{di_2}{dt} i_1 dt = M_{12} I_1 \int_0^{I_2} di_2$$

$$\boxed{W_1 = M_{12} I_1 \cdot I_2}$$

* Contudo, embora o valor de i_1 permaneça constante, o circuito da esquerda também fornece energia à rede durante esse intervalo de tempo.

$$W_{\text{TOTAL}} = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + \boxed{M_{12}} I_1 I_2$$

$$\boxed{t = 0 \text{ até } t = t_2}$$

* Poderíamos estabelecer as mesmas correntes finais nesse rede ao fazer que elas atingissem esses valores na ordem inversa.

A energia total nesse sistema em uma série:


$$W_{\text{TOTAL}} = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M_{21} I_1 I_2$$

* As condições iniciais e finais da rede são as mesmas, portanto os dois valores de energia armazenada devem ser idênticos. Logo:

$$M_{12} = M_{21} = M$$

$$W = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M I_1 I_2$$

CUIDADO:



$$W = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 - M I_1 I_2$$

CONCLUSÃO

* i_1 e i_2 entrando no ponto } $\oplus M I_1 I_2$
 i_1 e i_2 saindo do ponto }

* i_1 entrando e i_2 saindo } $\ominus M I_1 I_2$
 i_1 saindo e i_2 entrando }

resultante da convenção do ponto

$$W(t) = \frac{1}{2} L_1 i_1(t)^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2(t)^2 \oplus M i_1(t) \cdot i_2(t)$$

Estabelecendo um limite superior para M

$W(t) \rightarrow$ representa a energia armazenada em uma rede passiva. Seu valor nunca pode ser negativo para quaisquer valores de i_1, i_2, L_1, L_2 ou M !

O único caso em que a energia poderia ser negativa é:

$$W = \frac{1}{2} L_1 i_1(t)^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2(t)^2 - M i_1(t) i_2(t)$$

* método de completar quadrados utilizado para resolver equações do 2º grau!

$$(x+k)^2 = x^2 + 2kx + k^2$$

Que podemos escrever completando os quadrados:

$$W = \frac{1}{2} \left(\sqrt{L_1} i_1 - \sqrt{L_2} i_2 \right)^2 + \sqrt{L_1 L_2} i_1 i_2 - M i_1 i_2 \geq 0$$

podem se anular!
e nunca será negativo!

não pode ser negativo!

$$\sqrt{L_1 L_2} i_1 i_2 - M i_1 i_2 \geq 0$$

$$\sqrt{L_1 L_2} i_1 i_2 \geq M i_1 i_2$$

$$\sqrt{L_1 L_2} \geq M \text{ ou}$$

$$M \leq \sqrt{L_1 L_2}$$

O coeficiente de acoplamento

É o grau com o qual M se aproxima de seu valor máximo!

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

Como $M \leq \sqrt{L_1 L_2}$

$$0 \leq k \leq 1$$

* O valor de k (e, portanto de M) depende das dimensões e do número de espiras de cada bobina, de suas posições relativas e das propriedades magnéticas do núcleo sobre o qual estão enroladas.

* fracamente acopladas: $k < 0,5$ (transformadores com núcleo de ar)

* fortemente acopladas: $k > 0,5$ (transformadores com núcleo de ferro).

Exemplo: Calcule a função de rede: $H(j\omega) = \frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1}$

$H(j\omega) =$ função de rede $= \frac{\text{resposta}}{\text{excitação}}$


Exemplo: No circuito apresentado, sejam $L_1 = 0,4 \text{ (H)}$,
 $L_2 = 2,5 \text{ (H)}$, $k = 0,6$ e $i_1 = 4 \cos(500t - 20^\circ) =$
 $20 \cos(500t - 20^\circ) \text{ mA}$.

Analise as seguintes grandezas em $t = 0$.

a) i_2 ;

b) v_2 ; e

c) a energia total armazenada no sistema.



a) $i_2(t) = 5 \cos(500t - 20^\circ) \text{ mA}$

$i_2(0) = 5 \cos(-20^\circ) = 4,698 \text{ mA}$

b) $v_2(t) = ? \quad v_2(t) = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$

$M = k \sqrt{L_1 L_2} = 0,6 \sqrt{0,4 \cdot 2,5} \quad \boxed{M = 0,6 \text{ (H)}}$

$v_2(t) = 0,4 [-10 \sin(-20^\circ)] + 0,6 [-2,5 \sin(-20^\circ)]$

$\boxed{v_2(t) = 1,88 \text{ (V)}} \quad p|_{t=0}$


$$c) \quad w(t) = \frac{1}{2} L_1 [i_1(t)]^2 + \frac{1}{2} L_2 [i_2(t)]^2 + M [i_1(t)] [i_2(t)]$$

at $t = 0$

$$i_1(0) = 4 \quad i_2(0) = 18,79 \text{ mA}$$

$$i_2(0) = 4,698 \text{ mA}$$

$$w(0) = 151,2 \mu\text{J}$$



* 2 KTA M1

$$3\dot{I}_1 + \dot{V}_A + \dot{V}_c - 2\dot{I}_2 = \dot{V}_s \quad (1)$$

* 2 KTA M2

$$-2\dot{I}_1 - \dot{V}_c + \dot{V}_B + 5\dot{I}_2 = 0 \quad (2)$$

$$\dot{V}_A = 2j\omega\dot{I}_1 + 2j\omega(\dot{I}_1 - \dot{I}_2) - j\omega\dot{I}_2$$

$$\dot{V}_A = 4j\omega\dot{I}_1 - 3j\omega\dot{I}_2 \quad (3)$$

$$\dot{V}_B = 3j\omega\dot{I}_2 + 3j\omega(\dot{I}_2 - \dot{I}_1) - j\omega\dot{I}_1$$

$$\dot{V}_B = -4j\omega\dot{I}_1 + 6j\omega\dot{I}_2 \quad (4)$$

$$\dot{V}_c = 4j\omega(\dot{I}_1 - \dot{I}_2) + 2j\omega\dot{I}_1 - 3j\omega\dot{I}_2$$

$$\dot{V}_c = 6j\omega\dot{I}_1 - 7j\omega\dot{I}_2 \quad (5)$$

Voltando à eq. 1 e 2:

$$(10j\omega + 3)\dot{I}_1 - (10j\omega + 2)\dot{I}_2 = \dot{V}_1$$


$$-(10j\omega + 2)\dot{I}_1 + (13j\omega + 5)\dot{I}_2 = 0$$

⋮

$$A(j\omega) = \frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1} = \frac{3 \cdot \dot{I}_2}{\dot{V}_1} = \frac{3(10j\omega + 2)}{30(j\omega)^2 + 49j\omega + 11}$$

$$H(j\omega) = \frac{3(10j\omega + 2)}{30(j\omega)^2 + 49j\omega + 11}$$

Exemplo: Calcule a resposta em regime permanente.
 $v_2(t) = ?$



$$-\dot{V}_s + 3\dot{I}_s + j\omega\dot{I}_s + \frac{1}{j\omega}(\dot{I}_s - \dot{I}_2) - j\omega\dot{I}_2 = 0$$

$$\left(3 + j\omega + \frac{1}{j\omega}\right)\dot{I}_s - \left(j\omega + \frac{1}{j\omega}\right)\dot{I}_2 = \dot{V}_s \quad (1)$$

$$\frac{1}{j\omega}(\dot{I}_2 - \dot{I}_s) + (1 + 2j\omega)\dot{I}_2 - j\omega\dot{I}_s = 0$$

$$-\left(j\omega + \frac{1}{j\omega}\right)\dot{I}_s + \left(2j\omega + 1 + \frac{1}{j\omega}\right)\dot{I}_2 = 0 \quad (2)$$


$$H(j\omega) = \frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_s} = \frac{\dot{I}_2}{\dot{V}_s} = \frac{(j\omega)^2 + 1}{(j\omega)^3 + 7(j\omega)^2 + 4j\omega + 4}$$

$$\omega = 2 \text{ rad/s} \quad \dot{V}_s = 16 \angle 0^\circ \text{ (V)}$$

$$\dot{V}_2 = \dot{I}_2 = H(j\omega) \cdot \dot{V}_s$$

$$\dot{V}_2 = 2 \angle 0^\circ \text{ (V)} \quad \therefore \boxed{v_2(t) = 2 \cos 2t \text{ (V)}}$$

Exemplo: Calcule a relação $H(j\omega) = \frac{\dot{V}_2(j\omega)}{\dot{V}_1(j\omega)}$



$$(1+j\omega)\dot{I}_1 - \frac{1}{2}j\omega\dot{I}_2 - \frac{1}{2}j\omega\dot{I}_3 = \dot{V}_1 \quad (1)$$

$$(1+j\omega)\dot{I}_2 - \frac{1}{2}j\omega\dot{I}_1 + \frac{1}{2}j\omega\dot{I}_3 = 0 \quad (2)$$


$$(1+j\omega)\dot{I}_3 - \frac{1}{2}j\omega\dot{I}_1 + \frac{1}{2}j\omega\dot{I}_2 = 0 \quad (3)$$

⋮

$$H(j\omega) = \frac{\dot{I}_3}{\dot{V}_1} = \frac{j\omega}{3j\omega + 2}$$

O transformador linear


* excelente modelo p/o transformador real (circuitos-elétricos)



$L_1 \rightarrow$ indutância do primário ($p^{\text{a}} \text{a} \text{r} \text{e} \text{o}$)
 $L_2 \rightarrow$ indutância do secundário ($s^{\text{a}} \text{a} \text{r} \text{e} \text{o}$)

R_1 e $R_2 \rightarrow$ resistências do fio com o qual as bobinas do $p^{\text{a}} \text{a} \text{r} \text{e} \text{o}$ e $s^{\text{a}} \text{a} \text{r} \text{e} \text{o}$ são enrolados, e quaisquer outras perdas.

Impedância de Entrada



$$Z_{ent} = \frac{V_{ex}}{I_1} = ?$$

* KT à M₁

$$\dot{V}_{ex} = (R_1 + j\omega L_1)\dot{I}_1 - j\omega M\dot{I}_2$$

* KT à M₂

$$-j\omega M\dot{I}_1 + (R_2 + j\omega L_2 + z_{CARGA})\dot{I}_2$$

$$z_{11} = R_1 + j\omega L_1 \quad e \quad z_{22} = R_2 + j\omega L_2 + z_{CARGA}$$

$$\dot{V}_{ex} = z_{11}\dot{I}_1 - j\omega M\dot{I}_2 \quad (1)$$

$$0 = -j\omega M\dot{I}_1 + z_{22}\dot{I}_2 \quad (2)$$

* Resolvendo a 2^ª eq. para \dot{I}_2 e substituindo o resultado na 1^ª eq., temos:

$$z_{ent} = \frac{\dot{V}_{ex}}{\dot{I}_1} = z_{11} - \frac{(j\omega)^2 M^2}{z_{22}}$$

$$z_{ent} = z_{11} + \frac{\omega^2 M^2}{z_{22}}$$

Impedância refletida:

Como:

$Z_{11} = R_1 + j\omega L_1 \rightarrow$ depende somente da resistência e indutância do 1º arão!

$$Z_{REF} = \frac{\omega^2 M^2}{Z_{22}}$$

\rightarrow É a impedância refletida do 2º arão, incluindo a carga, para o 1º arão do transformador.

Obs 1: Z_{REF} independente da localização dos pontos nos enrolamentos.

Obs 2: Z_{ent} é simplesmente Z_{11} se o acoplamento for reduzido a zero ($M=0$).

Obs 3: Da eq. (2) temos: $Z_{22} \dot{I}_2 = j\omega M \dot{I}_1$

$$\frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} = \frac{j\omega M}{Z_{22}} \quad (3)$$

\uparrow
Relação de corrente do 2º arão para o 1º arão

Obs 4:

$$Z_{\text{ent}} = \frac{\dot{V}_1}{\dot{I}_1} = Z_{11} = \frac{\dot{V}_1}{\dot{I}_1} \quad \boxed{Z_{11} = Z_{11} + \frac{\omega^2 M^2}{Z_{22}}} \quad (4)$$

$$\frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1} = \frac{Z_{\text{CARGA}} \cdot \dot{I}_2}{\dot{V}_1} = Z_{\text{CARGA}} \left(\frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} \cdot \frac{\dot{I}_1}{\dot{V}_1} \right)$$

$$\boxed{\frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1} = Z_{\text{CARGA}} \cdot \frac{j\omega M}{Z_{22}} \cdot \frac{1}{Z_{11}}} \quad (5)$$

Obs 5:

Substituindo M por $-M$ nas eqs (3) e (5) as eqs mudam. A equação da imp. refletida Z_{REF} não muda!

Obs 6:

Das eqs (3) e (5) vemos que se o ponto de polaridade de um dos enrolamentos ocorre no terminal oposto, então as relações de corrente (\dot{I}_2/\dot{I}_1) e tensão (\dot{V}_2/\dot{V}_1) necessitam de uma mudança de sinal.

* Ir para a página 58: Redes equivalentes "II" e "I"

O transformador ideal

* Transformador fortemente acoplado no qual o coeficiente de acoplamento é essencialmente unitário e onde as reatâncias indutivas do 1º e do 2º são extremamente grandes em comparação com as impedâncias terminais.

Exemplo: transformadores com núcleos de ferro bem projetados.

* A relação do nº de espiras de um transf. ideal

$$\frac{L_2}{L_1} = \frac{N_2^2}{N_1^2} = m^2 \quad (6)$$

$$L_2 = m^2 L_1$$

ou


$$m = \frac{N_2}{N_1}$$

* A indutância própria de uma bobina é proporcional ao quadrado do nº de voltas de fio que formam a bobina. Essa relação é válida apenas se todo o fluxo estabelecido

do pela corrente fluindo na bobina em todas as espiras (conceito de campo magnético).

* Se uma corrente i flui através de uma bobina formada por N espiras, então o fluxo magnético de uma bobina formada por apenas uma espira será produzido N vezes. Se pensarmos nas N espiras como sendo coincidentes, então todas elas serão certamente enlaçadas pelo fluxo total. Como a corrente e o fluxo variam com o tempo, uma tensão N vezes maior do que aquela que seria causada por uma bobina de apenas uma espira é então induzida em cada uma das espiras. Logo, a tensão induzida em uma bobina com N espiras deve ser N^2 vezes maior do que a tensão induzida em uma bobina com apenas uma espira.

Exemplo: transformador ideal com carga no 2º arto



* lmbas verticais \rightarrow núcleo de ferro

* $\lambda: m \rightarrow$ relação entre o nº de espiras dada por N_1 e N_2

$$m = \frac{N_2}{N_1}$$

$$V_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 \quad (7)$$

$$0 = -j\omega M \dot{I}_1 + (Z_L + j\omega L_2) \dot{I}_2 \quad (8)$$

* Resolvendo a eq. (8) para \dot{I}_2 e substituindo na eq. (7):

$$V_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 + \frac{\omega^2 M^2}{Z_L + j\omega L_2} \dot{I}_1$$

$$Z_{\text{ent}} = \frac{V_1}{\dot{I}_1} = j\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{Z_L + j\omega L_2}$$

* Como $k=1$, $M^2 = L_1 L_2$, então:

$$M = \sqrt{L_1 L_2}$$

$$Z_{\text{ent}} = j\omega L_1 + \frac{\omega^2 L_1 L_2}{Z_L + j\omega L_2} \quad (9)$$

* No caso ideal, tanto L_1 quanto L_2 devem tender ao infinito. Sua relação, contudo, deve permanecer finita, o que é especificado pela relação entre o nº de espiras.

$$L_2 = m^2 L_1$$

$$Z_{ent} = j\omega L_1 + \frac{\omega^2 m^2 L_1^2}{Z_C + j\omega m^2 L_1}$$

$L_1 \rightarrow \infty$
 o resultado é indefinido!
 terminado!

* Combinando os dois termos:

$$Z_{ent} = \frac{j\omega L_1 Z_C - \omega^2 m^2 L_1^2 + \omega^2 m^2 L_1^2}{Z_C + j\omega m^2 L_1}$$

$$Z_{ent} = \frac{j\omega L_1 Z_C}{Z_C + j\omega m^2 L_1} \quad Z_{ent} = \frac{Z_C}{\frac{Z_C}{j\omega L_1} + m^2}$$

Como $L_1 \rightarrow \infty$: $Z_{ent} = \frac{Z_C}{m^2}$ para um Z_C finito (10)

* Relações simples entre as correntes do 1º e 2º arcos.

Da eq. (8): $\frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} = \frac{j\omega M}{Z_C + j\omega L_2}$

Fazemos $L_2 \rightarrow \infty$

$$\frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} = \frac{j\omega M}{j\omega L_2} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$$

$$M = \sqrt{L_1 L_2} \quad \frac{L_2}{L_1} = m^2$$

$$M = \sqrt{L_1 L_2}$$

$$\frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} = \frac{1}{m}$$

(11)

* Deve ser notado que a relação entre as correntes é o negativo da relação entre o nº de espiras, se alguma corrente for invertida ou se a localização de algum dos pontos for trocada.

* Relação entre os termos do 1º e 2º arcos:

$$\dot{V}_2 = Z_L \cdot \dot{I}_2$$

$$Z_{ent} = \frac{Z_L}{m^2} \quad (10)$$

$$\dot{V}_1 = Z_{ent} \cdot \dot{I}_1 = \frac{Z_L}{m^2} \cdot \dot{I}_1$$

$$\frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1} = \frac{Z_L \cdot \dot{I}_2}{\frac{Z_L}{m^2} \cdot \dot{I}_1}$$

$$\frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1} = m^2 \cdot \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1}$$

$$\frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} = \frac{1}{m} \quad (11)$$

$$\frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1} = m = \frac{N_2}{N_1} \quad (12)$$


$$Z_1 = \frac{\dot{V}_1}{\dot{I}_1} = \frac{\dot{V}_2/m}{m \cdot \dot{I}_2} = \frac{\dot{V}_2/\dot{I}_2}{m^2}$$

$$Z_1 = \frac{Z_2}{m^2}$$

$$\frac{Z_2}{Z_1} = m^2$$

Exercício 1: Johnson 16.5.1


Calcule \dot{V}_1 , \dot{V}_2 , \dot{I}_1 e \dot{I}_2



Solução 1: Vamos substituir o circuito 2º e o transformador → referenciar o 2º ao 1º

$$\frac{V_2}{V_1} = m \quad \dot{V}_1 = \frac{\dot{V}_2}{m} = \frac{\dot{V}_2}{5} \quad \frac{Z_2}{Z_1} = m^2 \quad Z_1 = \frac{Z_2}{m^2}$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{m} \quad \dot{I}_1 = m \dot{I}_2 = 5 \dot{I}_2$$



$$Z_1 = \frac{Z_2}{n^2} = \frac{100 - j75}{5^2} \quad \boxed{Z_1 = 4 - j3 \Omega}$$

$$\dot{I}_1 = \frac{12 \angle 0^\circ}{2 + j3 + 4 - j3} \quad \dot{I}_1 = \frac{12 \angle 0^\circ}{6} \quad \boxed{\dot{I}_1 = 2 \angle 0^\circ \text{ (A)}}$$

$$\dot{I}_1 = -n \cdot \dot{I}_2 \quad \dot{I}_2 = -\frac{\dot{I}_1}{n} = -\frac{2 \angle 0^\circ}{5} \quad \dot{I}_2 = -0,4 \angle 0^\circ \text{ (A)}$$

$$\boxed{\dot{I}_2 = 0,4 \angle 180^\circ \text{ (A)}}$$


$$\dot{V}_1 = (4 - j3) \dot{I}_1 = (4 - j3) 2 \angle 0^\circ \quad \dot{V}_1 = 8 - j6 \quad \boxed{\dot{V}_1 = 10 \angle -36,9^\circ \text{ (V)}}$$

$$\dot{V}_2 = -n \cdot \dot{V}_1 = -5 \cdot 10 \angle -36,9^\circ \quad \dot{V}_2 = -50 \angle -36,9^\circ$$

$$\boxed{\dot{V}_2 = 50 \angle 143,1^\circ \text{ (V)}}$$

Solução 2: Vamos substituir o 1º ano e o transformador
 → referenciar o 1º ano ao 2º ano

$$\dot{V}_2 = -m \dot{V}_1 \quad \dot{I}_2 = -\frac{\dot{I}_1}{m} \quad Z_2 = m^2 Z_1$$



$$\dot{I}_2 = \frac{60 \angle 180^\circ}{50 + j75 + 100 - j75} \quad \dot{I}_2 = \frac{60 \angle 180^\circ}{150} \quad \boxed{\dot{I}_2 = 0,4 \angle 180^\circ \text{ (A)}}$$


$$\dot{V}_2 = (100 - j75) \dot{I}_2 = (100 - j75) (0,4 \angle 180^\circ)$$

$$\boxed{\dot{V}_2 = 50 \angle 143,1^\circ \text{ (V)}}$$

$$\dot{V}_1 = -\frac{\dot{V}_2}{m} \quad \boxed{\dot{V}_1 = 10 \angle 36,9^\circ \text{ (V)}}$$

$$\dot{I}_1 = -m \dot{I}_2 \quad \boxed{\dot{I}_1 = 2 \angle 0^\circ \text{ (A)}}$$

Exercício 2: Na figura abaixo, $\dot{V}_g = 100\angle 0^\circ$, $Z_g = 20\Omega$ e $Z_2 = 2k\Omega$. Calcule m de forma que $Z_1 = Z_g$ e, então, calcule a potência entregue a Z_2 .




$$\frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1} = m \quad \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} = \frac{1}{m} \quad \frac{Z_2}{Z_1} = m^2$$

$$Z_1 = Z_g = 20\Omega \quad Z_2 = 2000\Omega \quad \frac{Z_2}{Z_1} = m^2 \quad m = \sqrt{\frac{Z_2}{Z_1}}$$

$$m = \sqrt{\frac{2000}{20}} \quad \boxed{m = 10}$$

* Referenciar o 1º e o transformador p/ o 2º eio



$$\begin{aligned} \dot{V}_2 &= m \dot{V}_1 \\ \dot{I}_2 &= \frac{\dot{I}_1}{m} \\ Z_2 &= m^2 Z_1 \end{aligned}$$

$$P_{z2} = z_2 \cdot I_2^2 = \dot{V}_2 \cdot \dot{I}_2$$



$$\dot{I}_2 = \frac{1000 \angle 0^\circ}{2000 + 2000} = \frac{1000 \angle 0^\circ}{4000} \quad \boxed{\dot{I}_2 = 0,25 \angle 0^\circ \text{ (A)}}_{\text{rms}}$$

$$P_{z2} = 2000 \cdot (0,25)^2 \quad \boxed{P_{z2} = 125 \text{ (W)}}$$

Transformador linear \rightarrow depois da pág. 48

Redes equivalentes "T" e "II"

* Rede "T"



$$v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$

$$\equiv v_1 = (L_1 - M) \frac{di_1}{dt} + M \left(\frac{di_1}{dt} + \frac{di_2}{dt} \right)$$


$$v_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}$$

$$v_2 = (L_2 - M) \frac{di_2}{dt} + M \left(\frac{di_2}{dt} + \frac{di_1}{dt} \right)$$

* Se qualquer dos pontos nos enrolamentos do transformador for colocado na terminação oposta dessa bobina, os termos mútuos terão sinal negativo. Isso é análogo à troca de M por $-M$ e tal troca na rede "T" equivalente leva à análise correta. Os três valores de indutância própria seriam então: $L_1 + M$, $-M$ e $L_2 + M$.


* Todos as indutâncias presentes no equivalente "T" são indutâncias próprias, nenhuma indutância mútua está presente.

Exemplo: Obtenha o equivalente "T" do transformador mostrado.




Exercício: (a) Se as duas redes mostradas são equivalentes, especifique os valores para L_x , L_y e L_z .

(b) Repita se o ponto secundário da figura (b) estiver localizado na base da bobina.



Respostas: a) $-1,5; 2,5$ e $3,5$ H b) $5,5; 9,5$ e $-3,5$ H

* Rede "π"



* não é usualmente utilizada!

* não é obtida tão facilmente


$$v_1 = L \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \quad (1)$$

$$v_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \quad (2)$$

* Resolver (2) p/ $\frac{di_2}{dt}$ e substituir em (1)

$$\therefore \frac{di_1}{dt} = ?$$

* Integrando de 0 a t
 $i_1 - i_1(0)u(t) = \dots$
 $i_2 - i_2(0)u(t) = \dots$ } Um par de equações
 métodos



Exercícios recomendados:

16.1.1 / 1.2 e 1.3

16.2.1 / 2.2 e 2.3

16.3.1 / 3.2 e 3.3

16.4.1 / 4.2 e 4.3

~~16.5.1 / 5.2, 5.3 e 5.4~~


$$s = j\omega$$

16.3/5/9/11/17/25/27/~~29/33~~ e 36



Exercício: Johnson 16.33

Calcule a potência média entregue ao resistor de 4Ω .



Transf. ideal

$$\frac{V_2}{V_1} = m \quad \boxed{V_2 = 2V_1}$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{m} \quad \boxed{I_1 = 2I_2}$$

$16 \cos 3t \text{ (V)}$ V_{rms}

(1) $-16 + 2\dot{I}_1 + \dot{V}_1 = 0 \quad \therefore \quad \boxed{2\dot{I}_1 + \dot{V}_1 = 16} \quad (1)$

(2) $-\dot{I}_3 - \dot{I}_2 + \dot{I}_x = 0 \quad \therefore \quad \dot{I}_x = \dot{I}_2 + \dot{I}_3$

$\dot{V}_2 = 4\dot{I}_x \quad \therefore \quad \boxed{-\dot{V}_2 + 4\dot{I}_x = 0}$
 $\boxed{-\dot{V}_2 + 4\dot{I}_2 + 4\dot{I}_3 = 0} \quad (2)$

(3) $-16 + 8\dot{I}_3 + 4\dot{I}_3 + 4\dot{I}_2 = 0$

$\boxed{4\dot{I}_2 + 12\dot{I}_3 = 16} \quad (3)$

Aplicando $\dot{I}_1 = 2\dot{I}_2$ em (1) $\therefore \quad \boxed{4\dot{I}_2 + \dot{V}_1 = 16} \quad (4)$

Aplicando $\dot{V}_2 = 2\dot{V}_1$ em (2) $\therefore \quad \boxed{-2\dot{V}_1 + 4\dot{I}_2 + 4\dot{I}_3 = 0} \quad (5)$

Considerando

$\boxed{4\dot{I}_2 + 12\dot{I}_3 = 16} \quad (6)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ -2 & 4 & 4 \\ 0 & 4 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{I}_2 \\ \dot{I}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ 0 \\ 16 \end{bmatrix}$$

$$\dot{V}_1 = \frac{?}{128}$$

$$\dot{V}_2 = ?$$

$$\dot{I}_2 = \frac{320}{128}$$

$$\dot{I}_2 = 2,5 \angle 0^\circ \text{ (A) rms}$$


$$\dot{I}_3 = \frac{64}{128}$$

$$\dot{I}_3 = 0,5 \angle 0^\circ \text{ (A) rms}$$

$$\dot{I}_x = \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = 0,5 + 2,5 \quad \dot{I}_x = 3 \angle 0^\circ \text{ (A) rms}$$

$$P_{4\Omega} = 4 \cdot I_x^2 = 4 \cdot (3)^2 \quad P_{4\Omega} = 36 \text{ (W)}$$

Exercício: No circuito apresentado, calcule a potência fornecida ao resistor de 10Ω .



MALHAS

$$-120 + (20 + 30)\dot{I}_1 - 30\dot{I}_2 + \dot{V}_1 = 0$$

$$\boxed{50\dot{I}_1 - 30\dot{I}_2 + \dot{V}_1 = 120}$$

MALHAS 2

$$-\dot{V}_2 + (10 + 30)\dot{I}_2 - 30\dot{I}_1 = 0$$

$$\boxed{-30\dot{I}_1 + 40\dot{I}_2 - \dot{V}_2 = 0}$$

* Transformador ideal: $\frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1} = -n$ $\dot{V}_2 = -\frac{1}{2}\dot{V}_1$

$$\frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} = -\frac{1}{n}$$

* SOLUÇÃO:

$$\boxed{\dot{I}_2 = ?}$$

$$\dot{V}_1 = -2 \dot{V}_2$$

$$\dot{I}_2 = -2 \dot{I}_1$$

$$\dot{I}_1 = -0,5 \dot{I}_2$$

* Da eq. da malha 1:

$$50(-0,5 \dot{I}_2) - 30 \dot{I}_2 - 2 \dot{V}_2 = 120 \quad \therefore \quad -55 \dot{I}_2 - 2 \dot{V}_2 = 120$$

$$\dot{V}_2 =$$

* Da eq. da malha 2

$$-30(-0,5 \dot{I}_2) + 40 \dot{I}_2 - \dot{V}_2 = 0$$

$$15 \dot{I}_2 + 40 \dot{I}_2 - \dot{V}_2 = 0 \quad \therefore$$

$$\dot{V}_2 = 55 \dot{I}_2$$

$$* \quad -55 \dot{I}_2 - 2(55 \dot{I}_2) = 120 \quad \dot{I}_2 = \frac{-120}{165}$$


$$\dot{I}_2 = -0,7272 \angle 180^\circ \text{ (A)}$$

$$P_{\text{for}} = 10 \cdot (-0,7272)^2$$

$$P_{\text{for}} = 5,3 \text{ (W)}$$

$N_1: N_2$


$$m = \frac{N_2}{N_1}$$



$$\frac{V_2}{V_1} = m \quad \therefore V_2 = m V_1$$



$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{m} \quad \therefore I_2 = \frac{1}{m} I_1$$

$$\frac{Z_2}{Z_1} = m^2 \quad \therefore Z_2 = m^2 Z_1$$



Autotransformador

É um enrolamento eletricamente contínuo, com uma ou mais derivações (taps), em um núcleo magnético.



Considerando o circuito de figura b,
a relação de transformação é:

$$a = \frac{N_1}{N_2}$$

$$a = \frac{1}{m}$$

$$V_2 = \frac{1}{a m} V_1$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1 + N_2}{N_2} = \frac{N_1}{N_2} + \frac{N_2}{N_2} = a + 1$$


$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{a + 1}$$

que excede pela unidade a relação de transformação de um transformador ideal tendo a mesma relação de espiras.

$$\frac{I_c}{I_{ab}} = a + 1$$

$$\frac{I_2}{I_1} = m + 1$$

Exemplo: Para o autotransformador ideal apresentado, calcule V_2 e I_{cb} e a corrente de entrada I_1 .



$$Z_c = 10 \angle 60^\circ (\Omega)$$

$$m = \frac{N_2}{N_1} = 0,1$$

$$\frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} = \frac{1}{m} \Rightarrow \boxed{\frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} = 10}$$

Trafo 1

$$\dot{I}_{a1} = -0,1 \cdot \dot{I}_{a2}$$

$$\dot{I}_{a1} = -1 \angle 0^\circ \text{ (A)}$$

$$\frac{\dot{I}_{a2}}{\dot{I}_{a1}} = \frac{(-)1}{m} = -10$$

$$\dot{I}_{a1} = \frac{\dot{I}_{a2}}{-10}$$

$$\dot{I}_{a1} = \frac{-10 \angle 0^\circ}{10}$$

$$\boxed{\dot{I}_{a1} = -1 \angle 0^\circ \text{ (A)}}$$

Trafo 2

$$\frac{\dot{I}_{b2}}{\dot{I}_{b1}} = \frac{1}{m} = 10$$

$$\dot{I}_{b1} = \frac{\dot{I}_{b2}}{10} = \frac{20 \angle 0^\circ}{10}$$

$$\boxed{\dot{I}_{b1} = 2 \angle 0^\circ \text{ (A)}}$$

Trafo 3

$$\frac{\dot{I}_{c2}}{\dot{I}_{c1}} = -\frac{1}{m} = -10$$

$$\dot{I}_{c1} = \frac{\dot{I}_{c2}}{-10} = \frac{10 \angle 0^\circ}{-10}$$

$$\boxed{\dot{I}_{c1} = -1 \angle 0^\circ \text{ (A)}}$$

(58i)

A soma dos correntes do \dot{I} fornece uma verificação: LKE


$$\dot{I}_{a1} + \dot{I}_{b1} + \dot{I}_{c1} = 0$$

LKE \rightarrow môm

Exercício: No circuito acoplado, encontre a admitância de entrada $Y_{\dot{I}} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{V}_1}$ e determine a corrente $i_2(t)$

para $i_1(t) = 2\sqrt{2} \cos t$ (V).

$\dot{V} = Z \cdot \dot{I}$



* LKT à M1

$$\dot{V}_1 = j\dot{I}_1 + \frac{(\dot{I}_1 - \dot{I}_2)}{j} + \overset{\text{mutua}}{j\dot{I}_2} = 0$$

* LKT à M2

$$(j2 + 1)\dot{I}_2 + \frac{(\dot{I}_2 - \dot{I}_1)}{j} + \overset{\text{mutua}}{j\dot{I}_1} = 0$$

$$Y_{\Delta} = \frac{\dot{I}_{\Delta}}{\dot{V}_{\Delta}} = \frac{2j^2 + j + 1}{j^3 + j^2 + 5j + 1}$$

$$Y_{\Delta} = \frac{1+j}{4}$$

$$Y_{\Delta} = \frac{\sqrt{2}}{4} \angle 45^{\circ}$$

$$Y_{\Delta} = 0,3536 \angle 45^{\circ} \text{ (S)}$$

$$\dot{I}_{\Delta} = Y_{\Delta} \cdot \dot{V}_{\Delta}$$

$$\dot{I}_{\Delta} = 0,3536 \angle 45^{\circ} \cdot 2,8284 \angle 0^{\circ}$$

$$\dot{I}_{\Delta} = 1 \angle 45^{\circ}$$

$$i_{\Delta}(t) = 1 \cos(t + 45^{\circ}) \text{ (A)}$$


Exercício: Três transformadores idênticos são conectados em estrela (Y) no 1º eixo e em delta (Δ) no 2º eixo. Uma única carga conduz a corrente $I_C = 30 \angle 0^\circ$.

Dados: $\dot{I}_{a2} = \dot{I}_{c2} = 10 \angle 0^\circ$ (CA)

$\dot{I}_{b2} = 20 \angle 0^\circ$ (CA)

$N_1 = 10 N_2$ ~~W~~ ~~W~~ $\frac{N_2}{N_1} = 0,1$

Encontre as correntes do 1º eixo \dot{I}_{a1} , \dot{I}_{b1} e \dot{I}_{c1}



$$m = \frac{N_2}{N_1}$$

$$m = \frac{80}{40}$$

$$m = 2$$

$$\frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1} = m + 1$$

$$\dot{V}_2 = (m + 1) \dot{V}_1$$

$$\dot{V}_2 = 3 \cdot 150 \angle 0^\circ$$

$$\dot{V}_2 = 450 \angle 0^\circ \text{ (V)}$$

$$\dot{I}_c = \frac{\dot{V}_2}{Z_c} = \frac{450 \angle 0^\circ}{10 \angle 60^\circ}$$

$$\dot{I}_c = 45 \angle -60^\circ \text{ (A)}$$

$$\dot{I}_{cb} = \dot{I}_c - \dot{I}_{ab}$$

$$\dot{I}_{cb} = \dot{I}_1 = (m + 1) \cdot \dot{I}_2$$

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_c$$

$$\dot{I}_{ab} = 3 \cdot 45 \angle -60^\circ \text{ (A)}$$

$$\dot{I}_{ab} = 135 \angle -60^\circ \text{ (A)}$$

$$\dot{I}_{cb} = 45 \angle -60^\circ - (135 \angle -60^\circ)$$

$$\dot{I}_{cb} = 22,5 - j38,97 - 67,5 + j116,9$$

$$\dot{I}_{cb} = -45 + j77,93$$

$$\dot{I}_{cb} = 90 \angle -60^\circ \text{ (A)}$$

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{1}{2}$$

$$a = \frac{40}{80} = \frac{1}{2}$$

$$\vec{V}_2 = \frac{V_1}{a+1} = 100 \angle 0^\circ \text{ (V)}$$

$$\vec{I}_c = \frac{\vec{V}_2}{Z_c} = 10 \angle -60^\circ \text{ (A)}$$

* corrente atrasada em relação a tensão ∴ carga com característica indutiva!

$$\vec{I}_{cb} = \vec{I}_c - \vec{I}_{ab} = 3,33 \angle -60^\circ \text{ (A)}$$

$$\vec{I}_{ab} = \frac{\vec{I}_c}{a+1} = 6,67 \angle -60^\circ \text{ (A)}$$

$$\vec{I}_D = \vec{I}_{ab} = 6,67 \angle -60^\circ \text{ (A)}$$

* KCL

$$-\vec{I}_{ab} - \vec{I}_{cb} + \vec{I}_c = 0$$

$$-\vec{I}_D - \vec{I}_{cb} + \vec{I}_c = 0$$

$$\vec{I}_{cb} = -\vec{I}_D + \vec{I}_c$$

$$\vec{I}_D = \frac{\vec{I}_c}{m+1}$$

