


CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

SEP282 – PROCESSOS PARA INDÚSTRIA AERONÁUTICA


AULA 7 CORTE E DOBRA DE CHAPAS

CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS


Corte e dobra de chapas



Furação por cisalhamento




Dobra de chapas com matriz em “V”




CORTE E DOBRA DE CHAPAS


Fases do processo



**Deformação
elástica**




**Deformação
Plástica**



**Trinca e
ruptura**


CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

Nomenclatura do processo




CORTE E DOBRA DE CHAPAS

Nomenclatura do processo



CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

Corte com prensa-chapas



CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

Exemplos de peças cortadas por cisalhamento




Furo simples



Cortes laterais diversos




Rasgos cantos vivos



Perfurações

CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS


Exemplos de peças cortadas por cisalhamento e dobradas




Rasgos e dobras



Rasgo e Repuxo



Cortes em encaixes




Cortes em raios

CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

Exemplos de peças cortadas por cisalhamento e dobradas


Repuxo e corte



Puncionamento




Corte parcial




CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

Exemplos de peças cortadas por cisalhamento





Núcleo e estatores de motores

Cortes de engrenagens



CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

Carga para corte de chapas



CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

Carga para corte de chapas


$$P_c = k_c \cdot b \cdot h$$

P_c = Carga máxima [N]

k_c = Pressão específica de corte por cisalhamento [N/mm²]

b = perímetro de corte [mm]

h = espessura de corte [mm]



CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

MATERIAL	Composição química em por cento							σ_s kg/mm ²	σ_r kg/mm ²
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni		
1	0,16	0,23	0,34	0,018	0,006	1,42	4,31	58,5	110,0
2	0,75	0,31	0,63	0,028	0,220	0,15	-	58,5	100,8
3	0,40	0,33	0,55	0,024	0,027	1,10	0,13	44,8	83,8
4	0,14	0,70	0,50	0,020	0,020	13,00	8,50	-	60,0
5	0,47	0,23	0,58	0,027	0,030	0,050	-	35,4	67,3
6	0,20	0,24	0,52	0,026	0,030	0,040	-	42,6	53,7
7	0,15	0,20	0,40	0,040	0,040	0,200	0,30	18,0	38,0

Pressão específica de corte

Apostila:

$$k_c \cong 0,75\sigma_r$$

MATERIAL	k_{cmx} (kg/mm ²)	ζ (%)	ε_c	ρ (kgmm/mm ³)
1	75	9	0,16	9,7
2	61	10,8	0,16	7,4
3	54	16,6	0,33	15,0
4	47	45,0	0,40	12,4
5	46	19,7	0,23	8,5
6	38	21,7	0,35	10,4
7	28	32,0	0,41	9,7
Cobre	16	-	0,42	5,7
Zinco	15	-	0,41	5,2
Duro- alumínio	13	-	0,13	1,3

CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

Pressão específica de corte

Apostila:

$$k_c \cong 0,75\sigma_r$$

(VALORES MEDIOS) PRESSÕES ESPECÍFICAS DE CORTE DE ALGUNS MATERIAIS

<u>Material</u>	<u>Kc(kg/mm²)</u>	<u>Material</u>	<u>Kc(kg/mm²)</u>
- Chumbo	2 - 3	Cartolina	7 - 9
- Estanho	3 - 4	Papel isolante	10 - 13
- Couro	0,7 - 1,5	Fibra isolante	9 - 12
- Mica 0,5 espessura	8	Madeira	1 - 3
- Mica 2,0 espessura	5	Magnésio Liga	11 - 16
- Celuloide	4 - 6	Klingerit	4 - 6
- Borracha mole	0,7	Aço 0,1 % C	24 - 30
- Borracha dura	2 - 6	0,2 % C	32 - 40
- Papel 0,25 espessura	6	0,3 % C	36 - 48
- Papel 5 x 0,25 espessura	4,5	0,4 % C	45 - 56
- Papel 10 x 0,25 espessura	2,3	0,6 % C	55 - 70
- Papel 20 x 0,25 espessura	1,4	0,8 % C	70 - 90
- Papelão	2 - 3,5	Aço silício	45 - 55

CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

Table 4.2.3: Summary of the more commonly used sheet metal materials

Unalloyed steels

	Material No.	R_m [N/mm ²]	$R_{p0.2}$ or R_{el} [N/mm ²]	A_{80} [%]	Fields of application, examples
St 12	10330	270...410	max. 280	28	automotive engineering
USt 13	10333	270...370	max. 250	32	automotive engineering
St 14	10338	270...350	max. 225	38	automotive engineering

Phosphor-alloyed steels

	Material No.	R_m [N/mm ²]	$R_{p0.2}$ or R_{el} [N/mm ²]	A_{80} [%]	Fields of application, examples
ZStE 220 P	10397	340...420	220...280	30	automotive engineering
ZStE 260 P	10417	380...460	260...320	28	car body work: doors, hoods, roofs
ZStE 300 P	10448	420...500	300...360	26	automotive engineering

Bake-hardening steels

	Material No.	R_m [N/mm ²]	$R_{p0.2}$ or R_{el} [N/mm ²]	A_{80} [%]	Fields of application, examples
ZStE 180 BH	10395	300...380	180...240	32	automotive engineering
ZStE 220 BH	10396	320...400	220...280	30	automotive engineering
ZStE 260 BH	10400	360...440	260...320	28	automotive engineering
ZStE 300 BH	10444	400...480	300...360	26	automotive engineering


Pressão específica de corte

$$k_c \cong 0,8R_m$$

CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

Pressão específica de corte

$$k_c \cong 0,75\sigma_r$$



CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

VALORES DE τ_c EM Kg/mm² PARA CADA MATERIAL


		Recozido	Cru
Aço laminado	0,1% C.....	25	32
	0,2% C.....	32	40
	0,3% C.....	36	48
	0,4% C.....	45	56
	0,6% C.....	56	72
	0,8% C.....	72	90
	1,0% C.....	80	105
	inoxidável.....	52	60
	silício.....	45	56
Alumínio.....		7 ÷ 9	13 ÷ 16
Alpaca (Cu — Ni — Zn).....		28 ÷ 36	45 ÷ 46
Amianto em folha.....		3,15	
Prata.....		23,5	
Bronze fosforoso.....		32 ÷ 40	40 ÷ 60
Papel	1 folha de 0,25 mm de espessura.....	16	
	5 folhas de 0,25 mm de espessura.....	4,5	
	10 folhas de 0,25 mm de espessura.....	2,3	
	20 folhas de 0,25 mm de espessura.....	1,4	

Pressão específica de corte

$$k_c \cong 0,75\sigma_r$$

CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

Técnicas para reduzir a força de corte por cisalhamento




CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS


Processo de Dobra de chapas



Dobras simples




Dobras com CNC



Dobras com matriz
rotativa

CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS


Operações de dobra de chapas




CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

Operações de dobra de chapas


**Dobra com
matriz "V"**




Dobra com um apoio




**Dobra com
dupla ação**



calandra




**Dobra em
matriz aberta**





CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

Operações de dobra de chapas

Dobra em “U”





Dobra em “V”



Dobra com punção rotativo

CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

Exemplos de peças com dobra de chapas



CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

Raio mínimo para a dobra

Table 4.8.1: Minimum bending radius $r_{i\min}$ for bending angles α under 120°


Steel sorts with a minimum tensile strength [N/mm ²]	Bending direction compared to roller direction of sheet	Smallest admissible bending radius $r_{i\min}$ for sheet metal thickness s [mm]							
		1	> 1 to 1,5	> 1,5 to 2,5	> 2,5 to 3	> 3 to 4	> 4 to 5	> 5 to 6	> 6 to 7
to 390	transverse	1	1.6	2.5	3	5	6	8	10
	longitudinal	1	1.6	2.5	3	6	8	10	12
over 390 to 490	transverse	1.2	2	3	4	5	8	10	12
	longitudinal	1.2	2	3	4	6	10	12	16
over 400 to 640	transverse	1.6	2.5	4	5	6	8	10	12
	longitudinal	1.6	2.5	4	5	8	10	12	16
Steel sorts with a minimum tensile strength [N/mm ²]	Bending direction compared to roller direction of sheet	Smallest admissible bending radius $r_{i\min}$ for sheet metal thickness s [mm]							
		> 7 to 8	> 8 to 10	> 10 to 12	> 12 to 14	> 14 to 16	> 16 to 18	> 18 to 20	
to 390	transverse	12	16	20	25	28	36	40	
	longitudinal	16	20	25	28	32	40	45	
over 390 to 490	transverse	16	20	25	28	32	40	45	
	longitudinal	20	25	32	36	40	45	50	
over 400 to 640	transverse	16	20	25	32	36	45	50	
	longitudinal	20	25	32	36	40	50	63	

CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

Retorno elástico (spring back)

Table 4.8.2: Springback factor k_R

Material	Springback factor k_R	
	$r_{i2}/s = 1$	$r_{i2}/s = 10$
St 0-24, St 1-24	0.99	0.97
St 2-24, St 12	0.99	0.97
St 3-24, St 13	0.985	0.97
St 4-24, St 14	0.985	0.96
stainless austenitic steels	0.96	0.92
high temperature ferritic steels	0.99	0.97
high temperature austenitic steels	0.982	0.955
nickel w	0.99	0.96
Al 99.5 F 7	0.99	0.98
Al Mg 1 F 13	0.98	0.90
Al Mg Mn F 18	0.985	0.935
Al Cu Mg 2 F 43	0.91	0.65
Al Zn Mg Cu 1.5 F 49	0.935	0.85




$$k_R = \frac{\alpha_2}{\alpha_1} = \frac{r_{i1} + 0.5 \cdot s}{r_{i2} + 0.5 \cdot s} [-],$$

With α_1 : angle at the die (required bending angle) [°],
 α_2 : desired angle at the workpiece (after springback) [°],
 s : sheet metal thickness [mm],
 r_{i1} : inside radius at the die [mm],
 r_{i2} : inside radius at the workpiece [mm].

CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

Força e trabalho para dobrar em matriz “V”



$$l = 6 \cdot s \quad [\text{mm}]$$

$$F_b = \frac{b_s \cdot s^2 \cdot R_m}{w} \quad [\text{N}] \quad \text{for } w/s \geq 10$$

or

$$F_b = \left(1 + \frac{4 \cdot s}{w}\right) \cdot \frac{b_s \cdot s^2 \cdot R_m}{w} \quad [\text{N}] \quad \text{for } w/s < 10$$


$$W_b = x \cdot F_b \cdot h \quad [\text{Nm}],$$

$$x = 0,3 \text{ a } 0,6$$

R_m = Tabela

CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

Força para dobrar em matriz “V”



$$r \geq ks$$

$$k = 0,85 \frac{\sigma_r}{\delta} + 0,5$$

r = raio min. de dobra

δ = alongamento (%)

$$F_b = \frac{2}{3} \frac{bs^2\sigma_b}{w}$$

σ_b = tensão de dobra dada por

$$\sigma_b = 2\sigma_r$$


Para $w/s \geq 10$

CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

Força para dobrar em matriz “V”

$$F_b = k_v \frac{bh^2 \sigma_d}{w}$$

$k_v = 0,75$ a $2,5$ (valores maiores para menores razões R_p/h). O valor de $1,33$ é usado se $W > 8h$




	Tons/In. ²	MPa [N/mm ²]
Steel, low carbon, 1025	30–51.5	410–710
Steel, medium carbon, 1045	40–91	550–1,250
Steel, high carbon, 1095	45–106.5	620–1,470
Steel, stainless, 303	42.5–62.5	585–860
Aluminum alloy, cold worked	6.0–31.5	80–435
Aluminum alloy, heat treated	11.0–41.5	150–570
Copper	16–28.5	220–390
Phosphor bronze	20–64	275–880
Zinc	9.75–15.5	135–215

CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

Força para dobrar em matriz com um ponto de apoio

$$F_b = \frac{bh^2\sigma_d}{w}$$




**Handbook of Die
Design -2nd ed. 2006**

	Tons/In. ²	MPa [N/mm ²]
Steel, low carbon, 1025	30–51.5	410–710
Steel, medium carbon, 1045	40–91	550–1,250
Steel, high carbon, 1095	45–106.5	620–1,470
Steel, stainless, 303	42.5–62.5	585–860
Aluminum alloy, cold worked	6.0–31.5	80–435
Aluminum alloy, heat treated	11.0–41.5	150–570
Copper	16–28.5	220–390
Phosphor bronze	20–64	275–880
Zinc	9.75–15.5	135–215

CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

Máquinas para corte de chapas

Máquina manual de cortar



CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

Ferramentas e prensas para corte e dobra de chapas




Estampo de corte com 4 guias



CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

Ferramentas e prensas para corte e dobra de chapas



Estampo de corte progressivo

Prensa com alimentador automático



CORTE E DOBRA DE DE CHAPAS

Prensas de corte e dobra de chapas

