


PEA2290
Transformadores

Revisão de conceitos de eletromagnetismo




Lei de Ampère:

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = i_{conc}$$

\vec{H} = vetor campo magnético ou intensidade magnética [A/m]

i_{conc} = corrente concatenada com o contorno C



$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = Ni$$

Bobina com N
espiras, corrente i

Vetor indução magnética ou densidade de fluxo \vec{B} :

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

\vec{B} = indução magnética [T]

μ = permeabilidade magnética [H/m]

μ_0 (vácuo) = $4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m

Fluxo magnético ϕ :


$$\phi = \int_S \vec{B} \cdot \vec{dS}$$

ϕ = fluxo magnético [Wb=T·m²], valor escalar

\vec{dS} = vetor normal à superfície S, com módulo igual a dS


sentido definido pela regra da mão direita

$$\vec{H}, \vec{B}, \phi$$




$$H\ell = Ni \Rightarrow \frac{B}{\mu}\ell = Ni \Rightarrow Ni = \frac{\ell}{S\mu}\phi \Rightarrow Ni = \mathfrak{R}\phi$$

\mathfrak{R} : relutância magnética



$$Ni = \mathcal{R} \phi$$

$N \cdot i$ também é chamada de “força magnetomotriz” (fmm)



Circuito elétrico análogo

$$E = \frac{\ell}{\sigma S} i = \frac{\rho \ell}{S} i$$

$$E = R i$$

E também é chamada de “força eletromotriz” da fonte (fem)

Circuito magnético	Circuito elétrico análogo
Relutância: $\mathcal{R} = \frac{1}{\mu} \frac{\ell}{S}$	Resistência: $R = \rho \frac{\ell}{S} = \frac{1}{\sigma} \frac{\ell}{S}$
Fluxo magnético ϕ	Corrente elétrica i
$fmm = Ni$	$fem = E$

Transformadores

- Dispositivo que converte um nível de tensão em outro nível de tensão pela ação da variação do fluxo magnético
- A possibilidade de elevação e redução eficiente do nível de tensão viabilizou a transmissão de energia por distâncias consideráveis em corrente alternada
 - Maior tensão -> menor corrente -> menos perdas

Lei de Faraday:

Fluxo magnético variável induz uma tensão:

$$e_{ind} = \frac{d\lambda}{dt} = N \frac{d\phi}{dt}$$


Indutância:

$$L = N \frac{\phi}{i} \Rightarrow e_{ind} = N \frac{d\left(\frac{Li}{N}\right)}{dt} = \frac{d(Li)}{dt} = L \frac{di}{dt}$$

Corrente senoidal -> fluxo magnético senoidal -> variável no tempo

Transformador ideal

- Permeabilidade magnética $\rightarrow \infty$
 - \mathfrak{R} (relutância) = 0
 - Não há dispersão no fluxo magnético: todo o fluxo é confinado ao núcleo
- Corrente de magnetização = 0
- Perdas no núcleo = 0
- Perdas Joule nos enrolamentos = 0



$$e_p(t) = N_p \frac{d\phi_p}{dt}$$

$$e_s(t) = N_s \frac{d\phi_s}{dt}$$


$$\frac{d\phi_p}{dt} = \frac{e_p(t)}{N_p}$$

$$\frac{d\phi_s}{dt} = \frac{e_s(t)}{N_s}$$

$$\phi_p = \phi_s$$

$$\frac{e_p(t)}{e_s(t)} = \frac{N_p}{N_s} = a$$

Circuito secundário com carga ($i_s \neq 0$)



$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = Ni$$

Transformador ideal : $\mu \rightarrow \infty$

$$H \cdot \ell_m = N_p i_p(t) - N_s i_s(t)$$

$$N_p i_p - N_s i_s = 0$$

$$\frac{B}{\mu} \cdot \ell_m = N_p i_p(t) - N_s i_s(t)$$

$$\frac{i_p(t)}{i_s(t)} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{1}{a}$$

↑ tensão, ↓ corrente

↓ tensão, ↑ corrente

Relações de tensão, corrente e potência em um transformador ideal

tensões

$$\frac{e_p(t)}{e_s(t)} = \frac{N_p}{N_s} = a$$

$$\frac{\dot{E}_P}{\dot{E}_S} = \frac{N_p}{N_s} = a$$

correntes

$$\frac{i_p(t)}{i_s(t)} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{1}{a}$$





$$\frac{\dot{I}_P}{\dot{I}_S} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{1}{a}$$

potências

$$e_s(t) \cdot i_s(t) = e_p(t) \frac{N_s}{N_p} i_p(t) \frac{N_p}{N_s} = e_p(t) \cdot i_p(t)$$

$$\overline{S_P} = \dot{E}_P \dot{I}_P^* = \dot{E}_S \dot{I}_S^* = \overline{S_S}$$

Convenção de polaridades



Transformador real

- Permeabilidade magnética finita
 - \mathfrak{R} (relutância) $\neq 0$
 - Existe certa dispersão no fluxo magnético pelo ar, percorrendo um caminho de alta relutância (baixa permeabilidade)
- Corrente de magnetização $\neq 0$
- Perdas no núcleo $\neq 0$
- Perdas Joule nos enrolamentos $\neq 0$


Transformador real: corrente de magnetização

- Circuito secundário em aberto (sem carga)
 - Corrente no primário: corrente de magnetização = corrente necessária para produzir o fluxo no núcleo magnético, através da orientação dos domínios do material.


Perdas no núcleo

- Curva de magnetização


- Alguns domínios magnéticos ainda ficam alinhados após $H=0$
- A área interna da curva de magnetização é um indicativo das perdas por histerese



Perdas no núcleo (cont.)




- Correntes de Foucault (ou correntes parasitas) → correntes induzidas no núcleo, ocasionando perdas por Ri^2



- Núcleo laminado resulta em um caminho de alta resistência para as correntes de Foucault

Modelo equivalente de um transformador real



R_p, R_s : resistências dos enrolamentos primário e secundário

X_p, X_s : reatâncias de dispersão dos enrolamentos primário e secundário


R_c : resistência que representa as perdas ôhmicas no núcleo

X_M : indutância que representa a curva de magnetização do núcleo

$R_c // X_M$: ramo de magnetização do transformador

i_M : corrente de magnetização

Modelo equivalente de um transformador real (cont.)



No secundário do transformador,

$$\left[\begin{aligned} \dot{E}_S &= \frac{\dot{E}_P}{a}, & \dot{I}_S &= a \cdot (\dot{I}_P - \dot{I}_M) \end{aligned} \right]$$

$$\dot{V}_S = \dot{E}_S - \dot{I}_S (R_S + jX_S) = \frac{\dot{E}_P}{a} - a \cdot (\dot{I}_P - \dot{I}_M) (R_S + jX_S)$$

$$\dot{V}_S = \frac{\dot{E}_P - (\dot{I}_P - \dot{I}_M)(a^2 R_S + ja^2 X_S)}{a}$$

$$\boxed{a\dot{V}_S = \dot{E}_P - (\dot{I}_P - \dot{I}_M)(a^2 R_S + ja^2 X_S)}$$

Modelo equivalente de um transformador real com o secundário refletido no primário

$$a\dot{V}_S = \dot{E}_P - (\dot{I}_P - \dot{I}_M)(a^2 R_S + ja^2 X_S)$$


ou

$$\dot{V}_S' = \dot{E}_P - \dot{I}_S'(R_S' + jX_S')$$


onde os valores refletidos são:

$$\dot{V}_S' = a\dot{V}_S \quad \dot{I}_S' = \dot{I}_S / a = \dot{I}_P - \dot{I}_M \quad R_S' = a^2 R_S \quad X_S' = a^2 X_S$$


Esta expressão é satisfeita pelo circuito equivalente a seguir, onde o transformador ideal pode ser omitido. Notar que os valores reais no secundário são \dot{V}_s e \dot{I}_s .



Impedância de carga no secundário refletida ao primário



Modelo equivalente de um transformador real com o secundário refletido no primário



Valores nominais de transformadores (dados de placa)

- Tensões nominais
 - Valores eficazes (rms)
 - ex. 110 V/220 V, 13,8 kV/440 V
 - $V_{nom_1}/V_{nom_2}=a_{nominal}$
- Potência nominal
 - Potência aparente [VA]
 - Correntes nominais obtidas a partir de S_{nom} e V_{nom}

Exercício transformador

TA

É dado um transformador 2400V/240V com os seguintes parâmetros:

- $R_p = 0,68 \Omega$, $X_p = 7,8 \Omega$ (primário)
- $R_s = 0,0068 \Omega$, $X_s = 0,078 \Omega$ (secundário)
- $R_c = 90 k\Omega$, $X_m = 20 k\Omega$ (magnetização)

Considere que, em seu secundário, é conectada uma carga que, se submetida a tensão nominal, consome 20 kVA com fator de potência 0,88 indutivo.

Problema 1: Se a tensão no primário de transformador for igual à nominal, qual a tensão, corrente e potência complexa no secundário, corrente e potência complexa no primário? Despreze o ramo de magnetização.

- 2400V/240V
- $R_p = 0,68\Omega$, $X_p = 7,8\Omega$ (primário)
 - $R_s = 0,0068\Omega$, $X_s = 0,078\Omega$ (secundário)
 - $R_c = 90k\Omega$, $X_m = 20k\Omega$ (magnetização)

Tensão nominal no primário = 2400 V

Relação de transformação $a = \frac{2400}{240} = 10$

$R_s' = 10^2 \cdot 0,0068 = 0,68\Omega$ $X_s' = 10^2 \cdot 0,078 = 7,8\Omega$

Impedância de carga:

p/ $\dot{V}_s = 240V$, $\overline{S}_s = 20000 \angle \cos^{-1} 0,88$


$$\overline{S}_s = \dot{V}_s \dot{I}_s^* = \dot{V}_s \left(\frac{\dot{V}_s}{\overline{Z}_L} \right)^* = \frac{|\dot{V}_s|^2}{\overline{Z}_L^*} \longrightarrow 20000 \angle 28,36^\circ = \frac{240^2}{\overline{Z}_L^*}$$

$$\overline{Z}_L^* = \frac{240^2}{20000 \angle 28,36^\circ} = 2,88 \angle -28,36^\circ$$

$$\overline{Z}_L = (2,88 \angle 28,36^\circ) = (2,5344 + j1,3679)\Omega$$

$$\overline{Z}_L' = 10^2 (2,5344 + j1,3679) = (253,44 + j136,79)\Omega$$

Desprezando o ramo de magnetização, o circuito equivalente é apresentado a seguir




$$i_p = \frac{2400 \angle 0^\circ}{0,68 + j7,8 + 0,68 + 253,44 + j136,79} = \frac{2400}{254,80 + j152,39}$$

$$i_p = \frac{2400}{296,89 \angle 30,88^\circ} = (8,08 \angle -30,88^\circ) \text{ A}$$

$$S_p = \dot{V}_p \dot{I}_p^* = (2400 \angle 0^\circ)(8,08 \angle 30,88^\circ) = (19400,8 \angle 30,88^\circ) \text{ VA}$$

$$S_p = (16650,1 + j9958,2) \text{ VA}$$

$$\frac{\dot{I}_s}{\omega} = \dot{I}_p = i_p \longrightarrow \dot{I}_s = 10 \dot{I}_p = (80,8 \angle -30,88^\circ) \text{ A}$$



anteriores:

$$\dot{I}_P = \frac{2400}{(296,89 \angle 30,88^\circ)} = (8,08 \angle -30,88^\circ) \text{ A}$$

$$\overline{S}_P = (16650,1 + j 9958,2) \text{ VA}$$

$$\dot{I}_S = 10 \dot{I}_P = (80,8 \angle -30,88^\circ) \text{ A}$$

continuando:


$$\dot{V}_S = \dot{I}_S \overline{Z}_L = (80,8 \angle -30,88^\circ)(2,88 \angle 28,36^\circ) = (232,81 \angle -2,53^\circ) \text{ V}$$

$$\overline{S}_S = \dot{V}_S \dot{I}_S^* = (232,81 \angle -2,53^\circ)(80,8 \angle 30,88^\circ) = (18819,58 \angle 28,36^\circ) \text{ VA}$$

$$\overline{S}_S = (16561,23 + j 8938,81) \text{ VA}$$

(comparar com o valor afirmado no enunciado para $\dot{V}_S = 240 \text{ V}$)

Problema 2: Idem ao problema 1, considerando o nome de magnetização



Para obter-se \dot{I}_p , calcula-se a impedância equivalente do circuito vista da entrada:

$$\bar{Z}_{eq} = 0,68 + j7,8 + [(90 \cdot 10^3) // (j20 \cdot 10^3)] // (j7,8 + 0,68 + 253,44 + j136,79)$$


$$= 0,68 + j7,8 + [(4235,29 + j19058,82) // (254,12 + j144,59)]$$

$$= 0,68 + j7,8 + (249,99 + j145,9) = (250,67 + j153,7) \Omega$$

$$\dot{I}_p = \frac{V_p}{\bar{Z}_{eq}} = \frac{2400}{250,67 + j153,7}$$

$$\bar{Z}_{eq} = 250,67 + j153,7 \quad (294,04 \angle 31,5^\circ)$$

$$\dot{I}_p = (8,16 \angle -31,5^\circ) \text{ A} = (6,96 - j4,27) \text{ A}$$



$$\dot{I}_M = \frac{\dot{V}_M}{\quad}$$

$$4235,29 + j19058,82$$

$$\dot{V}_M = \dot{V}_P - \dot{I}_P(0,68 + j7,8) = 2400 - (8,16 \angle -31,52^\circ)(0,68 + j7,8)$$


$$= 2400 - (8,16 \angle -31,52^\circ)(7,83 \angle 85,02^\circ)$$

$$= 2400 - (63,91 \angle 53,50^\circ) = 2400 - (38,01 + j51,37)$$

$$= 2361,99 - j51,37 = (2362,55 \angle -1,25^\circ) \text{ V}$$

$$\dot{I}_M = \frac{(2362,55 \angle -1,25^\circ)}{4235,29 + j19058,82} = \frac{(2362,55 \angle -1,25^\circ)}{(19523,74 \angle 77,47^\circ)}$$

$$\dot{I}_M = (0,12 \angle -78,72^\circ) \text{ A} = (0,024 - j0,119) \text{ A}$$



$$\dot{I}_P = (8,16 \angle -31,58^\circ) \text{ A} = (6,96 - j4,27) \text{ A}$$

$$\dot{I}_M = (0,12 \angle -78,72^\circ) \text{ A} = (0,024 - j0,119) \text{ A}$$

$$\frac{\dot{I}_S}{10} = \dot{I}_P - \dot{I}_M = (6,96 - j4,27) - (0,024 - j0,119)$$

$$\frac{\dot{I}_S}{10} = (6,935 - j4,148) = (8,081 \angle -30,89^\circ)$$

$$\dot{I}_S = (80,81 \angle -30,89^\circ)$$

$$\dot{V}_S = \dot{I}_S \bar{Z}_L = (80,81 \angle -30,89^\circ)(2,88 \angle 28,36^\circ) = (232,72 \angle -2,53^\circ) \text{ V}$$

$$\begin{aligned} S_S &= \dot{V}_S \dot{I}_S^* = (232,72 \angle -2,53^\circ)(80,81 \angle 30,89^\circ) \\ &= (18804,81 \angle 28,36^\circ) = (16548,24 + j8931,79) \text{ VA} \end{aligned}$$