Universidade de São Paulo

Escola de Engenharia de Lorena

Departamento de Engenharia de Materiais

LOM 3080 – PROCESSOS DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E SIDERÚRGICA

FUNDAMENTOS SOBRE AÇOS E FERROS FUNDIDOS

- **Produção mundial de plástico (ABIPLAST):
250.000.000 por ano**

- **Produção mundial de aço (World Steel Association)
em 2014:
1 646 729 toneladas**

- **Produção mundial de aço (World Steel Association)
em 2015
1 599 484 toneladas**

O QUE É AÇO?

**É UMA LIGA DE FERRO E CARBONO COM
ELEMENTOS RESIDUAIS: P, S, Mn**

Figura 1.1 Mudanças de fase do ferro puro [1].

(André.V. Costa e Silva e P.MeI)

DIAGRAMA DE EQUILÍBRIO

Figura 1.9 Diagrama de equilíbrio ferro-grafita [12].

Em *equilíbrio termodinâmico real*, no resfriamento da liga Fe-C, as fases de equilíbrio em temperatura ambiente seriam o ferro α (ferrita) e a grafita.

(André.V. Costa e Silva e P.Meil)

DIAGRAMA

Aços

Ferros fundidos

DIAGRAMA DE FASES

Na produção real do aço, os resfriamentos são muito rápidos e não existe o *equilíbrio termodinâmico real*, fazendo com que ocorra uma fase metaestável: a Cementita (Fe_3C). Por isso a nomenclatura correta ao se referir a este diagrama é *diagrama de fases* e não diagrama de equilíbrio.

Tridimensional

(André.V. Costa e Silva e P.Meil)

Figura 1.10 Diagrama de fases ferro-cementita [1].

(Colpaert)

Figura 7.1

Diagrama de equilíbrio metastável ferro-carbono. Duas escalas diferentes no eixo da composição química. O diagrama de equilíbrio informa quais as fases de equilíbrio em cada região, mas não informa (a) se o equilíbrio será atingido; (b) quais as características microestruturais (formas, distribuições das fases) existirão em cada campo [6].

DIAGRAMA DE FASES

DIAGRAMA DE FASES

(Smith)

- ***Ferrita (δ)***: Solução sólida de C em Fe CCC – 1.394°C a 1.538°C. Solubilidade máxima de 0,09% de C em 1.495°C ($a=2,91\text{\AA}$)
- ***Austenita (γ)***: Solução sólida de C no Fe CFC- 727°C a 1.495°C. Solubilidade máxima de C-2,11 % a 2,14%, em 1148°;
- ***Ferrita (α)***: Solução sólida de C no Fe CCC – até 912°. Solubilidade máxima 0,020% de C em 723°C a 727°C ($a=2,88\text{\AA}$);
- ***Cementita (Fe_3C)***: ortorrômbico, alta dureza;
- ***Perlita: microconstituente*** formado por α e Fe_3C .

Figura 7.2

Representação esquemática da transformação da austenita em ferrita em condições próximas ao equilíbrio. Adaptado de Ashby [7].

(Colpaert)

Figura 7.3

Aço de teor de carbono extra baixo⁽⁷⁾ (no caso, Ferro Armco). Grãos de ferrita e pequenas inclusões não-metálicas. Ataque: água régia.

(Colpaert)

FASES E CONSTITUINTES

(Callister)

Figura 9.64

Diferentes morfologias de ferrita pró-eutectóide em aço com C = 0.37% Mn = 1.5% e V = 0.11% transformado isotermicamente a 700 °C. Observa-se ferrita alotriomórfica nucleada nos contornos de grão austeníticos anteriores e ferrita idiomórfica. A matriz transformou para martensita no resfriamento brusco após o tratamento isotérmico. Cortesia C. Capdevila Montes, Grupo Materialia (CENIM-CSIC), Madrid, Espanha.

(Colpaert)

Figura 9.63

Esquema da classificação de Dubé, modificada por Aaronson, para as formas da ferrita em aços: (a) alotriomorfos; (b) ferrita Widmanstätten primária (*primary side plates*, “placas laterais de ferrita”) e ferrita Widmanstätten secundária (*secondary side plates*, “placas laterais de ferrita”); (c) ferrita Widmanstätten em “dentes de serra”; (d) idiomorfos; (e) ferrita Widmanstätten intergranular e (f) ferrita massiva (adaptado de [63]) Ver texto para discussão.

(Colpaert)

Figura 2.4 Aço 0,40 C – 0,94 Mn – 0,03 Nb austenitizado a 1300 °C e resfriado com taxas diferentes. Nital [2]. (continuação)

(Costa e Silva e Mei)

Figura 9.71

Aço médio carbono com Cr = 0,3%, bruto de fusão. Ferrita e perlita. Ferrita Widmanstätten. Ataque: Nital.

(Colpaert)

Figura 9.72

Reconstrução tridimensional de ferrita Widmanstätten (a) primária (*spikes*); (b) e (c) secundária. As setas indicam o plano onde se iniciou o seccionamento e a direção das sucessivas seções. As seções avançam em uma direção paralela ao plano do contorno de grão austenítico. O seccionamento não foi realizado ao longo de toda a extensão da ferrita. Cortesia de M. Kral, University of Canterbury, Christchurch, Nova Zelândia.

(Colpaert)

Figura 7.23

Seção transversal de fio-máquina de aço AISI 1005 normalizado. Ferrita e perlita (fração volumétrica $\approx 5\%$). Tamanho de grão ferrítico ASTM 9. Ataque: Nital 2%. Cortesia ArcelorMittal Aços Longos, Juiz de Fora, MG, Brasil.

(Colpaert)

Figura 7.25

Seção transversal de fio-máquina de aço AISI 1010 normalizado. Ferrita e perlita (fração volumétrica $\approx 10\%$). Tamanho de grão ferrítico ASTM 8-9. Ataque: Nital 2%. Cortesia ArcelorMittal Aços Longos, Juiz de Fora, MG, Brasil.

(Colpaert)

FASES E CONSTITUINTES

(Callister)

Figura 7.18

Aço eutectóide. Colônias de perlita. Algumas áreas que aparecem pouco definidas podem ter seu caráter lamelar mais facilmente observado girando o corpo-de-prova de 90°. Ataque: Nital.

(Colpaert)

Figura 7.14

Perlita em aço eutectóide. A cementita apresenta-se em relevo, mais alta do que a ferrita devido ao ataque químico. Em função dos diferentes ângulos entre os planos das lamelas das diversas colônias de perlita e o plano da micrografia, o espaçamento entre lamelas observado na micrografia é bastante variável (no canto superior direito observam-se lamelas quase paralelas ao plano da micrografia, por exemplo). Imagem de Microscopia de Força Atômica. A escala à direita, acima, refere-se as dimensões verticais da amostra. Ataque: Nital 2%. Cortesia M. S. Andrade, CETEC-MG, Brasil.

(Colpaert)

Figura 7.28

Seção transversal de fio-máquina de aço AISI 1045 recozido. Ferrita e perlita. Ataque: Nital 2%. Cortesia ArcelorMittal Aços Longos, Juiz de Fora, MG, Brasil.

(Colpaert)

Crescimento cooperativo: austenita redistribui o soluto formando a cementita, fica empobrecida e nucleia a ferrita. Neste tempo, o teor de C vai aumentando na austenita restante para nuclear novamente a cementita: nucleação simpatética.

CLASSIFICAÇÃO DOS AÇOS

CLASSIFICAÇÃO DOS AÇOS

(Colpaert)

CLASSIFICAÇÃO DOS AÇOS

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

- NORMA ABNT NM87
- NORMA SAE J 403 E J 404

COMPOSIÇÃO QUÍMICA E

DUREZA:

- NORMA SAE J 1268

ESTIMATIVA DE PROPRIEDADES

MECÂNICAS:

- NORMA SAE J 1397

NORMAS ASTM E DIN:

COMPOSIÇÃO QUÍMICA E

PROPRIEDADES MECÂNICAS

CÓDIGO ASME: PETROQUÍMICA- SOLDAGEM-MATERIAIS-ENSAIOS

Tabela 10.1

Principais famílias de aços conforme a classificação ABNT (similar a AISI e SAE)

Aços carbono	10xx	Aço carbono
	11xx	Aço carbono resulfurado (corte fácil)
	12xx	Aço carbono resulfurado e refosforado (corte fácil)
Aços de baixa liga (construção mecânica)	13xx	Mn 1,75%
	23xx	NI 3,5%
	25xx	NI 5,0%
	31xx	NI 1,25%, Cr 0,65%
	33xx	NI 3,50%, Cr 1,55%
	40xx	Mo 0,25%
	41xx	Cr 0,50% ou 0,95%, Mo 1,12% ou 0,20%
	43xx	NI 1,80%, Cr 0,50% ou 0,80%, Mo 0,25%
	46xx	NI 1,55% ou 1,80%, Mo 0,20% ou 0,25%
	47xx	NI 1,05%, Cr 0,45%, Mo 0,20%
	48xx	NI 3,50%, Mo 0,25%
	50xx	Cr 0,80% ou 0,40%
	51xx	Cr 0,80% a 1,05%
	5xxxx	Cr 0,50% ou 1,00% ou 1,45%, C 1,00%
	61xx	Cr 0,80% ou 0,95%, V 0,10% ou 0,15% mínimo
	86xx	NI 0,55%, Cr 0,50% ou 0,65%, Mo 0,20%
87xx	NI 0,55%, Cr 0,50%, Mo 0,25%	
92xx	Mn 0,85%, Si 2,00%	
93xx	NI 3,25%, Cr 1,20%, Mo 0,12%	
98xx	NI 1,00%, Cr 0,80%, Mo 0,25%	

N-034.004.001

**ABNT-Associação
Brasileira de
Normas Técnicas**

Sede:
Rio de Janeiro
Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar
CEP 20003-900 - Caixa Postal 1680
Rio de Janeiro - RJ
Tel.: PABX (021) 210-3122
Fax: (021) 220-1762/220-6436
Endereço Telegráfico:
NORMATÉCNICA

Copyright © 2000,
ABNT-Associação Brasileira
de Normas Técnicas
Printed in Brazil/
Impresso no Brasil
Todos os direitos reservados

OUT 2000

NBR NM 87

Aço carbono e ligados para construção mecânica - Designação e composição química

Origem: NM 87:1996
ABNT/CB-28 - Comitê Brasileiro de Siderurgia
NBR NM 87 - Carbon steel and alloy steel for general engineering purpose -
Designation and chemical composition
Descriptors: Steel, Chemical composition
Esta Norma cancela e substitui a NBR 6006:1994
Válida a partir de 30.11.2000

Palavras-chave: Aço, Composição

19 páginas

CLASSIFICAÇÃO DOS AÇOS

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

•NORMA ABNT NM87

Designação COPANT del acero/ Designação COPANT do aço	Composición química de colada (%) (1) / Composição química de corrida (%) (1)						
	Carbono (C)	Manganeso/ Manganês (Mn)	Silício (Si)	Níquel (Ni)	Cromo (Cr)	Molibdeno/ Molibdênio (Mo)	Vanádio/ Vanádio (V)
1330	0,28-0,33	1,60-1,90	0,15-0,35	-	-	-	-
1345	0,43-0,48	1,60-1,90	0,15-0,35	-	-	-	-
3015	0,12-0,17	0,40-0,60	0,15-0,40	1,40-1,70	1,40-1,70	-	-
3115	0,13-0,18	0,40-0,50	0,15-0,35	1,10-1,40	0,55-0,75	-	-
3519	0,15-0,20	0,40-0,60	0,15-0,40	1,80-2,10	1,80-2,10	-	-
4015	0,12-0,20	0,40-0,80	0,10-0,35	-	-	0,25-0,35	-
4113	0,10-0,18	0,40-0,70	0,10-0,35	-	0,70-1,10	0,45-0,65	-
4117	0,15-0,22	0,60-0,90	0,10-0,40	-	0,85-1-15	0,10-0,40	-
4118	0,18-0,23	0,70-0,90	0,15-0,35	-	0,40-0,60	0,08-0,15	-
4120	0,17-0,22	0,60-0,90	0,15-0,40	-	0,30-0,50	0,40-0,50	-
4122	0,17-0,22	0,70-1,00	0,15-0,40	-	0,30-0,60	0,40-0,50	-
4125	0,23-0,28	0,70-0,90	0,15-0,35	-	0,40-0,60	0,20-0,30	-
4126	0,22-0,29	0,60-0,90	0,15-0,40	-	0,90-1,20	0,15-0,30	-
4127	0,23-0,29	0,60-0,90	0,15-0,40	-	0,40-0,60	0,40-0,50	-
4130	0,28-0,33	0,40-0,60	0,15-0,35	-	0,80-1,10	0,15-0,25	-
4133 ^A	0,29-0,35	0,60-0,85	0,15-0,35	-	0,90-1,20	0,15-0,30	-
4135	0,33-0,38	0,70-0,90	0,15-0,35	-	0,80-1,10	0,15,0,25	-
4136	0,30-0,37	0,60-0,90	0,15-0,40	-	0,90-1,20	0,15-0,30	-
4137	0,35-0,40	0,70-0,90	0,15-0,35	-	0,80-1,10	0,15-0,25	-
4140	0,38-0,43	0,75-1,00	0,15-0,35	-	0,80-1,10	0,15,0,25	-
4141	0,38-0,45	0,60-0,90	0,15-0,40	-	0,90-1,20	0,15-0,30	-
4142	0,40-0,45	0,75-1,00	0,15-0,35	-	0,80-1,10	0,15-0,25	-
4145	0,43-0,48	0,75-1,00	0,15-0,30	-	0,80-1,10	0,15,0,25	-
4150	0,48-0,53	0,75-1,00	0,15-0,35	-	0,80-1,10	0,15,0,25	-
4151	0,46-0,54	0,50-0,80	0,15-0,40	-	0,90-1,20	0,15-0,30	-
4161	0,56-0,64	0,75-1,00	0,15-0,35	-	0,70-0,90	0,25-0,35	-
4210	0,08-0,15	0,40-0,70	0,50 max.	-	2,00-2,50	0,90-1,20	-
4320	0,17-0,22	0,45-0,65	0,15-0,35	1,65-2,00	0,40-0,60	0,20-0,30	-
4340	0,38-0,43	0,60-0,80	0,15-0,35	1,65-2,00	0,70-0,90	0,20-0,30	-
4517	0,15-0,20	0,40-0,60	0,15-0,40	1,40-1,70	1,50-1,80	0,25-0,35	-
4534	0,30-0,38	0,40-0,70	0,15-0,40	1,40-1,70	1,40-1,70	0,15-0,30	-
4620	0,17-0,22	0,45-0,65	0,15-0,35	1,65-2,00	-	0,20-0,30	-
4720	0,17-0,22	0,50-0,70	0,15-0,35	0,90-1,20	0,35-0,55	0,15-0,25	-
4815	0,13-0,18	0,40-0,60	0,15-0,35	3,25-3,75	-	0,20-0,30	-
4820	0,18-0,23	0,50-0,70	0,15-0,35	3,25-3,75	-	0,20-0,30	-
5016	0,12-0,18	0,40-0,60	0,15-0,40	-	0,40-0,70	-	-
5046	0,43-0,48	0,75-1,00	0,15-0,35	-	0,20-0,35	-	-
5060	0,56-0,64	0,75-1,00	0,15-0,35	-	0,40-0,60	-	-
5115	0,13-0,18	0,70-0,90	0,15-0,35	-	0,70-0,90	-	-
5116	0,14-0,19	1,00-1,30	0,15-0,35	-	0,80-1,10	-	-
5120	0,17-0,22	0,70-0,90	0,15-0,35	-	0,70-0,90	-	-
5121 ^B	0,17-0,22	1,10-1,40	0,15-0,35	-	1,00-1,30	-	-
5123 ^C	0,20-0,25	0,60-0,80	0,12 max	-	0,80-1,00	-	-
5125 ^C	0,23-0,28	0,60-0,80	0,12 max	-	0,80-1,00	-	-
5130	0,28-0,33	0,70-0,90	0,15-0,35	-	0,80-1,10	-	-
5132	0,30-0,35	0,60-0,80	0,15-0,35	-	0,75-1,00	-	-

COMO INTERPRETAR A NOMENCLATURA DE AÇOS NA NORMA DIN

AÇOS CARBONO

Podem ser classificados de duas formas: **pelo limite de resistência à tração** ou **pela composição química**.

Pelo **limite de resistência à tração**, utiliza-se o símbolo St (de stahl, que significa aço em alemão), seguido do limite de resistência à tração mínimo.

Ex: **St 42** – aço com limite de resistência à tração mínimo de **42 kgf/mm²**.

CLASSIFICAÇÃO DOS AÇOS

Pela **composição química**, emprega-se a letra C seguida do teor de carbono multiplicado por 100.

Ex: **C 45** - aço com teor médio de carbono de **0,45%**. Equivalente ao **SAE/ABNT 1045**

AÇOS LIGADOS

No caso de **aços baixa liga**, estes são representados de acordo com o seguinte exemplo:

Aço DIN 42 Cr Mo 4, da norma DIN EN 10083-3 (equivalente ao **SAE4140**):

- **42** é o teor de **carbono** multiplicado por 100 (ou seja **0,42%**);
- **Cr e Mo** são símbolos dos elementos de liga;
- **4** é o multiplicador do teor do elemento de liga em maior quantidade .

5 - AÇOS GERDAU E EQUIVALÊNCIAS COM NORMAS

5.1 - AÇOS CONSTRUÇÃO MECÂNICA

5.1.1 - AÇOS CARBONO NÃO RESSULFURADOS

QUAL. GERDAU	ABNT/SAE AISI/ASTM	DIN	UNI	JIS	BS	AFNOR
1010	1010	(C10/C10E/Cq10)	(C10)	(S 10C)	(045A10)	C12
1015	1015	(C15/C15E/C15R/Cq15)	(C15-C16)	(S 15C)	(080A15)	-
1018	1016/1018/1019	-	-	-	080A17	(C20)
1020	1020	(C20/C20E/C20R/Cq22)	(C20)	(S 20C)	(050A20)	(C20)
1022	1022	(C22/C22E/Cq22)	-	(S 22C)	-	-
1030	1030	(C30/C30E/C30R)	(C30/C31)	(S 30C)	080A30	(XC32)
1035	1035	(C35/C35E/C35R/Cq35/Cf35)	(C35/C36)	(S 35C)	080A35	(C35)
1040	1038/1040	(C40/C40E/C40R)	(C40/C41)	(S 40C)	080A40	(C40)
1541	1541	---	-	(SMn2H/SMn 3H)	080A40 (150M36)	(XC42)
1045	1045	(C45/C45E/C45R/Cq45/Cf45)	(C45/C46)	(S 45C)	080A47	(C45)
1050	1050	(C50/C50E/C50R)	(C50/C51/	(S 50C)	(080A52)	XC50
1060	1060	(C60/C60E/C60R)	C53)	(S 58C)	-	-
1084	1080/1084	(C85/85Mn3)	(C60/C61)	-	080A83	(X80)
NORMAS	-	-	-	G 4051	970 part1	33-101

CLASSIFICAÇÃO DOS AÇOS

5.1.3 - AÇOS LIGADOS PARA BENEFICIAMENTO

QUAL. GERDAU	ABNT/SAE AISI/ASTM	DIN	UNI	JIS	BS	AFNOR
1330	1330	(30Mn5)	-	(SMn 2H)	(120M36)	-
4037	4037	-	-	-	(605A37)	-
41 Cr 4	5140	41Cr4	41Cr4	SCr 4H	(530H40)	42C4
4130	4130	(30CrMo4)	(30CrMo4)	SCM 3H	(708A30)	(30CD4)
4140	4140	(42CrMo4)	(42CrMo4)	(SCM 4H)	(708M40)	(42CD4)
4142	4142	41CrMo4	41CrMo4	(SCM 4H)	(708A42)	(42CD4)
4150	4150	(50CrMo4)	-	(SCM 5H)	(708A47)	-
42CrMo4	(4140)	42CrMo4	42CrMo4	(SCM 24H)	708M40	42CD4
4340	4340	(40CrNiMo6)	-	(SNM 21H)	(817M40)	(35NCD6)

NOMENCLATURA QUANTO AO TEOR DE CARBONO

Figura 1.14 Diagrama de “fases” Fe-Perлита.

(ADAPTADO: AÇOS E LIGAS ESPECIAIS-Costa & Silva e Mei)

AÇOS INOXIDÁVEIS

(ADAPTADO: COLPAERT)

**Ferrita delta – em aço 316L(austenítico)-
revelados por ataque com solução aquosa
de NaOH 20%.**

**Ferrita delta –grãos brancos,
em aço 416 (Martensítico)-
revelados por ataque com
reagente de Beraha.**

AÇOS INOXIDÁVEIS

(ADAPTADO: COLPAERT)

ÁÇOS INOXIDÁVEIS:
ALTO Cr > 12%
CARBONO ABAIXO DE 0,10%.

AUSTENÍTICOS: SÉRIE 300 – Cr (16- 30%) E Ni (8-35%) EX: 316, 304.

MARTENSÍTICOS: SÉRIE 400- Cr(11-18%) EX: 410, 420.

DUPLEX: Cr(18-27%), Ni(4-7%) E Mo(1-4%). EX: 2205.

Figura 16.2(a)
Aço inoxidável martensítico AISI 410 temperado e revenido. (a) e (b) Martensita revenida. Ataque: Kalling. Cortesia A. Zee-
mann, Tecmetal, Rio de Janeiro, Brasil.

(ADAPTADO: COLPAERT)

Figura 16.12

Aço austenítico W.Nr. 1.4439 forjado e solubilizado. Austenita, tamanho de grão austenítico ASTM 2-4.

(ADAPTADO: COLPAERT)

Figura 16.28

Microestrutura de chapa do aço inoxidável dúplex UNS S31803 laminada e solubilizada a 1050 °C por 30 minutos. Ferrita (escura) e ilhas de austenita (clara). A conformação se dá no campo bifásico. Ataque eletrolítico com solução 30% (vol) HNO₃. Cortesia A Ramirez, LNLS, Campinas, SP, Brasil [23].

(ADAPTADO: COLPAERT)

Universidade de São Paulo

Escola de Engenharia de Lorena

Departamento de Engenharia de Materiais

Ferros Fundidos

FIGURA 3.1 – Diagrama de equilíbrio Ferro-Carbono. (Pieske et al., 1976).

Ferros fundidos

Ligas ferrosas contendo 2.1%-4% C e 1%-3% Si

- composição torna-os excelentes para fundição
- a fabricação de ferros fundidos é várias vezes superior a de qualquer outro metal fundido, excepto lingotes e tarugos de aço que serão posteriormente trabalhados.

Tipos de ferros fundidos

- O mais importante é o ferro fundido cinzento
- Outros tipos incluem **FF ductil**, **FF branco**, **FF maleável** e vários outros tipos de FF.
- FF ducteis e maleáveis apresentam composição química similar aos FF cinzento e branco, respectivamente, mas resultam de processamento diferenciado.

Ferros Fundidos - Introdução

Utilizados em geral quando se deseja:

- Elevada resistência ao desgaste e à abrasão
- Amortecimento de vibrações
- Componentes de grandes dimensões
- Peças de geometria complicada
- Peças onde a deformação plástica a frio é inadmissível

Ferros Fundidos

Vantagens

- Baixo ponto de fusão
- Elevada dureza e resistência ao desgaste
- Boa resistência à corrosão
- Baixo custo

Desvantagens

- Grande fragilidade e baixa ductilidade
- Deformação plástica praticamente impossível à temperatura ambiente
- Soldagem muito limitada

Ferros Fundidos - Definição

É o termo genérico utilizado para as ligas Ferro-Carbono nas quais o conteúdo de carbono excede o seu limite de solubilidade na austenita (γ) na temperatura do eutético. A maioria dos ferros-fundidos contém no mínimo 2% de carbono, mais silício (entre 1 e 3%) e enxofre, podendo ou não haver outros elementos de liga.

De forma similar aos aços, ferros fundidos podem ser hipoeutéticos, eutéticos ou hipereutéticos, com o valor eutético definido pelo ponto de equilíbrio entre a austenita e a cementita (aprox. 4,3%, linha G-5 no diagrama).

Ferros Fundidos - Diagrama Fe-C

O diagrama Fe-C apresenta dois eutéticos provenientes de dois equilíbrios: estável e metaestável. O eutético estável é formado pela austenita e grafita e o eutético metaestável por austenita e carbonetos (cementita)

No caso dos aços as estruturas provenientes do resfriamento lento podem ser relacionadas com o diagrama metaestável

Fig. 521 — Diagrama de equilíbrio ferro-carbono simplificado mostrando em pontilhado o diagrama estável ferro-grafita.

Ferros Fundidos - Classificação

Os ferros fundidos apresentam uma extensa gama de resistências mecânicas e de durezas, e na maioria dos casos são de fácil usinagem.

Através da adição de elementos de liga é possível obter-se excelente resistência ao desgaste, à abrasão e à corrosão, porém em geral a resistência ao impacto e a ductilidade são relativamente baixas, limitando sua utilização em algumas aplicações.

De acordo com a composição química e com a distribuição de carbono na sua microestrutura, os ferros fundidos podem ser classificados em quatro grandes categorias:

- Branco
- Cinzento
- Maleável
- Dúctil (nodular)

Ferros Fundidos - Classificação

	C	Si	Mn	S	P
Cinzento	2,5-4,0	1,0-3,0	0,25-1,0	0,02-0,25	0,05-1,0
Branco	1,8-3,6	0,5-1,9	0,25-0,80	0,06-0,20	0,06-0,18
Maleável	2,0-2,6	1,1-1,6	0,20-1,0	0,04-0,18	0,18 máx.
Dúctil	3,0-4,0	1,8-2,8	0,10-1,0	0,03 máx.	0,10 máx.

A tabela acima ilustra os intervalos de composição química dos ferros fundidos típicos, não ligados.

O gráfico ao lado ilustra a relação típica existente entre os teores de Carbono e Silício nas famílias de ferros fundidos.

FERROS FUNDIDOS

(ADAPTADO: COLPAERT)

Ferro Fundido Branco

MICROESTRUTURA

- $2,0 \leq \%C \leq 3,5$; $0,5 \leq \%Si \leq 2,0$; $0,5\%Mn$ (anti-grafitizante)
- Elevada velocidade de arrefecimento => Carb. solidifica sob a forma de cementite
- A elevada dureza e fragilidade da cementite caracterizam este FF
- Em peças de maior tamanho pode obter-se FF branco à superfície e FF cinzento no núcleo

APLICAÇÕES

- Principal aplicação é a produção de ferro fundido maleável
- Peças sujeitas a elevada compressão e desgaste
- Elevada taxa de arrefecimento limita o tamanho das peças (esp < 100mm)

PROPRIEDADES

- Elevada resistência à compressão e à abrasão (cementite)
- É muito duro e frágil
- Não pode ser maquinado
- Soldadura impossível
- Baixo custo

Ferro Fundido Branco eutético

- Abaixo de 727°C , a austenita transforma-se em perlita. Com isso a ledeburita será constituída de glóbulos de perlita sobre um fundo de cementita.

Ferro Fundido Branco hipoeutético

- Considerando agora um ferro fundido branco hipoeutético, por exemplo com 3,0% de C
- Durante seu resfriamento a liga começa a se solidificar formando cristais de austenita. Continuando o resfriamento e atingindo 1130°C , tem-se austenita com 2,0% de C e um líquido com composição eutética
- Abaixo de 1130°C , esse líquido transforma-se no eutético ledeburita
- Abaixo de 727°C a austenita isolada se transforma em perlita e à temperatura ambiente a microestrutura será : ***cristais de perlita envolvidos por ledeburita***

Fig. 523 — Ferro fundido branco hipoeutético. Dendritas de perlita, áreas pontilhadas de ledeburita, áreas brancas de cementita. Ataque: nítrico. 100 x.

Ferro Fundido Branco hipereutético

- Considerando uma liga hipereutética, por exemplo, 5,5% de C
- Durante seu resfriamento a liga começa a se solidificar formando cristais de cementita. Continuando o resfriamento até 1130°C tem-se cristais alongados de cementita e líquido de composição eutética
- Abaixo de 1130°C esse líquido transforma-se em ledeburita, mas não ocorre nenhuma transformação com a cementita
- Assim a microestrutura será formada por : **cristais de cementita sobre um fundo de ledeburita**

Fig. 528 — Ferro fundido branco hipereutético. Longos cristais de cementita sobre um fundo de ledeburita. Ataque: picrico. 150 x.

MICROESTRUTURA

- $2 \leq \%C \leq 4,0$; $1,0 \leq \%Si \leq 3,0$
- Baixa velocidade de arrefecimento => Carbono solidifica em forma de grafite (flocos) – forma estável
- A matriz é ferrítica (veloc. baixa) ou perlítica (veloc. moderada)
- Flocos de grafite reduzem a resistência mecânica e a ductilidade, pois do ponto de vista mecânico actuam como se fossem fissuras.

PROPRIEDADES

- Elevada fluidez=>peças complicadas
- Boa maquinabilidade (flocos de grafite)
- Grande resistência ao desgaste (grafite)
- Bom à compressão, mau à tracção (frágil)
- Não deve ser sujeito a choques, concentração de tensões
- Razoável resistência à corrosão
- Soldadura difícil
- Baixo custo (mais barato)

APLICAÇÕES

- É o ferro fundido mais usado (75%)
- Fundição em geral
- Blocos de motores
- Engrenagens de grandes dimensões
- Máquinas agrícolas
- Tubagens

Audi V8 direct-injection diesel engine.

Ferro fundido cinzento

- Nos ferros fundidos cinzentos, o teor de silício está acima de 1%, o que leva a algumas alterações no diagrama Fe-C
- Uma das alterações é o deslocamento do eutético para a esquerda (uma diminuição da porcentagem de carbono do eutético) na proporção de 0,3% de C para cada 1% de silício
- O estudo da liga Fe-C-Si deveria ser apoiado em um diagrama ternário, mas como é muito complexo, utiliza-se o diagrama binário com carbono equivalente

Fig. 521 — Diagrama de equilíbrio ferro-carbono simplificado mostrando em pontilhado o diagrama estável ferro-grafita.

$$CE = (\% C) + 1/3(\% Si + \% P)$$

FF cinzento

- Grafita em flocos
- Frágil sob tensão trativa
- Resistência sob compressão
- Resistência ao desgaste
- Excelente absorção de vibrações

Ferro fundido cinzento h

- A solidificação de um ferro fundido cinzento hipoeutético inicia-se com a nucleação de dendritas de austenita
- Conforme a temperatura decresce, o crescimento das dendritas de austenita continua, havendo um enriquecimento progressivo de carbono no líquido remanescente. Quando o sistema atinge a temperatura do eutético estável seu carbono equivalente é igual ao do eutético e ocorre uma separação entre austenita e grafita. Cada agregado de austenita e grafita é chamado célula ou grão eutético.

- Abaixo da temperatura de solidificação tem-se dendritas de austenita formando uma matriz em que estão distribuídas lamelas de grafita
- Ao ultrapassar a linha do eutetóide a austenita remanescente transforma-se em perlita e a **estrutura é constituída de perlita com lamelas de grafita**

Ferro fundido cinzento eutético (fosforo)- steadita

- Pode ocorrer a formação de um eutético rico em fósforo chamado steadita, de ponto de fusão mais baixo que o de austenita e o de grafita, quando o ferro fundido possui teores apreciáveis desse elemento.

- Durante a solidificação, o fósforo e outras impurezas são segregadas para o líquido que se solidifica no contorno das células eutéticas

Ferro fundido cinzento hipereutético

- Nos ferros fundidos cinzentos hipereutéticos a primeira fase a precipitar é a grafita hipereutética na forma de lamelas longas, retas e ramificadas.
- O processo de solidificação que se segue é semelhante ao dos hipoeutéticos com formação de células eutéticas.
- A grafita hipereutética pode ser facilmente distinguida com a grafita da transformação eutética por possuir lamelas mais grossas e retilíneas

(ADAPTADO: COLPAERT)

Figura 17.23(b)

Reconstrução tridimensional de grafita lamelar em ferro fundido cinzento. Cortes produzidos por FIB e imagens obtidas por MEV. Cortesia A. Velichko e F. Mücklich, Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Alemanha.

Aspectos da grafita

As lamelas de grafita podem ser grossas ou finas , diferenciando-se também quanto à forma e tamanho. Essas alterações originam-se do processo de solidificação do eutético e das variáveis do processo

- Composição química: os elementos de liga podem influenciar tanto a velocidade de nucleação como a de crescimento. De modo geral, quando a velocidade de crescimento é reduzida, ocorre uma redução da ramificação do esqueleto da grafita, conduzindo a um engrossamento da grafita da célula eutética
- Velocidade de esfriamento: velocidades altas produzem veios finos com distribuição dendrítica; velocidades médias produzem distribuição e tamanho normais e velocidades lentas, veios grossos de grafita

Tipos de grafita nos ferros fundidos cinzentos

Propriedades mecânicas dos ferros fundidos cinzentos:

ASTM A 48 class	Resistência à tração		Resistência à torção		Resistência à compressão		Limite de fadiga em dobramento		dureza (HB)
	MPa	ksi	MPa	ksi	MPa	ksi	MPa	ksi	
20	152	22	179	26	572	83	69	10	156
25	179	26	220	32	669	97	79	11.5	174
30	214	31	276	40	752	109	97	14	210
35	252	36.5	334	48.5	855	124	110	16	212
40	293	42.5	393	57	965	140	128	18.5	235
50	362	52.5	503	73	1130	164	148	21.5	262
60	431	62.5	610	88.5	1293	187.5	169	24.5	302

OS FoFos CINZENTOS PODEM SER CLASSIFICADOS PELO TIPO DE GRAFITA OU PELAS PROPRIEDADES MECÂNICAS.

la grafita

Fig. 533 — Vetas de grafita do tipo A. Vetas curvas as vezes laminadas, com orientação à 90°. 100 x.

Fig. 534 — Ferro fundido cinzento, sem ataque, com vetas do tipo A. 150 x.

Fig. 535 — Vetas de grafita do tipo B. Vetas com disposição radial em torno de núcleos de aspecto esférico. 100 x.

Fig. 536 — Ferro fundido cinzento, sem ataque, com vetas do tipo B. 150 x.

Fig. 537 — Vetas de grafita do tipo C. Vetas grandes e quasi retas e, entre elas, vetas pequenas curvas. 100 x.

Fig. 538 — Ferro fundido cinzento, sem ataque, com vetas tipo C. 100 x.

Fig. 539 — Vetas de grafita do tipo D. Vetas pequenas e curvas agrupadas preenchendo o espaço interdendrítico como escafites. 100 x.

Fig. 540 — Ferro fundido cinzento, sem ataque, com grafita do tipo D. 150 x.

• Aspecto da grafita Tipo B

Fig. 541 — Vetas de grafita do tipo E. Vetas orientadas segundo o eixo interdendrítico. 100 x.

Fig. 542 — Ferro fundido cinzento com grafita do tipo E. 100 x.

• Aspecto da grafita Tipo D

• Aspecto da grafita Tipo C

• Aspecto da grafita Tipo E

• Aspecto da grafita Tipo A

Tamanhos da grafita

Fig. 548 — Ferro fundido cinzento sem ataque.
Exemplo de veios de tamanho n.º 6. 100 x.

Fig. 549 — Ferro fundido cinzento sem ataque.
Exemplo de veios de tamanho n.º 8. 100 x.

Ferros Fundidos Nodulares

MICROESTRUTURA

- $3,5 \leq \%C \leq 4,0$; $1,8 \leq \%Si \leq 3,0$
- Pequenas adições de Mg
- Em vez de flocos formam-se nódulos
- A matriz é ferrítica (veloc. baixa) ou perlítica (veloc. moderada)
- Grafite em nódulos origina maior resistência, ductilidade e tenacidade

PROPRIEDADES

- Melhor resistência, tenacidade e ductilidade
- Excelente maquinabilidade
- Possibilidade de deformação a quente
- Grande resistência ao desgaste
- Boa fluidez
- Soldabilidade melhorada
- Baixo custo (superior ao FF cinzento)

APLICAÇÕES

- Engrenagens
- Cambotas
- Juntas universais
- Válvulas
- Componentes sujeitos a desgaste

FF ductil/nodular

- Melhores propriedades mecânicas (ductilidade e resistência mecânica) dentre os ferros fundidos

- Microestruturas:

GN + ferrita

GN + perlita

GN + ferrita/perlit →

GN + austenita/ferrita (ADI)

- Algumas aplicações: tubos centrifugados para saneamento válvulas para vapor e produtos químicos, cilindros para papel, virabrequins, engrenagens, etc.

Ferros Fundidos Nodulares

As boas propriedades dos ferros fundidos dúcteis ou nodulares devem-se à presença de nódulos esféricos de grafita na sua microestrutura, que geralmente no caso dos ferros não ligados, são compostas da seguinte forma: “nódulos esféricos de grafita rodeados por ferrita numa matriz de perlita, conforme mostram as figuras abaixo.

A microestrutura do ferro fundido nodular é obtida através da adição de uma pequena quantidade de magnésio, cério, bário, ítrio e as terras raras antes da fundição

Impurezas, tais como o “P” e o “S”, dentre outras, devem ser mantidas em níveis muito baixos, uma vez que interferem com a formação dos nódulos de grafita nos ferros fundidos dúcteis, os quais formam-se durante a solidificação..

Ferros Fundidos Nodulares – Sequência de solidificação

✓Hipoeutéticos: Inicia-se a formação de dendritas de austenita. À medida que a temperatura diminui, o líquido residual torna-se mais rico em carbono e silício. Abaixo da temperatura do eutético estável começam a se formar nódulos de grafita no líquido residual rico em carbono e silício que são posteriormente envolvidos em um envólucro de austenita

✓Hipereutéticos:a grafita é fase primária, a grafita nodular precipita-se. À medida que a temperatura diminui, o líquido residual tem sua composição cada vez mais próxima da eutética. Abaixo da temperatura do eutético estável começam a se formar mais nódulos de grafita que são posteriormente envolvidos por austenita.

Ferros Fundidos Nodulares e Cinzentos- matrizes

- A variação de composição química e do tratamento térmico dos ferros fundidos cinzentos e nodulares alteram a matriz que circunda as partículas de grafita em lamelas ou nódulos respectivamente

- A formação de uma matriz de ferrita é facilitada quanto menor for a velocidade de esfriamento da peça, maior a quantidade de grafita, maior a ramificação do esqueleto da grafita lamelar ou mais elevado número de nódulos e maior a quantidade de silício

- A formação de matriz de perlita é favorecida pela variação contrária dos fatores de formação de matriz de ferrita e por adição de elementos de liga como cobre, níquel, estanho, denominados perlitizantes

FoFo DÚTIL OU NODULAR:

- ADIÇÃO DE Mg (Magnésio) OU Ce (Cério) NO FOFO CINZENTO;
- GRAFITA EM NÓDULOS;
- MATRIZ PERLÍTICA—MELHOR DUTILIDADE;

(ADAPTADO: COLPAERT)

Figura 17.82

Ferro fundido nodular, recozido (Fe-3.9%, C-2.9%, Si-0.32%, Mn-0.06%, P-0.037%, Mg-1.5%, Ni-0.57% Cu). O ataque⁽¹²⁾ revela a segregação de silício, cujo teor vai se reduzindo a medida que a distância do nódulo aumenta. Cortesia de J. Radzikowska, Foundry Research Institute-Krakow, Polônia.

FoFo DÚTIL OU NODULAR

(ADAPTADO: COLPAERT)

FoFo DÚTIL OU NODULAR

Figura 17.77

Efeito do grau de nodularização (medido por metalografia quantitativa) sobre o alongamento medido no ensaio de tração para dois tipos de ferro fundido nodular. Adaptado de [38].

(ADAPTADO: COLPAERT)

Ferros Fundidos Vermiculares

Muitas vezes com a inoculação, a grafita não toma a forma esferoidal, mas a forma vermicular. Isto pode acontecer de duas maneiras:

- ✓ Demora no preenchimento do molde: se após a estabilização de Fe-Si houver um tempo muito grande de espera para o preenchimento do molde, a segregação de elementos que promovem a agregação esférica da grafita começa a se dissolver
- ✓ Quantidade insuficiente de inoculante: neste caso a quantidade de inoculante não permite que se promova a agregação esférica da grafita

Ferros Fundidos Maleáveis

MICROESTRUTURA

- % elementos constituintes idênticas ao ferro fundido branco
- Obtido a partir do FF branco por tratamento térmico de maleabilização
- A microestrutura obtida resulta da decomposição da cementite em rosetas de grafite, numa matriz de ferrite, perlite ou martensite

PROPRIEDADES

- Variando a taxa de arrefecimento, pode obter-se um largo espectro de propriedades
- Grande resistência à corrosão
- Boa maquinabilidade e vazabilidade
- Propriedades semelhantes ao FF dúctil
- Elevada resistência, tenacidade e ductilidade

Ferros Fundidos Maleáveis

Os ferros fundidos maleáveis são obtidos a partir do ferro fundido branco, quando submetidos a um tratamento térmico de grafitização (aprox. 940°C), quando os carbonetos de ferro (Fe_3C) transformam-se em grafita (nódulos de carbono revenido).

O modo de resfriamento após o tempo de encharque para grafitização é que determinará a matriz da microestrutura formada por nódulos de carbono revenido, como segue:

- Fofo Maleável Ferrítico: resfriamento rápido até 740°C a 760°C, seguido de resfriamento lento.
- Fofo Maleável Perlítico: resfriamento lento até 870°C seguido de resfriamento ao ar
- Fofo Maleável Martensítico Revenido: resfriamento em forno até a temperatura de tempera de 845 a 870°C, mantendo-se 15 a 30 minutos para homogeneização, resfriando-se em seguida em banho de óleo agitado para obtenção de uma matriz martensítica.

Na figura ao lado vemos nódulos de grafita (carbono revenido) numa matriz ferrítica. Neste caso ocorreu completa grafitização.

Figura 17.102

Ferro fundido maleável de núcleo preto.
Nódulos de grafita. Sem ataque.

FERROS FUNDIDOS

Ferro fundido **cinzento** →

perlítico →

ferrítico →

Ferro fundido **nodular** →

perlítico →

ferrítico →

Ferro fundido **branco** →

Ferro fundido **maleável** →

perlítico →

ferrítico →

Ferro fundido Branco x Ferro fundido cinzento

- Possui o carbono não dissolvido precipitado na forma de carbonetos.
- Microestruturas:
 - Ledeburita + perlita + cementita
 - Ledeburita
 - Ledeburita + cementita
- Elevadas dureza e resistência ao desgaste, que podem ser melhoradas pela adição de elementos como Cr e Mo.
- Muito baixas tenacidade e ductilidade.

- Praticamente todo o carbono não dissolvido na austenita ou ferrita se precipita na forma de grafita em veios ou lamelar. Isso só acontece se o ferro fundido tiver adições de 1% a 3% Si e se for resfriado de forma “lenta” no molde de fundição

- Microestruturas:

- grafita + ferrita
- grafita + perlita
- grafita + ferrita/perlita
- Material “fácil de se fundir”
- Boa usinabilidade
- Baixa ductilidade e tenacidade, devido ao efeito de entalhe da grafita em veios
- Resistência à tração entre 28kgf/mm² e 42 kgf/mm². Resistência à compressão 3X maior.
- Boa capacidade de amortecimento.

Figura 17.101

Reconstrução tridimensional de nódu-
lo de grafita em ferro fundido maleável.
Cortes produzidos por FIB e imagens
obtidas por MEV. Observa-se que, de-
pendendo do plano do corte, é possível
produzir seções não conectadas, no pla-
no de corte, a partir de uma única par-
tícula de grafita. Cortesia A. Velichko e
F. Mücklich, Universität des Saarlandes,
Saarbrücken, Alemanha.

Figura 17.103

Ciclo de tratamento térmico típico para a obtenção de ferro fundido maleável preto ferrítico. O primeiro estágio em que a cementita é transformada em grafita pode levar cerca de 8 h. O resfriamento, no campo austenítico, deve levar à precipitação adicional de grafita, evitando a supersaturação da austenita em carbono. Por fim, o resfriamento lento na região crítica permite que a ferrita cresça, rejeitando o carbono para a austenita e precipitando-o como grafita.

Ferros Fundidos - Influência de Elementos de Liga

A adição de elementos de liga a ferros fundidos, via de regra, possibilita a obtenção de propriedades mecânicas mais elevadas, tanto no estado bruto de fusão como após tratamento térmico

- A adição desses elementos baseia-se no aumento da quantidade de perlita na estrutura e diminuição do espaçamento interlamelar (obtenção de perlita mais fina)

- No caso do silício há ainda um endurecimento da ferrita por solução sólida

Ferros Fundidos - Influência de Elementos de Liga

Elemento de liga	Porcentagem do elemento	Composição química base			L.R.* kg/mm ²	Δ L.R.** kg/mm ²	Dureza Brinell	Δ D***	Referência bibliográfica
		% C	% Si	% CE					
Cobre	-	3,30	2,30	4,07	24,0	-	199	-	215
	1	3,30	2,30	4,07	27,1	3,1	224	25	215
	-	3,34	2,00	4,00	27,0	-	190	-	216
	1	3,34	2,00	4,00	30,0	3,0	210	20	216
	2	3,34	2,00	4,00	33,0	6,0	230	40	216
	-	2,61	2,00	3,28	37,0	-	225	-	216
	1	2,61	2,00	3,28	41,0	4,0	245	20	216
	2	2,61	2,00	3,28	43,0	6,0	265	40	216
	0,20	3,43	2,30	4,20	23,6	-	197	-	217
	0,90	3,41	2,04	4,09	27,3	3,7	220	23	217
	-	2,90 a 3,43	1,20 a 2,00	3,30 a 4,10	-	-	-	-	218
	1	2,90 a 3,43	1,20 a 2,00	3,30 a 4,10	-	2,3	-	20	218
	2	2,90 a 3,43	1,20 a 2,00	3,30 a 4,00	-	3,1	-	35	218
Molibdênio	0,25	3,00 a 3,50	1,50 a 2,50	3,50 a 4,30	29,4	2,1	-	-	224
	0,50	3,00 a 3,50	1,50 a 2,50	3,50 a 4,30	32,9	5,6	-	-	224
	0,75	3,00 a 3,50	1,50 a 2,50	3,50 a 4,30	33,6	6,3	-	-	224
	-	3,30	2,15	4,06	26,5	-	197	-	225
	0,30	3,30	2,15	4,06	29,0	2,5	197	-	225
	0,50	3,30	2,15	4,06	32,5	6,0	218	21	225
Tungstênio	-	3,30	2,15	4,06	25,6	-	190	-	225
	0,18	3,30	2,15	4,06	28,4	2,8	195	5	225
	0,45	3,30	2,15	4,06	29,9	4,3	197	7	225
Estanho	-	3,30	2,08	3,99	17,9	-	170	-	220
	0,10	3,30	2,08	3,99	23,1	5,2	221	51	220
	-	3,07	2,45	4,52	15,4	-	145	-	220
	0,25	3,07	2,45	4,52	16,5	1,1	206	61	220
	-	3,20 a 3,30	2,00 a 2,20	3,87 a 4,03	19,8	-	185	-	221
	0,10	3,20 a 3,30	2,00 a 2,20	3,87 a 4,03	23,1	3,3	210	25	221
	0,20	3,20 a 3,30	2,00 a 2,20	3,87 a 4,03	26,2	6,4	230	45	221

APLICAÇÕES DO FoFo

(VÁLVULA-SULZER)

(VÁLVULA GLOBO-KSB)

APLICAÇÕES DO FoFo

**BARRAMENTO DE TORNO E
BLOCO DE MOTOR**

FIM