

Desenho e Tecnologia Mecânica LOM 3093

Prof. Dra. Katia Cristiane Gandolpho Candioto

Departamento de Engenharia de Materiais Escola de Engenharia de Lorena - USP








Perspectivas.






Representa graficamente as três dimensões de um objeto em um único plano, de maneira a transmitir a ideia de profundidade e relevo.

Isométrica:



- x = conserva a medida
- y = conserva a medida
- z = conserva a medida

Dimétrica:




- x = reduz para 1/2
- y = conserva a medida
- z = conserva a medida

Cavaleira: Cavaleira 30°

x = reduz para 2/3 ou 3/4

y = conserva a medida

z = conserva a medida




Cavaleira 45°

x = reduz para 1/2

y = conserva a medida

z = conserva a medida



Cavaleira 60°

x = reduz para 1/3


y = conserva a medida


z = conserva a medida





COMPARATIVO








Imagem extraída da apostila Telecurso 2000

Cada tipo de perspectiva mostra o objeto de um jeito. Comparando as três formas de representação, você pode notar que a perspectiva isométrica é a que dá a ideia menos deformada do objeto

Aula – Perspectivas,




<u>Iso</u> quer dizer mesma; <u>Métrica</u> quer dizer medida.

A isométrica apresenta igualdade nos ângulos formados pelos eixos perspectivos de 120° entre si.

A mesma mantém suas proporções do comprimento, largura e altura do objeto representado em verdadeira grandeza.


Além disso, o traçado da perspectiva isométrica é relativamente simples.






Procedimento do desenho isométrico

1^a etapa: Traça-se os eixos isométricos.



2ª etapa: Marca-se nesses eixos as medidas de comprimento, largura e altura do prisma






7


Aula – Perspectivas

Procedimento do desenho isométrico

3ª etapa: Traça-se a face de frente do prisma, tomando-se como referência as medidas do comprimento e da altura, marcadas nos eixos isométricos.



4ª etapa: Traça-se a face de cima do prisma tomando como referência as medidas do comprimento e de largura, marcadas nos eixos isométricos.




3


Aula – Perspectivas

Procedimento do desenho isométrico

5ª etapa: Traça-se a face do lado do prisma tomando como referência as medidas da largura e da altura marcada nos eixos isométricos.



6ª etapa: Para finalizar o traçado da perspectiva isométrica, apagase as linhas de construção e reforça-se o contorno do modelo.






9

Aula – Perspectivas.


Traçado de perspectiva isométrica com detalhes paralelos.



1(


Aula – Perspectivas.

Traçado de perspectiva isométrica com detalhes oblíquos.





As linhas que não são paralelas aos eixos isométricos são chamadas linhas não-isométricas





Aplicação da perspectiva isométrica em montagem de sistemas ou "vistas explodidas de montagem de sistemas".

Estudar a posição de montagem das peças e definir sua moyimentação, também chamado de "explosão de peças".


É essencial que se respeite a ordem ou sequencia de montagem dos componentes para que não haja dúvidas na hora da montagem.

No exemplo abaixo, atenção para que as peças e elementos de fixação para que sejam mostrados alinhados com suas posições de montagem, através de linhas de centro





Aula – Perspectivas.





Exercícios



Apresente os seguintes desenhos em perspectiva isométrica.

