

**PCC - 3331: Tecnologia e Gestão da Produção de Obras Civis: Edifícios - 2020 |
Correção TP1 - Primeira Visita à obra - Turma 3 - Professor Hermes**

COMENTÁRIO: Abaixo estão as correções dos trabalhos dos 3 grupos que entregaram o primeira parte da visita à obra. Os erros aos 3 grupos foram semelhantes: croqui do canteiro incompleto, falta de cronograma, pouca descrição das particularidades e curiosidades da obra em questão e da fase de construção, falta do anexo da carta de autorização e o que mais senti falta, fotos tiradas pelo próprio grupo durante a visita, seja dos integrantes, seja dos trabalhos no canteiro. Parabens os grupos que, mesmo com a iminência da epidemia, se esforçaram para encontrar uma obra e entregaram a primeira etapa, mesmo após a suspensão.

NUSP	Grupo	Nota	Comentários
10775081	G1	8,5	Apesar de justificada a ausência do cronograma, poderia ter descrito brevemente a programação, ou mesmo ter elaborado um cronograma simplificado das atividades macro no período que compreende o semestre. O croqui deveria informar os locais destinados à estoque de materiais, escritório, etc. Poderia ter descrito melhor a fase da obra, com suas particularidades, agentes complicadores e facilitadores. As fotos anexadas pelo grupo, dos integrantes e das atividades durante a visita são de muito boa qualidade, enriquecem muito o trabalho.
10774382			
10256370			
10774288			
10791725	G2	8	Creio que o nome da empresa informado pelo grupo é o "nome fantasia" e não a razão social. Não apresentou croqui do terreno, contendo os locais para estoque de materiais, escritório, etc (apresentou plantas de arquitetura). As fotos ficaram confusas, aparentemente o grupo anexou fotos obtidas com a construtora, e talvez outras tiradas durante a visita, assim as fotos são de diversas fases da obra, ficando difícil visualizar a obra no momento da visita (deem preferência às fotos tiradas por vocês durante a visita, elas enriquecem muito o trabalho).
10774952			
9839203			
10774396			
9317142	G5	7,5	O regime de contratação não ficou claro (terceirizado, mão de obra própria, etc). Não anexaram uma programação da obra, um cronograma simplificado das atividades macro. O croqui do terreno deveria indicar a posição do depósito de materiais, escritório, etc. Não colocou imagens tiradas pelo grupo no dia da visita, apenas imagens de diferentes etapas obtidas com a construtora, deem preferência às fotos tiradas por vocês na visita, elas enriquecem muito o trabalho. Poderia descrever melhor a atual fase da obra, especialmente citando as particularidades, complicações e facilidades da obra. Faltou anexar a autorização ao relatório.
9853280			
10884322			