

O cálculo da resistência equivalente de hastes paralelas alinhadas é feito usando as fórmulas 4.2.1, 4.5.1, 4.5.2 e 4.5.5, e pela fórmula 4.5.6 é calculado o coeficiente de redução (K).

### Exemplo 4.6.1

Calcular a resistência equivalente do aterramento de quatro hastes alinhadas como mostra a figura 4.6.2 em função de  $\rho_a$ . Determinar o índice de redução (K).




Figura 4.6.2: Sistema com Quatro Hastes Alinhadas

Escrevendo a fórmula 4.5.1 extensivamente para o sistema de quatro hastes, teremos:

$$\begin{aligned} R_1 &= R_{11} + R_{12} + R_{13} + R_{14} \\ R_2 &= R_{21} + R_{22} + R_{23} + R_{24} \\ R_3 &= R_{31} + R_{32} + R_{33} + R_{34} \\ R_4 &= R_{41} + R_{42} + R_{43} + R_{44} \end{aligned}$$

Como as hastes são todas do mesmo formato, temos:

$$R_{11} = R_{22} = R_{33} = R_{44} = \frac{\rho_a}{2\pi L} \ln \left( \frac{4L}{d} \right) = \frac{\rho_a}{2\pi \cdot 2,4} \ln \left( \frac{4 \cdot 2,4}{1/2} \right) = 0,44\rho_a$$

Devido à zona de bloqueio, as resistências mútuas de acréscimo são o usando a fórmula 4.5.2.

$$R_{12} = R_{21} = R_{23} = R_{32} = R_{34} = R_{43} = \frac{\rho_a}{4\pi L} \ln \left[ \frac{(b_{12} + L)^2 - e_{12}^2}{e_{12}^2 - (b_{12} - L)^2} \right]$$

$$b_{12} = \sqrt{L^2 + e_{12}^2} = \sqrt{5,76 + 9} = \sqrt{14,76} = 3,841\text{m}$$

$$R_{12} = \frac{\rho_a}{4\pi \cdot 2,4} \ln \left[ \frac{(3,841 + 2,4)^2 - 3^2}{32 - (3,841 - 2,4)^2} \right] = 0,048\rho_a$$

$$R_{13} = R_{31} = R_{42} = R_{24} = \frac{\rho_a}{4\pi L} \ln \left[ \frac{(b_{13} + L)^2 - e_{13}^2}{e_{13}^2 - (b_{13} - L)^2} \right]$$

$$e_{13} = 6\text{m} \quad b_{13} = 6,462\text{m}$$

$$R_{13} = \frac{\rho_a}{4\pi \cdot 2,4} \ln \left[ \frac{(6,462 + 2,4)^2 - 6^2}{6^2 - (6,462 - 2,4)^2} \right] = 0,0258\rho_a$$

$$R_{14} = R_{41} = \frac{\rho_a}{4\pi L} \ln \left[ \frac{(b_{14} + L)^2 - e_{14}^2}{e_{14}^2 - (b_{14} - L)^2} \right]$$

$$e_{14} = 9\text{m}$$

$$b_{14} = \sqrt{9^2 + 2,4^2} = 9,314\text{m}$$

$$R_{14} = \frac{\rho_a}{4\pi \cdot 2,4} \ln \left[ \frac{(9,314 + 2,4)^2 - 9^2}{9^2 - (9,314 - 2,4)^2} \right] = 0,0174\rho_a$$

Cálculo de  $R_1, R_2, R_3$  e  $R_4$

$$\begin{aligned} R_1 &= 0,44\rho_a + 0,048\rho_a + 0,0258\rho_a + 0,0174\rho_a = 0,5312\rho_a \\ R_2 &= 0,048\rho_a + 0,44\rho_a + 0,048\rho_a + 0,0258\rho_a = 0,5618\rho_a \\ R_3 &= 0,0258\rho_a + 0,048\rho_a + 0,44\rho_a + 0,048\rho_a = 0,5618\rho_a \\ R_4 &= 0,0174\rho_a + 0,0258\rho_a + 0,048\rho_a + 0,44\rho_a = 0,5312\rho_a \end{aligned}$$

Devido à simetria,  $R_1 = R_4$  e  $R_2 = R_3$

Cálculo da Resistência Equivalente ( $R_{eqn}$ ), Usando 4.5.5

$$R_{eqn} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}}$$

$$R_{eqn} = \frac{1}{\frac{1}{0,5312\rho a} + \frac{1}{0,5618\rho a} + \frac{1}{0,5312\rho a}} = 0,1365\rho a$$

Índice de Redução (K)

$$K = \frac{R_{eqn}}{R_{hn}} = \frac{0,1365\rho a}{0,44\rho a} = 0,31$$

Isto significa que a resistência equivalente de quatro hastes é igual a 31% da resistência de uma haste isolada. Para evitar todo esse caminho trabalhoso, o coeficiente de redução (K) é tabelado e está apresentado nas tabelas do Apêndice A. Nas tabelas tem-se disponível o valor da resistência de uma haste, obtida usando a fórmula 4.2.1 em função de  $\rho a$ . Além da coluna do K, tem-se a coluna do  $R_{eq} = K R_{haste}$  em função de  $\rho a$ . Assim, no exemplo 4.6.1, usando a tabela A.0.5, pode-se ter diretamente o índice de redução  $K = 0,31$  e o  $R_{eqn} = 0,136\rho a$ .

Analisando as tabelas do coeficiente de redução (K) para hastes alinhadas, pode-se observar que também existe uma saturação na diminuição da resistência equivalente com o aumento do número de hastes. Na prática, o número de hastes alinhadas é limitado a 6 (seis), acima do qual o sistema torna-se anti-econômico.

Exemplo 4.6.2

Um sistema de aterramento consiste de oito hastes, espaçadas de 3m, cravadas em um solo com  $\rho a = 100 \Omega.m$ . O comprimento das hastes é de 2,4m e o diâmetro de  $\frac{1}{2}$ ". Pede-se:

a) Resistência do sistema de aterramento;

$$R_{haste} = \frac{\rho a}{2\pi L} \ln \left( \frac{4L}{d} \right) = \frac{100}{2\pi \cdot 2,4} \ln \left( \frac{4 \cdot 2,4}{\frac{1}{2} \cdot 2,54 \cdot 10^{-2}} \right)$$

$$R_{haste} = 0,44\rho a = 44\Omega$$

Para 8 (oito) hastes,  $K = 0,174$  conforme Tabela A.0.5 do Apêndice A.

$$R_{eqn} = K \cdot R_{haste} = 0,174 \cdot 44 = 7,6\Omega$$

b) Quantas hastes devem ser cravadas para ter-se uma resistência máxima de  $10\Omega$

$$R_{eq} \leq 10\Omega$$

$$R_{eq} = K R_{haste} \leq 10$$

$$K \leq \frac{10}{44} \longrightarrow K \leq 0,227$$

Da Tabela A.0.5 obtém-se 6 (seis) hastes ou mais.

c) Fazer uma curva  $R_{eq}$  x  $N^{\circ}$  de hastes em paralelo com  $e = 3m$  para as hastes da tabela na figura 4.6.3.  
Usando sistematicamente a Tabela A.0.5, efetua-se a curva que está apre-




Figura 4.6.3: Curva  $R_{eq}$  x  $N^{\circ}$  de Hastes em Paralelo