


Lista 4


- 1) Explique a diferença entre S_F e S_{Fadm} .
- 2) Faça um diagrama do coeficiente b_2 em função do diâmetro d e explique-o segundo Kugel e Von Philipp.
- 3) Conceitue β_K e comente como obtê-lo.
- 4) Num certo eixo são consideradas a secção 1 numa porção lisa e a secção 2 em um ponto de entalhe do mesmo. Escreva um procedimento para obter, por meio de ensaios, a relação:

$$\frac{S_{Fadm1}}{S_{Fadm2}}$$

- 5) Uma barra de secção quadrada de aço ABNT 1020 ($\sigma_{rt} = 420$ [MPa] e $\sigma_e = 260$ [MPa]) retificada deverá suportar uma carga de tração variável entre 10000 [Kgf] e 20000 [Kgf]. Dimensione a barra, partindo de um pré-dimensionamento com $\sigma_{adm} = 100$ [MPa]. Assumir os demais dados necessários.
- 6) Uma barra, feita do mesmo material do exercício 5, ficará sujeita a um momento de torção variável de + 40 [Kgf.m] a - 40 [Kgf.m]. A secção transversal é uma coroa circular com $D/d = 2$. Dimensione a barra, usando-se no pré-dimensionamento $\tau_{adm} = 75$ [MPa].
- 7) Uma peça como a da figura abaixo será utilizada no acionamento de um mecanismo de retorno rápido com P atingindo o valor máximo de 9500 [Kgf]. O material é ABNT 4320 com dados metalúrgicos bem controlados, tratado termicamente, com $\sigma_{rt} = 102$ [Kgf/mm²] e $\sigma_e = 78$ [Kgf/mm²]. A peça será retificada. No pré-dimensionamento use $\sigma_{adm} = 17$ [Kgf/mm²]. Adote os dados julgados necessários.



$$\begin{aligned} r/L_1 &= 0,05; \\ L_2/L_1 &= 1,10; \\ d/L_2 &= 0,25; \\ \text{espessura } e &= 40 \text{ [mm]}. \end{aligned}$$

Resolução da lista 4**Exercício 5****a) Pré-dimensionamento**

Em projeto mecânico é comum obterem-se equações em que a incógnita (por exemplo, o diâmetro do eixo) não pode ser facilmente isolada. Então normalmente é utilizado um procedimento iterativo, no qual se adota um valor inicial e depois é feita uma verificação para sua aceitação. No caso da verificação à fadiga o valor inicial não é adotado de forma aleatória. Seu valor é obtido usando-se o dimensionamento estático, no qual é possível isolar-se a variável desejada. A seguir, sabendo-se que o dimensionamento à fadiga seja mais exigente, majora-se este resultado de 10 % a 30 %. Isto é denominado pré-dimensionamento estático.

O pré-dimensionamento estático no presente caso se utiliza do modelo de tensão normal simples:

$$\sigma_{\max} \leq \sigma_{\text{adm}} \Rightarrow \frac{P_{\max}}{a^2} \leq \sigma_{\text{adm}} \Rightarrow \bar{a} = \sqrt{\frac{P_{\max}}{\sigma_{\text{adm}}}}$$

e adotando-se as unidades corretas tem-se:

$$\bar{a} = \sqrt{\frac{200000}{100 \times 10^6}} = 0,045 \text{ [m]} = 45 \text{ [mm]} \quad \text{adotando} \quad a = (1,1 \text{ a } 1,3) \bar{a}$$

Tem-se $a = 55$ [mm]

b) Verificação à fadiga

Para resistir à fadiga é necessário que $\sigma_{\max} \leq \sigma_{F \text{ adm}}$. Calcula-se primeiro a tensão admissível à fadiga.

b1) Cálculo do coeficiente de variação da tensão “k”

$$\sigma_{\max} = \frac{P_{\max}}{A} = \frac{200000}{0,055^2} = 66,12 \text{ [MPa]}$$

e

$$\sigma_{\min} = \frac{P_{\min}}{A} = \frac{100000}{0,055^2} = 33,06 \text{ [MPa]}$$

$$\Rightarrow \sigma_{\text{med}} = 49,59 \text{ [MPa]} \quad \Rightarrow \quad k = \frac{\max\{66,12, 33,06\}}{49,59} = 1,33 \Rightarrow \text{(pulsatória ondulada)}$$

Nota-se que, como $k \neq \infty$, tem-se $\sigma_{Fk} \neq \sigma_{Fa}$. Isto é, não se pode usar diretamente o valor obtido do gráfico, tem-se que corrigir o seu valor levando em consideração o valor de k .

b2) Cálculo analítico de σ_{Fk}

Quando $k \neq \infty$ usa-se a seguinte fórmula:

$$\sigma_{Fk} = \frac{\sigma'_{Fa}}{1 - \frac{1}{k} \left(1 - \frac{\sigma'_{Fa}}{\sigma_{rt}} \right)} \quad \text{onde} \quad \sigma'_{Fa} = \frac{\sigma_{Fa} \cdot b_1 \cdot b_{2,3}}{\beta_k}$$

Na apostila de Gráficos de Fadiga escolhe-se a Fig 2 [5, pág.02] para obter-se σ_{Fa} , isto porque se trata de sollicitação uniaxial. Utilizando-se o valor de $\sigma_{rt} = 420$ [MPa] (aço carbono), obtem-se $\sigma_{Fa} = 180$ [MPa]. A seguir se obtém:

- $b_1 = 0,98$ \Rightarrow da figura 22 [5, pág.12], entrando com σ_{rt} e acabamento de retífica;
- $b_{2,3} = 1$ \Rightarrow pois a sollicitação é uniaxial;
- $\beta_k = 1$ \Rightarrow pois não existe entalhe na peça.

$$\sigma'_{Fa} = \frac{180 \times 0,98 \times 1}{1} = 176,4 \text{ [MPa]}$$

e como o aço ABNT 1020 é um material dúctil, utiliza-se σ_e ao invés de σ_{rt} para o cálculo de σ_{Fk} . Esta troca é motivada pela alteração do critério de falha, que está associado ao comportamento de cada material.

$$\sigma_{Fk} = \frac{\sigma'_{Fa}}{1 - \frac{1}{k} \left(1 - \frac{\sigma'_{Fa}}{\sigma_e} \right)} = \frac{176,4}{1 - \frac{1}{1,33} \left(1 - \frac{176,4}{260} \right)} = 232,46 \text{ [MPa]}$$

b3) Cálculo de $\sigma_{F adm}$

$$\sigma_{F adm} = \sigma_{Fk} \frac{1}{\eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdot \eta_4 \cdot \eta_5}$$

- $\eta_1 = 1,05$ \rightarrow poucas dúvidas quanto à composição do material e sem tratamento térmico;
- $\eta_2 = 1,10$ \rightarrow simplificações usuais do modelo de carga;
- $\eta_3 = 1,10$ \rightarrow importância da falha da peça = normal;
- $\eta_4 = 1,00$ \rightarrow valor das cargas conhecidos;
- $\eta_5 = 1,30$ \rightarrow grupo II = choques médios.

$$\sigma_{F adm} = 232,46 \times \frac{1}{1,05 \times 1,10 \times 1,10 \times 1,00 \times 1,30} = 140,74 \text{ [MPa]}$$

e então neste caso tem-se:

$$\sigma_{m\acute{a}x} = 66,12 \leq 140,74 = \sigma_{F adm}$$

Portanto pode-se concluir que a peça, nestas dimensões, resiste à sollicitação indicada com um coeficiente de superdimensionamento.

$$CS = \frac{140,74}{66,12} = 2,13$$

O normal é aceitar-se um coeficiente CS na faixa de valores entre 1,0 e 1,10 (até 10 % de superdimensionamento). Para atingir esta meta é necessário alterar o valor da aresta do quadrado e recalcular até que a relação entre as tensões situe-se dentro da faixa desejada.

Como orientação para adoção do novo valor da aresta a, tem-se a seguinte relação:

$$\frac{CS_{novo}}{CS_{velho}} = \frac{\left(\frac{\sigma_{Fadm}}{\sigma_{m\acute{a}x}} \right)_{novo}}{\left(\frac{\sigma_{Fadm}}{\sigma_{m\acute{a}x}} \right)_{velho}} = \frac{\left(\frac{\sigma_{Fa} \frac{b_1 b_2 b_3}{\beta_k \eta_1 \eta_2 \eta_3 \eta_4 \eta_5}}{\left(\frac{P}{a^2} \right)_n} \right)_n}{\left(\frac{\sigma_{Fa} \frac{b_1 b_2 b_3}{\beta_k \eta_1 \eta_2 \eta_3 \eta_4 \eta_5}}{\left(\frac{P}{a^2} \right)_v} \right)_v} = \frac{\frac{b_{2n}}{1/a_n^2}}{\frac{b_{2v}}{1/a_v^2}} \Rightarrow a_n = a_v \sqrt{\frac{b_{2v} CS_n}{b_{2n} CS_v}}$$

Na expressão acima admitiu-se que $k = \infty$. No caso em que $k \neq \infty$ o valor da tensão admissível à fadiga não varia com o coeficiente b_2 de uma forma explícita, o que levaria a uma relação mais complexa para se isolar a variável a_n . Mesmo assim, a expressão acima conduz a um bom valor orientativo para a próxima iteração.

Admitindo-se que a variação do valor da aresta a não seja significativa, a relação entre os coeficientes b_2 tende ao valor 1,0. Como o valor aceitável do coeficiente de superdimensionamento é $1,0 < CS < 1,1$, adota-se $CS_n = 1,05$


$$a_n = a_v \sqrt{\frac{CS_n}{CS_v}} = 0,055 \sqrt{\frac{1,05}{2,13}} = 0,039 [m]$$

Deve-se repetir o procedimento total de verificação para o novo valor da aresta $a = 0,039 [m]$. Neste exercício irá alterar-se apenas o valor da tensão atuante. Em um caso geral, altera-se também o coeficiente b_2 e, portanto, a tensão admissível.

Exercício 7

a) Pré dimensionamento

O pré-dimensionamento, ou dimensionamento estático, deve ser feito apenas para a posição com menor secção transversal, que no caso é a posição “b”.



Sabem-se as seguintes relações: $L_2 = 1,1 L_1$ e $d = 0,25 L_2$. Portanto:

$$\sigma_{m\acute{a}x} = \frac{P}{(L_2 - d) \times e} \leq 170 [MPa] \quad \text{usando-se as relações acima}$$

$$\sigma_{m\acute{a}x} = \frac{95000}{L_2 (1 - 0,25) \times 0,04} \leq 170 [MPa] \quad \text{e isolando-se } \bar{L}_2$$

$$\bar{L}_2 = \frac{95000}{170 \times 10^6 (1 - 0,25) \times 0,04} = 1,86 \times 10^{-2} [m] \quad \text{ou seja, } 18,6 [\text{mm}]$$

Como

$$L_2 = (1,1 \text{ a } 1,3) \bar{L}_2 \Rightarrow L_2 = 22,0 [\text{mm}], \quad \text{assim obtém-se também:}$$

$$d = 5,5 [\text{mm}]; r = 1,0 [\text{mm}] \text{ e } L_1 = 20,0 [\text{mm}]$$

b) Verificação à fadiga nas secções críticas

b1) Secção “a”

$$\sigma_{\max} = \frac{P}{L_1 e} = \frac{95000}{0,02 \times 0,04} = 118,75 [\text{MPa}]$$

Assume-se que não existem esforços no retorno do mecanismo, $\sigma_{\min} = 0$ e assim, $\sigma_{\text{méd}} = 59,37 [\text{MPa}]$ e $k = 2$ (pulsatória). Seguindo-se o mesmo caminho que o exercício anterior:

$$\sigma_{Fa} = \sigma_{Fa} \frac{b_1 b_{23}}{\beta_k}$$

- [5, pág. 02] Figura 2, para aço liga e $\sigma_{rt} = 1020 [\text{MPa}]$, obtém-se $\sigma_{Fa} = 420 [\text{MPa}]$;
- Secção sem entalhe, portanto $\beta_k = 1,0$;
- [5, pág. 12] Figura 22, entrando com peça retificada, obtém-se: $b_1 = 0,96$;
- Para sollicitação uniaxial: $b_{23} = 1$.

$$\sigma_{Fa} = 420 \times \frac{0,96 \times 1,0}{1,0} = 403,2 [\text{MPa}]$$

Solução analítica de σ_{Fk} , como também já visto anteriormente :

$$\sigma_{Fk} = \frac{\sigma_{fa}}{1 - \frac{1}{k} \left(1 - \frac{\sigma_{fa}}{\sigma_e} \right)} = \frac{403,2}{1 - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{403,2}{780} \right)} = 531,60 [\text{MPa}]$$

e finalmente se obtém:

$$\sigma_{Fadm} = \sigma_{Fk} \frac{1}{\eta_1 \eta_2 \eta_3 \eta_4 \eta_5}$$

- $\eta_1 = 1,05$ → dúvidas quanto ao tratamento térmico;
- $\eta_2 = 1,10$ → simplificações usuais do modelo de carga;
- $\eta_3 = 1,20$ → falha ocasiona sérios danos;
- $\eta_4 = 1,10$ → valor das cargas conhecidos;
- $\eta_5 = 1,30$ → choques médios;

$$\sigma_{Fadm} = 531,60 \times \frac{1}{1,05 \times 1,10 \times 1,20 \times 1,10 \times 1,30} = 268,22 [\text{MPa}]$$

Como se tem $\sigma_{\max} = 118,75 \leq 268,22 = \sigma_{Fadm}$, o coeficiente de superdimensionamento é $CS = 2,26$. A secção está, portanto, superdimensionada, pois o CS resultou maior do que 1,1. Isto indica que se deve retornar, diminuir as dimensões e refazer os cálculos de verificação. Antes porém verificar-se-á as demais secções. Esta ordem de procedimento pode evitar que as dimensões sejam aqui diminuídas e posteriormente precisem ser aumentadas.

b2) Secção “b”

$$\sigma_{\max} = \frac{P}{(L_2 - d) e} = \frac{95000}{(0,022 - 0,0055) \times 0,04} = 143,94 [\text{MPa}]$$

Já se assumiu que não existem esforços no retorno do mecanismo: $\sigma_{\min} = 0$

Assim $\sigma_{\text{méd}} = 71,97 [\text{MPa}]$, $k = 2$, (pulsatória), da mesma forma que anteriormente

$$\sigma'_{Fa} = \sigma_{Fa} \frac{b_1 \cdot b_{23}}{\beta_k}$$

Já se obteve anteriormente $\sigma_{Fa} = 420$ [MPa]. E ainda mais, da mesma forma que na secção anterior, tem-se: $b_1 = 0,96$ e $b_{23} = 1,0$.

Não se dispõe de β_k diretamente de um ábaco para este caso (chapa ou barra plana com furo transversal submetida à tensão uniaxial) e, portanto usa-se α_k .

Da figura 7 [5, pág. 05], entrando com: $d/L = 5,5/22,0 = 0,25$, obtém-se $\alpha_k = 2,42$, e sabe-se também da teoria, que:

$$\beta_k = 1 + \eta_k (\alpha_k - 1)$$

Para $\sigma_{rt} = 1020$ [MPa] o valor do coeficiente de sensibilidade ao entalhe $\eta_k = (0,80 \text{ a } 0,92) = 0,85$ é obtido na figura 20 [5, pág. 11]. Alguns parâmetros que influenciam na escolha de η_k :

- Fragilidade do aço. Aços frágeis têm η_k maior.
- Tensão e ruptura altas implicam em η_k maior.
- Situação de entalhe desfavorável ($d/L > 0,5$ que não neste caso) também implicaria em η_k maior.

Portanto se chega a: $\beta_k = 1 + 0,85(2,42 - 1) = 2,21$ e assim:

$$\sigma'_{Fa} = \sigma_{Fa} \frac{b_1 \cdot b_{23}}{\beta_k} = 420 \frac{0,96 \times 1}{2,21} = 182,44 \text{ [MPa]}$$

Solução analítica de σ_{Fk}

É dado do problema $\sigma_e = 780$ [MPa] e $k=2$, daí:

$$\sigma_{Fk} = \frac{\sigma'_{Fa}}{1 - \frac{1}{k} \left(1 - \frac{\sigma'_{Fa}}{\sigma_e}\right)} = \frac{182,44}{1 - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{182,44}{780}\right)} = 295,71 \text{ [MPa]}$$

e finalmente :

$$\sigma_{Fadm} = \sigma_{Fk} \frac{1}{\eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdot \eta_4 \cdot \eta_5} \quad \text{e usando-se os mesmos valores para os } \eta_i \text{ adotados na secção "a"}$$

$$\sigma_{Fadm} = 295,71 \times \frac{1}{1,05 \times 1,10 \times 1,20 \times 1,10 \times 1,30} = 149,20 \text{ [MPa]}$$

Como $\sigma_{m\acute{a}x} = 143,94 < 149,20 = \sigma_{Fadm}$ e o coeficiente de superdimensionamento é $CS = 1,04$ (na faixa de 1,0 a 1,1), a secção está ok.

b3) Secção "c"

A tensão normal atuante é a mesma da secção "a" ($\sigma_{m\acute{a}x} = 118,75$ [MPa]) e, conseqüentemente, a tensão média, a tensão mínima e o valor do coeficiente de variação da sollicitação k também.

$$\frac{(\sigma'_{Fa})_{\text{secção "a"}}}{(\sigma'_{Fa})_{\text{secção "c"}}} = \frac{\left(\sigma_{Fa} \frac{b_1 \cdot b_{23}}{\beta_k}\right)_a}{\left(\sigma_{Fa} \frac{b_1 \cdot b_{23}}{\beta_k}\right)_c} = \frac{1}{\frac{1}{(\beta_k)_c}} \Rightarrow (\sigma'_{Fa})_c = (\sigma'_{Fa})_a \frac{(\beta_k)_a}{(\beta_k)_c}$$

A determinação de $(\beta_k)_c$ segue os mesmos passos utilizados na verificação da secção "b". Usa-se agora a Figura 5 [5, pág. 04] na qual se entra com os valores de $D/d = L_2/L_1 = 1,1$ e $r/d = r/L_1 = 0,05$ levando ao valor de $\alpha_k = 2,0$. Mantendo-se $\eta_k = 0,85$, obtém-se finalmente $\beta_k = 1,85$.

$$(\sigma'_{Fa})_c = (\sigma'_{Fa})_a \frac{(\beta_k)_a}{(\beta_k)_c} = 403,2 \frac{1}{1,85} = 217,95 [MPa]$$

$$\sigma_{Fk} = \frac{\sigma'_{Fa}}{1 - \frac{1}{k} \left(1 - \frac{\sigma'_{Fa}}{\sigma_e}\right)} = \frac{217,95}{1 - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{217,95}{780}\right)} = 340,70 [MPa]$$

$$\frac{(\sigma_{Fadm})_{\text{secção "a"}}}{(\sigma_{Fadm})_{\text{secção "c"}}} = \frac{\left(\sigma_{Fk} \frac{1}{\eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdot \eta_4 \cdot \eta_5}\right)_a}{\left(\sigma_{Fk} \frac{1}{\eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdot \eta_4 \cdot \eta_5}\right)_c} = \frac{(\sigma_{Fk})_a}{(\sigma_{Fk})_c} \Rightarrow (\sigma_{Fadm})_c = (\sigma_{Fadm})_a \frac{(\sigma_{Fk})_c}{(\sigma_{Fk})_a}$$

$$(\sigma_{Fadm})_c = (\sigma_{Fadm})_a \frac{(\sigma_{Fk})_c}{(\sigma_{Fk})_a} = 268,22 \frac{340,70}{295,71} = 309,03 [MPa]$$

Como se tem $\sigma_{\text{máx}} = 118,75 \leq 309,03 = \sigma_{Fadm}$, o coeficiente de superdimensionamento é $CS = 2,60$. A secção está, portanto, superdimensionada.

b4) Conclusão

As secções “a” e “c” estão superdimensionadas. Seria, então, necessário diminuir as dimensões e efetuar novas verificações. Entretanto, quando se efetuou a verificação da secção “b”, obteve-se um resultado aceitável. Como as dimensões estão interrelacionadas, a diminuição de seus valores levaria a um aumento inadmissível na tensão atuante na seção “b”. Portanto, neste exercício, aceitam-se as dimensões inicialmente adotadas e o conseqüente superdimensionamento das secções “a” e “c”.