


DESENHO TÉCNICO MECÂNICO I

Aula 06 – Cotas, Símbolos



1. COTAGEM

COTAGEM é a indicação das medidas das peças em seu desenho. Ao cotar você deve tentar imaginar se com as medidas representadas será possível fabricar a peça.




- linha de cota
- linha auxiliar
- cota

http://www.feg.unesp.br/~victor/Apostila%20DTB3_18_25.pdf




1.3.1 CUIDADOS NA COTAGEM





1.3.2 CUIDADOS NA COTAGEM




http://www.concheto.com.br/tea/destec/07-Cotagem.pdf



1.3.3 CUIDADOS NA COTAGEM


Quando a linha de cota está na posição inclinada, a cota acompanha a inclinação.



Desenho Técnico Mecânico I




1.4.1.1 EXEMPLOS - Rebaixos






1.4.1.2 EXEMPLOS - Rebaixos






1.4.1.3 EXEMPLOS - Rebaixos






1.4.2.1 EXEMPLOS - Rasgos






1.4.2.1 EXEMPLOS - Rasgos






1.4.3.1 EXEMPLOS - Furos






1.4.4 EXEMPLOS – Elementos angulares





1.4.4.1 EXEMPLOS – Elementos angulares






1.4.4.2 EXEMPLOS – Elementos angulares


Elementos angulares

Cotas angulares: medidas de aberturas de ângulos.






1.4.4.3 EXEMPLOS – Elementos angulares






1.4.5 EXEMPLOS - Chanfros







1.4.6.1 EXEMPLOS – Diâmetros, Raios, Quadrados e Esferas


Diâmetros Φ







Raios R














1.4.6.2 EXEMPLOS – Diâmetros, Raios e Esferas

A cotagem de elementos esféricos é feita pela medida de seus diâmetros ou de seus raios.

ESF = esférico

= diâmetro


R = raio






1.5 Espaços reduzidos

Direcionar setas externamente aos espaços. Quando não houver espaço para as setas, estas serão substituídas por traços oblíquos.








1.6.1 Cotagem por face de referência

Pode ser executada como cotagem em paralelo ou cotagem aditiva.



face de referência


Cotagem em paralelo


Cotagem aditiva

A cotagem aditiva é uma simplificação da cotagem em paralelo e só deve ser utilizada quando houver limitação de espaço e não comprometer a interpretação do desenho.



1.6.2 Cotagem por face de referência em duas direções








1.6.3 Cotagem por faces coordenadas

Quando ficar mais prático indicar as cotas em uma tabela ao invés de indicá-las diretamente sobre a peça.




	X	Y	Ø
1	8	8	4
2	8	38	4
3	22	15	5
4	22	30	3
5	35	23	6
6	52	8	4
7	52	8	4



1.6.4 Cotagem por linhas básicas


Na cotagem por linhas básicas as medidas da peça são indicadas à a partir de linhas.





1.7.1 Cotagem de furos igualmente espaçados


Algumas peças tem furos que possuem a mesma distância entre seus centro (igualmente espaçados). São lineares ou angulares.






1.7.2 Cotagem de furos igualmente espaçados - simplificação

Quando não causarem dúvidas o desenho e a cotagem podem ser simplificados









1.8.1 Detalhes

Cordas, ângulos - as cotas de arcos e ângulos devem ser indicados como nos exemplos abaixo.




Raio definido por outras cotas - deve ser indicado pelo símbolo R






1.8.2 Detalhes

Cotagem de uma área ou comprimento limitado de uma superfície, para indicar situação especial.




Cotas fora de escala – devem ser sublinhadas com uma reta com a mesma largura da linha do algarismo.






1.9.1 Elementos inclinados



A relação de inclinação deve estar indicada.


A relação de inclinação 1:10 indica que a cada 10 mm do comprimento, diminui-se 1mm da altura.

Não é necessário que a outra cota de altura da peça apareça.






1.9.2 Elementos inclinados - Exemplos






1.4.7 EXEMPLO de conicidade

.








2.0 Discussão em sala

Qual é uma boa maneira de se cotar a peça abaixo tendo em mente que a mesma será fabricada em um torno convencional?


Dimensões: Φ36x10, Φ 26x10, Φ16x35 e chanfro 2x45°.








Exercício 6.1 – Observe as perspectiva e escreva as cotas nas projeções.

Nome:	
Nio	Turmo











Exercício 6.2 – Observe as perspectiva e escreva as cotas nas projeções.

Nome:	
Nio	Turmo


2 15 51 15	
26	





Exercício 6.3 – Nas projeções apresentadas faça somente a cotagem dos elementos citados


Nome:	
N10	Turmo

Diâmetros














Exercício 6.4 – Analise as perspectivas e coloque as cotas nas posições

Nome:		
N°	Turma	










Exercício 6.5 – Faça a cotagem dos elementos citados


Nome:______
N°_____Turma _____







Exercício 6.6 – Faça a cotagem dos elementos citados

Nome:______ N°_____Turma _____








Por face de referência



Exercício 6.7 – Analise as perspectivas, calcule e coloque as cotas nas projeções


Nome:	
No	Turma






Exercício 6.8 – Analise as perspectivas e coloque as cotas nas projeções

Nome:		
N ^o	Turma	








Exercício 6.9 – Analise as perspectivas e coloque as cotas nas projeções


Nome:		
N°	Turma	






Exercício 6.10 – Nas projeções apresentadas achar a cota de A e B

Nome:		
N°	Turma	






Exercício 6.11 – Faça as vistas necessárias com cotas.






Exercício 6.12 – Faça as vistas necessárias com cotas.





Exercício 6.13 – Faça as vistas necessárias com cotas.





Exercício 6.14 – Faça as vistas necessárias com cotas.

