


Tutorial para Geração de Malha no ICEM-CFD

Seção de Aerofólio

1. No XFOIL

1.1. Digite o nome da seção NACA.



```
XFOIL 6.96
REVE Reverse written-airfoil node ordering

LOAD f Read buffer airfoil from coordinate file
NACA i Set NACA 4,5-digit airfoil and buffer airfoil
INTE Set buffer airfoil by interpolating two airfoils
NORM Buffer airfoil normalization toggle
XYCM rr Change CM reference location, currently 0.25000 0.00000

BEND Display structural properties of current airfoil

PCOP Set current-airfoil panel nodes directly from buffer airfoil points
PANE Set current-airfoil panel nodes ( 160 ) based on curvature
.PPAR Show/change paneling


.PLOP Plotting options

WDEF f Write current-settings file
RDEF f Reread current-settings file
NAME s Specify new airfoil name
NINC Increment name version number

Z Zoom | (available in all menus)
U Unzoom |

XFOIL c> naca0012
```

1.2. Use o comando ppar para ajustar o número de painéis (é necessário ter um número ímpar de painéis).



```
XFOIL 6.96
WDEF f Write current-settings file
RDEF f Reread current-settings file
NAME s Specify new airfoil name
NINC Increment name version number

Z Zoom | (available in all menus)
U Unzoom |

XFOIL c> naca0012
Max thickness = 0.120034 at x = 0.301
Max camber = 0.000000 at x = 0.010

Buffer airfoil set using 239 points

Blunt trailing edge. Gap = 0.00252

Paneling parameters used...
Number of panel nodes 160
Panel bunching parameter 1.000
TE/LE panel density ratio 0.150
Refined-area/LE panel density ratio 0.200
Top side refined area x/c limits 1.000 1.000
Bottom side refined area x/c limits 1.000 1.000

XFOIL c> ppar_
```

```
XFOil 6.96
Buffer airfoil set using 239 points

Blunt trailing edge. Gap = 0.00252

Paneling parameters used...
Number of panel nodes      160
Panel bunching parameter   1.000
TE/LE panel density ratio  0.150
Refined-area/LE panel density ratio  0.200
Top side refined area x/c limits  1.000 1.000
Bottom side refined area x/c limits  1.000 1.000

XFOIL  c> ppar

Present paneling parameters...
N i  Number of panel nodes      160
P r  Panel bunching parameter   1.000
T r  TE/LE panel density ratio  0.150
R r  Refined area/LE panel density ratio  0.200
XT rr Top side refined area x/c limits  1.000 1.000
XB rr Bottom side refined area x/c limits  1.000 1.000
Z oom
U nzoom

Change what ? (<cr> if nothing else)  c> n
```

```
XFOil 6.96
Blunt trailing edge. Gap = 0.00252

Paneling parameters used...
Number of panel nodes      160
Panel bunching parameter   1.000
TE/LE panel density ratio  0.150
Refined-area/LE panel density ratio  0.200
Top side refined area x/c limits  1.000 1.000
Bottom side refined area x/c limits  1.000 1.000

XFOIL  c> ppar

Present paneling parameters...
N i  Number of panel nodes      160
P r  Panel bunching parameter   1.000
T r  TE/LE panel density ratio  0.150
R r  Refined area/LE panel density ratio  0.200
XT rr Top side refined area x/c limits  1.000 1.000
XB rr Bottom side refined area x/c limits  1.000 1.000
Z oom
U nzoom

Change what ? (<cr> if nothing else)  c> n

Enter number of panel nodes  i> 161
```

```
XFOil 6.96
Paneling parameters used...
Number of panel nodes      160
Panel bunching parameter   1.000
TE/LE panel density ratio  0.150
Refined-area/LE panel density ratio  0.200
Top   side refined area x/c limits  1.000 1.000
Bottom side refined area x/c limits  1.000 1.000

XFOIL  c> ppar

Present paneling parameters...
N i  Number of panel nodes      160
P r  Panel bunching parameter   1.000
T r  TE/LE panel density ratio  0.150
R r  Refined area/LE panel density ratio  0.200
XT rr Top   side refined area x/c limits  1.000 1.000
XB rr Bottom side refined area x/c limits  1.000 1.000
Z oom
U nzoom

Change what ? (<cr> if nothing else)  c> n

Enter number of panel nodes  i> 161

Change what ? (<cr> if nothing else)  c> █
```

```
XFOil 6.96
U nzoom

Change what ? (<cr> if nothing else)  c> n

Enter number of panel nodes  i> 161

Change what ? (<cr> if nothing else)  c>

Blunt trailing edge.  Gap = 0.00252


Maximum panel corner angle = 6.790 at i,x,y = 83 0.0004 -0.0037

X-window size changed to 11.00" x 8.19"

Present paneling parameters...
N i  Number of panel nodes      161
P r  Panel bunching parameter   1.000
T r  TE/LE panel density ratio  0.150
R r  Refined area/LE panel density ratio  0.200
XT rr Top   side refined area x/c limits  1.000 1.000
XB rr Bottom side refined area x/c limits  1.000 1.000
Z oom
U nzoom


Change what ? (<cr> if nothing else)  c> █
```

1.4. Salve as coordenadas da seção de aerofólio em um arquivo texto.



```
XFOIL 6.96
Change what ? (<cr> if nothing else)  c> n
Enter number of panel nodes  i> 161
Change what ? (<cr> if nothing else)  c>
Blunt trailing edge.  Gap = 0.00252
Maximum panel corner angle = 6.790  at i,x,y = 83  0.0004  -0.0037
X-window size changed to 11.00" x 8.19"
Present paneling parameters...
N i  Number of panel nodes      161
P r  Panel bunching parameter    1.000
T r  TE/LE panel density ratio   0.150
R r  Refined area/LE panel density ratio  0.200
XT rr Top    side refined area x/c limits  1.000 1.000
XB rr Bottom side refined area x/c limits  1.000 1.000
Z oom
U nzoom
Change what ? (<cr> if nothing else)  c>
XFOIL  c> psav naca0012.txt
```


1.5. Saia do XFOIL.




```
XFOIL 6.96
Enter number of panel nodes  i> 161
Change what ? (<cr> if nothing else)  c>
Blunt trailing edge.  Gap = 0.00252
Maximum panel corner angle = 6.790  at i,x,y = 83  0.0004  -0.0037
X-window size changed to 11.00" x 8.19"
Present paneling parameters...
N i  Number of panel nodes      161
P r  Panel bunching parameter    1.000
T r  TE/LE panel density ratio   0.150
R r  Refined area/LE panel density ratio  0.200
XT rr Top    side refined area x/c limits  1.000 1.000
XB rr Bottom side refined area x/c limits  1.000 1.000
Z oom
U nzoom
Change what ? (<cr> if nothing else)  c>
XFOIL  c> psav naca0012.txt
XFOIL  c> quit
```

2. No Matlab.


2.1. Selecione "Browse for folder".




2.2. Selecione a pasta com o arquivo de coordenadas da seção de aerofólio.




2.3. Execute o script "Corrige_Perfil". Esse script prepara o arquivo para o gerador de malha.




2.4. Selecione o arquivo com as coordenadas.




2.5. Selecione "Não" em "Quer redistribuir os pontos?".




2.6. Selecione "Sim" em "Iniciar a suavização?".




2.7. Selecione "OK" e aguarde o fim do processamento.




2.8. Selecione "Não" em "Continuar com a suavização?".




2.9. Selecione "Sim" em "Salvar o resultado?".




2.10. Selecione "Não" em "Cortar o bordo de fuga?".




2.11. Selecione "Não" em "Restaurar dimensões originais?".



2.12. Entre o valor "1000" para o comprimento da corda (usaremos corda de 1000 mm).



2.13. Salve as coordenadas suavizadas em um novo arquivo.




2.14. Saia do Matlab.


3. No ICEM-CFD.

3.1. Salve o projeto na pasta que contém o arquivo de coordenadas da seção de aerofólio.


3.2. Selecione a ferramenta "Create/Modify Curve".




3.3. Remova a seleção de "Inherit Part".




3.4. Dê o nome de "AEROFOLIO" para a parte.




3.5. Seleccione a sub-ferramenta "From Points".




3.6. Select "More".




3.7. Select "Open".




3.8. Seleção o arquivo de coordenadas da seção




3.9. Seleção a janela "List Editor" na barra de tarefas do Windows, clique em "Close" e "OK" em "Accept the changes...".




3.10. Clique em "OK".




3.11. Clique em "Fit Window".




3.12. Selezione a ferramenta "Create Point".




3.13. Selezione a sub-ferramenta "Curve Ends".




3.14. Selecione a curva do aerofolio com o botão esquerdo do mouse e confirme com o botão do meio. Clique em "Dismiss".




3.15. Selecione a caixa "Points" para visualizar os pontos.




3.16. Selezione a ferramenta "Box Zoom".




3.17. Arraste o mouse com o botão esquerdo para fazer o zoom em uma caixa pequena em torno do bordo de fuga.




3.18. Selezione a ferramenta "Create/Modify Curve".




3.19. Clique em "Select location(s)".




3.20. Com o botão esquerdo selecione os dois pontos no bordo de fuga e confirme com o botão do meio. Uma reta é desenhada fechando a geometria. Feche a ferramenta clicando em "Dismiss".




3.21. Selecione a ferramenta "Create Point" e modifique o nome da parte para "ENTRADA".




3.22. Seleccione a sub-ferramenta "Explicit Coordinates".




3.23. Digite as coordenadas $X = -20000$, $Y = -20000$ e $Z = 0$. Clique em "Apply".




- 3.24. Mude as coordenadas para $X = -20000$, $Y = 20000$ e $Z = 0$. Clique em "Apply".
- 3.25. Mude o nome da parte para "SAIDA". Mude as coordenadas para $X = 20000$, $Y = -20000$ e $Z = 0$. Clique em "Apply".
- 3.26. Mude as coordenadas para $X = 20000$, $Y = 20000$ e $Z = 0$. Clique em "Apply". Clique em "Dismiss".
- 3.27. Clique em "Fit Window". Temos quatro pontos que definem as fronteiras do domínio da simulação (túnel de vento virtual). Clique com o botão direito em "Parts" na janela do canto inferior esquerdo da tela e selecione "Good Colors". Isso facilita a diferenciação das partes do desenho.
- 3.28. Selecione a ferramenta "Create/Modify Curve".




3.29. Seleccione a sub-ferramenta "From Points".




3.30. Com o botão esquerdo selecione os dois pontos correspondentes à parte "SAIDA" e confirme com o botão do meio.




3.31. Mude o nome da parte para "ENTRADA".




3.32. Com o botão esquerdo selecione os dois pontos correspondentes à parte "ENTRADA" e confirme com o botão do meio.




3.33. Repita o procedimento usando agora os nomes "SUPERIOR" e "INFERIOR" para as fronteiras horizontais.




3.34. Clique em "Dismiss" e selecione a ferramenta "Create/Modify Surface".




3.35. Seleccione a sub-ferramenta "Simple Surface".




3.36. Mude o nome da parte para "DIREITA".




3.37. Seleção com o botão esquerdo as retas correspondentes à "ENTRADA" e à "SAIDA" e confirme com o botão do meio.




3.38. Ative a visualização de superfícies e clique em "Dismiss".




3.39. Seleccione a ferramenta "Repair Geometry".




3.40. Seleccione a opção "Inherit Part", mude o valor em "Tolerance" para 0.1 e clique em "OK".




3.41. Selecione a opção de visualização de superfícies "Solid Full Flat Display".




3.42. Dê um zoom na região da seção de aerofólio.




3.43. Seleção a ferramenta "Delete Surface".




3.44. Seleção a superfície no interior da seção, confirme com o botão do meio e clique em "Dismiss".




3.45. Clique em "WireFrame Simple Display", em "Fit Window", para dar um zoom em todo o desenho, e desabilite a visualização de "Points" e "Curves" na janela inferior esquerda.




3.46. Selecione o tab "Mesh".




3.47. Seleccione a ferramenta "Compute Mesh".




3.48. Clique em "Compute" e responda "Yes" na caixa de diálogo.




3.49. A malha computacional resultante ainda é muito grosseira na região da seção de aerofólio. Para refinar a malha selecione a ferramenta "Part Mesh Setup".




3.50. Mude para 10 o valor máximo de tamanho de célula para o "AEROFOLIO". Clique em "Apply" seguido de "Dismiss".




3.51. Clique em "Compute". A nova malha gerada está mais refinada na região do aerofólio.




3.52. Selecione o tab "Edit Mesh" e selecione a ferramenta "Smooth Mesh Globally".




3.53. Mude o critério de qualidade para "Quality". Clique em "Apply". A qualidade de todos os elementos deve ficar acima de 0.2.




3.54. Clique em "Dismiss" e selecione a ferramenta "Extrude Mesh".




3.55. Mude "New volume part name" para "FLUIDO", "New top part name" para "ESQUERDA", "Method" para "Extrude by vector", "Vector" para "0 0 1" e "Spacing" para "100".




3.56. Clique em "Select Elements" e selecione todas as partes do desenho usando o mouse.




3.57. Confirme com o botão do meio e clique em "OK".




3.58. Selecione a ferramenta "Check Mesh" e clique em "OK".



3.59. Selezione o tab "Output" e selezione a ferramenta "Select Solver".



3.60. Selezione para "Output Solver" o software "ANSYS CFX" e clique em "OK".



3.61. Selecione a ferramenta "Write Input", clique em "Yes" e depois em "Done" nas caixas de diálogo que surgirão. O programa gerará o arquivo de malha computacional que será importado no software CFX.

