Grupo	Memorial (Apresentação, dados da obra, conteúdo do PCMAT) (1 Ponto)	Concreto Moldado In Loco (6,75 pontos)			Vedação Vertical (2,25 pontos)	Apresentação (até -0,5 pontos)	Nota
		Fôrmas (2,25 pontos)	Armadura (2,25 pontos)	Concretagem (2,25 pontos)	Assentamento de Alvenaria (2,25 pontos)		
Construtora Ferreira	0 pontos = não apresentou.	2,0 pontos = faltou incluir risco envolvido no transporte.	1,6 pontos = faltou incluir risco envolvido no transporte, citou riscos envolvidos em laje e não tem laje no galpão.	1,6 pontos = faltou incluir risco envolvido no transporte, citou riscos envolvidos em laje e não tem laje no galpão.	1,6 pontos = faltou mencionar algumas atividades, como elevação e encunhamento.	0,3 pontos = não citaram referências bibliográficas.	6,5
Construtech	1 ponto.	2,25 pontos.	1,25 pontos = descrever melhor EPCs necessários especificamente para execução de armaduras na tabela de riscos(ex.: protetor nos vergalhões), citou riscos envolvidos em laje e não tem laje no galpão.	1,6 pontos = faltou incluir risco envolvido no transporte, citou riscos envolvidos em laje e não tem laje no galpão.	1,8 pontos = faltou mencionar encunhamento; citou proteção das periferias de lajes mas não tem laje no galpão.	0,5 pontos = contracapa com texto impresso; não citaram referências bibliográficas.	7,4
Paramétrica Construtora	1 ponto.	2,0 pontos = citou riscos envolvidos em laje e não tem laje no galpão.	1,25 pontos = descrever melhor EPCs necessários especificamente para execução de armaduras na tabela de riscos(ex.: protetor nos vergalhões), citou riscos envolvidos em laje e não tem laje no galpão.	1,25 pontos = citou riscos envolvidos em laje e não tem laje no galpão ; citou riscos envolvidos com poço de elevador, mas não há elevador no galpão.	1,25 pontos = faltou mencionar encunhamento; citou proteção das periferias de lajes mas não tem laje no galpão ; citou risco associado ao emboço e reboco, mas não há estes serviços na obra.	0,3 pontos = não citaram referências bibliográficas.	6,45
Bob, a construtora	0,5 pontos = descrever melhor os serviços que serão realizados na obra; deixaram alguns dados em branco.	3 pontos = Apesar de apresentar EPIs e EPCs gerais da obra, não especificou quais são obrigatórios para cada serviço da ECA.			0,5 pontos = EPIs e EPCs foram generalizados, especificar melhor.	0,3 pontos = não citaram referências bibliográficas.	3,7
BuildingUp	1 ponto.	2,25 pontos.	2 pontos = faltou descrição melhor dos EPCs (ex.: protetor nos vergalhões)	2,25 pontos.	1,4 pontos = faltou mencionar encunhamento; citou risco associado ao emboço e reboco, mas não há estes serviços na obra.		8,9
Odebrix	1 ponto.	2,0 pontos = faltou incluir risco envolvido no transporte.	1,8 pontos = citou riscos envolvidos em laje e não tem laje no galpão (pode ser usado "montagem em altura/andaime" no lugar de "montagem em laje").	1,8 pontos = citou riscos envolvidos em laje e não tem laje no galpão.	1,4 pontos = faltou mencionar encunhamento; citou risco associado ao emboço e reboco, mas não há estes serviços na obra.	0,3 pontos = não citaram referências bibliográficas.	7,7
Chronos Engenharia	0,3 pontos = descrever melhor os serviços que serão realizados na obra; fizeram apenas uma introdução geral.	3 pontos = Apesar de apresentar EPIs e EPCs gerais da obra, não especificou quais são obrigatórios para cada serviço da ECA.			0,5 pontos = EPIs e EPCs foram generalizados, especificar melhor; faltou mencionar riscos associados ao encunhamento.		3,8
VAM Construtora	1 ponto.	1,25 pontos = faltou incluir riscos envolvidos no transporte; especificar todos os EPIs e EPCs para evitar os riscos citados.	1,25 pontos = faltou associar EPIs e EPCs aos riscos.	1,25 pontos = faltou associar EPIs e EPCs aos riscos.	1,0 ponto = faltou mencionar encunhamento; citou risco associado ao acabamento e revestimento, mas não há estes serviços na obra do galpão.		5,75