


- 1) A FIGURA AO LADO representa um atuador eletromecânico que, ao ser acionado pela corrente  $i$ , deve deslocar o corpo  $C$  de uma distância  $x_0$ . A mola de restauração de constante elástica  $K$  retorna o corpo  $C$  à sua posição original quando a corrente é interrompida. A bobina de excitação tem  $N$  espiras e resistência (ohmica)  $R$ .



Sabendo que em  $x = x_0$  a força da mola se anula e que a permeabilidade magnética do núcleo é da ordem de  $\mu \gg \mu_0$ , calcule as dimensões da seção transversal do núcleo para se ter campo magnético uniforme no entreferro, com amplitude inferior a  $1,5\text{ T}$  e prodígiosa força suficiente para deslocar o corpo  $C$ .

- b) apresente em um mesmo gráfico as curvas  $F(x)$  da força magnética e da força da mola, de maneira tal que sempre se tenha  $F_{\text{mag}} > F_{\text{mola}}$ , garantindo o deslocamento do corpo  $C$ . Calcule a amplitude da tensão contínua a ser aplicada na bobina nestas condições.

- c) analise a possibilidade de se alimentar o atuador em corrente alternada. Como se altera o cálculo da tensão de alimentação?

RESOLVA A QUESTÃO LITERAMENTE, APRESENTANDO VALORES NUMÉRICOS PARA

- 2) Um EQUIPAMENTO ELETROMECÂNICO ROTATIVO será utilizado como ELETRÔMAGNETO DE TORQUE para manter a massa  $M$  suspensa em uma altura  $h$ , por meio de uma haste rígida de comprimento  $R$  a ele acoplada. Inicialmente, com  $h = 0$ , observou-se que não seria possível erguer  $M$ , pois o eletromagnete não produz torque. Realizado um ajuste de fase no acoplamento mecânico o eletromagnete pode operar com torque máximo em  $h = 0$ . Sabendo o eletromagnete ter apenas uma bobina com  $N$  espiras e indutância variando senoidalmente entre  $200$  e  $400\text{ mH}$ , desenhe um corte transversal do equipamento, incluindo o acoplamento com  $R$ . Mostre como se dá o controle de  $h$  por meio de  $i$ , com  $M = 2\text{ kg}$  e  $R = 0,25\text{ m}$ .

- 3) UM MOTOR SÍNCRONO TRIFÁSICO, 4 polos, 50 (Hz), ligado a  $\lambda$ , tem reactância síncrona  $2,5\text{ }\Omega$  e está conectado a um barramento trifásico 380 (V); 60 (Hz). A carga mecânica acoplada a seu eixo produz torque resistente de  $220\text{ Nm}$ . Variando-se a corrente de excitação do motor, a corrente absorvida por ele do barramento também varia, sendo mínima quando a excitação é 10 (A). Calcule o valor da corrente de excitação que modifica o fator de potência do motor para 80% capacitors, apresentando em diagrama de fasores as duas situações.

- 4) A mesma máquina da questão anterior será utilizada como gerador síncrono para alimentar uma impedância trifásica, ligada a  $\lambda$ , indutiva  $Z = 2,23 + j1,67\text{ }\Omega$ . Calcule a corrente de excitação e o torque necessário para se ter 380 (V) na carga. Matale