Sensores

SENSORES DE PRESENÇA

- chaves de fim de curso
- sensores ópticos
- sensores ultra-sônicos
- sensores magnéticos
- sensores indutivos
- sensores capacitivos

SENSORES DE PROXIMIDADE

- sensores indutivos
- sensores capacitivos

SENSORES DE DESLOCAMENTO E VELOCIDADE

- potenciômetros
- LVDTs
- transformadores rotativos
- encoders
- tacômetros ou tacogeradores
- extensômetros (strain gauges)

SENSORES DE ACELERAÇÃO

 sensores piezoelétricos (acelerômetros)

Sensores

SENSORES DE FORÇA, TORQUE E PRESSÃO

- extensômetros (strain gauges)
- sensores piezoelétricos

SENSORES DE TEMPERATURA

- termo-resistores
- termistores
- termopares
- pirômetros

SENSORES DE VAZÃO

- tubo de Pitot
- anemômetros

SENSORES DE CAMPO MAGNÉTICO

• sensores de efeito Hall

PH

Humidade

Oxigênio

. . .

Sensores de presença e proximidade


- 1. Chaves de Fim de Curso
- 2. Sensores Ópticos
- 3. Sensores Ultra-Sônicos
- 4. Sensores Magnéticos
- 5. Sensores Indutivos
- 6. Sensores Capacitivos

1. Chaves de Fim de Curso


Detecta um limite de curso no movimento de um atuador

Chave eletromecânica que pode operar nas condições:

- normalmente aberta (NA)
- normalmente fechada (NF)



SIEMENS



2. Sensores Ópticos

Formados por um par emissor-receptor de luz:

- Emissor: Laser, LED ou lâmpada emitindo luz;
- *Receptor:* componente fotossensível (fototransístor, fotodiodo ou LDR Light Dependent Resistor).

Possíveis modos de operação:

- Reflexão difusa: a luz é refletida pelo objeto e volta para o receptor;
- Retro-Reflexão: o objeto bloqueia a luz refletida por um alvo refletor (espelho ou olho-de-gato);
- *Barreira*: o objeto bloqueia a passagem de luz entre emissor e receptor.




2. Sensores Ópticos (Reflexão difusa)

Emissor e receptor montados juntos em um mesmo sensor.

A luz emitida pelo emissor é espalhada pelo objeto e parte retorna para o receptor.

LED ou laser.












SENSOR DE INTERFERÊNCIA




A faixa de operação do sensor é definida pelo tamanho e cor do objeto



SENSOR DE FOCO FIXO



A faixa de operação do sensor é definida pela distância ao objeto




2. Sensores Ópticos (Retro-Reflexão)




Emissor e receptor montados juntos em um mesmo invólucro.


A luz emitida pelo emissor é refletida pelo alvo refletivo e retorna ao receptor. Objeto é detectado ao bloquear a passagem de luz.




❖Filtros polarizam o feixe de luz e o receptor apenas detecta o feixe polarizado (reflexões secundárias não são detectadas).









(alvos refletivos)


2. Sensores Ópticos (Barreira)




Emissor e receptor montados separados.


A luz emitida pelo emissor é captada pelo receptor. Objeto é detectado ao bloquear a passagem de luz.

LED ou laser.









3. Sensores Ultra-Sônicos

Detectam a presença de um objeto pelo eco

Similar a um **sonar,** um sinal acústico em alta freqüência é emitido e refletido pelo objeto. O tempo de reflexão é proporcional à distância do objeto.




- detecta objetos a longas distâncias
- detecta objetos líquidos e sólidos, podendo identificar diferentes camadas do objeto
- pode operar em ambiente úmido ou empoeirado

4. Sensores Magnéticos (Reed)

Detectam a presença de um objeto magnético.

Composto por um contato emcapsulado e um ímã fixo ao objeto.

A presença do ímã na proximidade do sensor fecha ou abre o contato.



Bastante utilizado na detecção de **fim de curso** de sistemas automatizados e **alarmes residenciais.**







(sensor de fim de curso)

5. Sensores Indutivos

Detectam a presença de um objeto metálico.









A presença de um objeto metálico no campo magnético induzido pelo sensor gera alterações na indutância da bobina do sensor.

5. Sensores Indutivos



Sensores indutivos são calibrados para alvos de **aço carbono**.



- alvos planos preferivelmente
- alvos arredondados diminuem alcance
- alvos menores que a face do sensor diminuem o alcance
- materiais não ferrosos diminuem o alcance

(alcance nominal) X (correção) = (alcance específico)

Fatores de Correção


Material do Alvo	Fator de Correção Aproximado
Aço Carbono	1,0
Aço Inoxidável	0,85
Latão	0,50
Alumínio	0,45
Cobre	0,40

5. Sensores Indutivos


HISTERESE

Distância entre os pontos de ativação e desativação do sensor.

Deve-se evitar que o objeto alvo fique nesta região para que as medições não oscilem.



TIPOS





6. Sensores Capacitivos


Detectam a presença de um objeto metálico, não-metálico, sólido ou líquido.


Face sensora produz campo elétrico que é perturbado pela presença de um objeto.













6. Sensores Capacitivos

Sensor é calibrado para objetos metálicos.

Distância sensora nominal depende da constante dielétrica relativa do objeto.



constantes dielétricas relativas



Material	ε _r	Material	ε _r
Alcohol	25.8	Polyethylene	2.3
Araldite	3.6	Polypropylene	2.3
Bakelite	3.6	Polystyrene	3
Glass	5	Polyvinylchloride	2.9
Mica	6	Porcelain	4.4
Vulcanized rubber	4	Pressboard	4
Hard paper	4.5	Quartz glass	3.7
Wood	2 7	Quartz sand	4.5
Cable insulating com-	2.5	Silicone rubber	2.8
pound		Teflon	2
Air, vacuum	1	Turpentine oil	2.2
Marble	8	Transformer oil	2.2
Oiled paper	4	Vacuum, air	_1
Paper	2.3	Water	80
Paraffin	2.2	Soft rubber	2.5
Petroleum	2.2	Celluloid	3
Plexiglas	3.2		
Polyamide	5		