

PROGRAMA DE AULA

Disciplina: SEM-0560 (Fabricação Mecânica por Usinagem) / **Responsáveis:** Profs. Alessandro Roger Rodrigues e Renato Goulart Jasinevicius (SEM)

Curso: Engenharia de Materiais e Manufatura / **Nº Alunos:** 57 / **Nº Grupos** (Aulas práticas): 12

Horários: Segundas e quartas-feiras, das 10h10 às 12h00 / **Local:** Salas B2 (Seg) e C2 (Qua) (teoria) e LAMAFE (prática)

Mês	Data	Dia	Aula	Ministrante	Conteúdo	Grupo	Local
Mar	6	Seg	1	Roger	Teoria: Estado de superfície (ES)	Todos	Sala B2
	8	Qua	2	Roger	Teoria: Estado de superfície (ES)	Todos	Sala C2
	13	Seg	3	Roger	Teoria: Tolerância dimensional (TD)	Todos	Sala B2
	15	Qua	4	Roger	Teoria: Tolerância dimensional (TD)	Todos	Sala C2
	20	Seg	5	Roger	Teoria: Tolerância geométrica (TG)	Todos	Sala B2
	22	Qua	6	Roger	Teoria: Tolerância geométrica (TG)	Todos	Sala C2
	27	Seg	7	Renato	Teoria: Torneamento (TO)	Todos	Sala B2
	29	Qua	8	Renato	Teoria: Torneamento (TO)	Todos	Sala C2
Abr	3	Seg	9	Renato	Prática: TO CNC (G1-3: 10h10 - 11h05; G4-6: 11h05 - 12h)	1 a 6	LAMAFE
	5	Qua	10	Renato	Prática: TO CNC (G7-9: 10h10 - 11h05; G10-12: 11h05 - 12h)	7 a 12	LAMAFE
	10	Seg	---	---	Feriado Semana Santa	---	---
	12	Qua	---	---	Feriado Semana Santa	---	---
	17	Seg	11	Renato/Roger	Prática: Metrologia TO (Rodízio G1-2: Bancada 1; G3-4: Bancada 2; G5-6: Bancada 3)	1 a 6	LAMAFE
	19	Qua	12	Renato/Roger	Prática: Metrologia TO (Rodízio G7-8: Bancada 1; G9-10: Bancada 2; G11-12: Bancada 3)	7 a 12	LAMAFE
	24	Seg	13	Renato	Teoria: Fresamento (FR) e Entrega Relatório TO G1-6	Todos	Sala B2
	26	Qua	14	Renato	Teoria: Fresamento (FR) e Entrega Relatório TO G7-12	Todos	Sala C2
Mai	1	Seg	---	---	Feriado Dia do Trabalho	---	---
	3	Qua	15	Renato	Prática: FR CNC (G1-3: 10h10 - 11h05; G4-6: 11h05 - 12h)	1 a 6	LAMAFE
	8	Seg	16	Renato	Prática: FR CNC (G7-9: 10h10 - 11h05; G10-12: 11h05 - 12h)	7 a 12	LAMAFE
	10	Qua	17	Renato/Roger	Prática: Metrologia FR (Rodízio G1-2: Bancada 1; G3-4: Bancada 2; G5-6: Bancada 3)	1 a 6	LAMAFE
	15	Seg	18	Renato/Roger	Prática: Metrologia FR (Rodízio G7-8: Bancada 1; G9-10: Bancada 2; G11-12: Bancada 3)	7 a 12	LAMAFE
	17	Qua	19	Renato	Teoria: Furação e Mandrilamento (FU e MA) e Entrega Relatório FR G1-6	Todos	Sala C2
	22	Seg	20	Renato	Teoria: Furação e Mandrilamento (FU e MA) e Entrega Relatório FR G7-12	Todos	Sala B2
	24	Qua	21	Renato	Teoria: Alargamento e Roscamento (AL e RO)	Todos	Sala C2
	29	Seg	22	Renato	Teoria: Alargamento e Roscamento (AL e RO)	Todos	Sala B2
	31	Qua	23	Renato/Roger	PROVA 1 (ES, TD, TG, TO, FR)	Todos	Sala C2
Jun	5	Seg	24	Renato	Prática: FU, MA, AL, RO CNC (G1-3: 10h10 - 11h05; G4-6: 11h05 - 12h)	1 a 6	LAMAFE
	7	Qua	25	Renato	Prática: FU, MA, AL, RO CNC (G7-9: 10h10 - 11h05; G10-12: 11h05 - 12h)	7 a 12	LAMAFE
	12	Seg	26	Renato/Roger	Prática: Metrologia FU, MA, AL, RO (Rodízio G1-2: Bancada 1; G3-4: Bancada 2; G5-6: Bancada 3)	1 a 6	LAMAFE
	14	Qua	27	Renato/Roger	Prática: Metrologia FU, MA, AL, RO (Rodízio G7-8: Bancada 1; G9-10: Bancada 2; G11-12: Bancada 3)	7 a 12	LAMAFE
	19	Seg	28	Renato	Teoria: Retificação (RE) e Entrega Relatório FU, MA, AL, RO G1-6	Todos	Sala B2
	21	Qua	29	Renato	Teoria: Retificação (RE) e Entrega Relatório FU, MA, AL, RO G7-12	Todos	Sala C2
	26	Seg	30	Renato	Prática: Experimento RE (G1-3: 10h10 - 11h05; G4-6: 11h05 - 12h)	1 a 6	LAMAFE
	28	Qua	31	Renato	Prática: Experimento RE (G7-9: 10h10 - 11h05; G10-12: 11h05 - 12h) e Entrega Relatório Experimento RE G1-6	7 a 12	LAMAFE
Jul	3	Seg	32	Renato/Roger	Entrega Relatório Experimento RE G7-12	Todos	SEM
	5	Qua	33	Renato/Roger	PROVA 2 (ES, TD, TG, FU, MA, AL, RO, RE)	Todos	Sala C2