


Lista 5 – Técnicas de análise de superfícies

- 1) A embalagem Tetra Pak® é composta por seis camadas, como mostra a Figura 1. Descreva como faria para caracterizar as camadas, justificando a(s) técnica(s) escolhida(s).



- 2) Escolha uma técnica para caracterizar superfícies, descreva:
- princípio da técnica
 - limitações da técnica (serve pra qualquer superfície?)
 - tipo de informação obtida a partir da técnica
 - custo