

# Desenho e Tecnologia Mecânica

LOM 3093

**Profa. Dra. Katia Cristiane Gandolpho Candioto**

Departamento de Engenharia de Materiais  
Escola de Engenharia de Lorena - USP

# AULA

# Execução de desenho com sistema CAD.

# REVISÃO

# **ENGENHARIA REVERSA**

O que está já está pronto, e descrevo o projeto (volto o processo de produção).


Todo desenho vem da engenharia reversa.

## FreeCAD

### Rotina Part Design:

Desenhando um plano:

- Ficheiro / Novo;



- Ver / Workbench / PartDesign;




- Acionar função: Criar Esboço.



## FreeCAD


### PartDesign Workbench (Geometrias):

- Ponto 
- Arco 
- Círculo 


## FreeCAD

### PartDesign Workbench (Geometrias):




- Linha – 2 pontos



- Várias linhas



- Retângulo, sextavado ou obilongo



## FreeCAD

### PartDesign Workbench (Regras e definições):

- Restrição 
- Coincidência 
- Ponto num objeto 

## FreeCAD

### PartDesign Workbench (Regras e definições):

- Distância horizontal / vertical



- Vertical / Horizontal



- Comprimento




## FreeCAD

### PartDesign Workbench (Regras e definições):

- Raio 
- Paralelo 
- Perpendicular 

## FreeCAD

### PartDesign Workbench (Regras e definições):

- Ângulo interno 
- Tangente 
- Comprimento equivalente 
- Simetria 

## FreeCAD

### PartDesign Workbench (Outros):

- Novo sketch



- Visualizar sketch



- Sair do sketch



## FreeCAD

### PartDesign Workbench (Ferramentas de construção):

- Encher



- Retirar



- Revolucionar




- Entralhar



**FreeCAD**


**Criar a seguinte figura:**







# PROCEDIMENTO

**Etapa 2** – Colocar suas regras e definições.




# PROCEDIMENTO

**Etapa 3** – Realizar o corte para definir perfil (recortar – trim  ).





# PROCEDIMENTO

**Etapa 4 – Criar o sólido.**




# PROCEDIMENTO

**Etapa 5** – Aplicar a função espelho (mirror  - horizontal) no sólido.



# PROCEDIMENTO

## PROJETO FINAL



## FreeCAD

# Bom trabalho