

Aula Nro: 11

I) Especificações Nominais de Gerador Síncrono

O propósito das especificações nominais é o de proteger o gerador de danos, devido ao uso impróprio da máquina. Estas especificações estão nos dados de placa e são: tensão, frequência, velocidade, potência aparente (kVA), fator de potência, corrente de campo, fator de serviço.

a) Tensão, velocidade e freqüência nominal

A frequência nominal do gerador depende do sistema (rede) onde vai ser ligado. Exemplo no Brasil 60Hz, no Paraguay 50Hz, etc. Uma vez conhecida a freqüência, haverá apenas uma velocidade de rotação possível para um dado número de pólos. A relação entre freqüência e velocidade é dado pela equação:

$$f_e = \frac{n_m \cdot p}{120}$$

Sendo

p : nro de pólos.

f_e : freqüência das tensões e correntes na saída do gerador (freqüência da rede)

n_m : velocidade de eixo do gerador em RPM.

A tensão gerada projetada vem dada por:

$$E_A = K \phi \omega \quad \left\{ \begin{array}{l} K \rightarrow \text{constante (varia com número de espiras)} \\ \Phi \rightarrow \text{varia com } I_f \\ \omega \rightarrow (\text{velocidade do gerador em rad(seg)}) \text{ constante} \end{array} \right.$$

- (i) É possível operar o gerador a tensão diferente do que foi projetado? Por exemplo uma tensão superior?

Resp: Não. Observando a equação de tensão gerada (tensão terminal em vazio), quanto maior tensão gerada implica em maior fluxo que **não pode aumentar indefinidamente** porque há uma corrente de campo máxima (senão a máquina satura). Além disso, quanto maior a tensão, mais se aproxima da tensão de ruptura de isolamento do enrolamento.

- (ii) Pode-se operar um gerador de 60Hz em 50Hz?

Resposta: Sim, desde que certas condições sejam satisfeitas.

O importante é que o fluxo máximo não deve aumentar (deve ser mantido constante).

Considere

E_{A1} , tensão gerada a freqüência $f_1=60\text{Hz}$;

E_{A2} , tensão gerada a freqüência $f_2=50\text{Hz}$

$$E_{A1} = K \phi \omega_1 \quad \left\{ \quad \frac{E_{A1}}{E_{A2}} = \frac{f_1}{f_2} \right.$$

$$E_{A2} = K \phi \omega_2$$

Como o fluxo deve ser mantido constante, ficará:

$$E_{A2} = E_{A1} \frac{f_2}{f_1}$$

Então, pode operar sim com $f_2 = 50\text{Hz}$, porém a tensão gerada E_{A2} (ou tensão terminal do gerador), deve diminuir proporcional a diminuição da frequência $E_{A2} = E_{A1}(50/60)$ a fim de manter o fluxo constante.

Como regra a relação $E/f = \text{constante}$.

Além disso, deve tomar atenção em relação à potência nominal (S) do gerador ao fazer esta diminuição de tensão.

Sabe-se que a potência trifásica é:

$$S = 3V_\phi I_A$$

Diminuindo a Tensão Terminal, V_ϕ , a fim de manter a corrente de armadura nominal, a potência aparente deve diminuir na mesma proporção. Ou seja

$$S_2 = S_1(f_2/f_1)$$

Sendo

$$S_1, \text{ potência aparente trifásica na freqüência } f_1$$

$$S_2, \text{ potência aparente trifásica na freqüência } f_2$$

- (iii) Pode-se operar um gerador de $f_1 = 60\text{Hz}$ em $f_2 = 50\text{Hz}$?

Resp: Seguindo o mesmo raciocínio do caso anterior, a resposta é sim. Neste caso a tensão terminal poderia ser igual à tensão original $E_{A2} = E_{A1}$ porque não haverá saturação (ou inclusive a tensão poderia ser elevada até $E_{A2} = E_{A1}(60/50)$, caso a isolação da bitola o permita).

Em relação à potência nominal do gerador nesta situação tem-se:

$$S = 3V_\phi I_A$$

Caso se mantenha a tensão igual à tensão original, a corrente de armadura nominal será mantida o que permitirá que a potência nominal do gerador original não mude.

~~Entretanto, a fim que o fluxo máximo fique igual, a tensão teria que ser aumentada para $E_{A2} = E_{A1}(60/50)$. Neste caso deve-se verificar se as isolações dos enrolamentos suportam esta nova tensão máxima.~~

b) Potência aparente e fator de potência

b.1) Torque mecânico: O eixo é suficientemente forte para lidar com potência superior a nominal.

b.2) Aquecimento dos enrolamentos

-Estator

Corrente máxima na armadura: $S_{nom} = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_{Lmax}$ (I_A , depende da ligação Y ou Δ)

O aquecimento é devido às perdas no cobre no estator:

$$P_{Pestator} = 3 I_A^2 \cdot R_A$$

Sendo

$P_{Pestator}$: Potência de perdas do estator

- Rotor

É devido as perdas no cobre no circuito de campo

$$P_{Protor} = I_F^2 \cdot R_F$$

Sendo

P_{Protor} : Potência de perdas do rotor

O efeito do aquecimento nos enrolamentos pode ser visualizado na figura:




Figura: O limite de corrente de campo do rotor determina o fator de potência nominal

Observação:

Para I_{A3} , que corresponde a E_{A3} , tem-se o fator de potência nominal. Nesse caso, fatores de potência menores ou com maior atraso (mais indutivo) faz com que a máquina opere com corrente de campo maior a nominal e queime. Por exemplo, para ângulos de I_{A4} , a tensão E_{A4} excede o valor máximo ($E_{A,max}$). Se o gerador for operado a corrente nominal e fator de potencia de I_{A4} o enrolamento de campo queimaria.

É possível operar o gerador a f.d.p. menores (ou mais atrasado) que o nominal?

Resposta: Sim, desde que o módulo de I_A seja inferior ao nominal, ou seja, $|I_A| < |I_{Anom}|$. Nesse caso a potência aparente do gerador deverá ser menor ao valor nominal original.

c) Curva de capacidade do gerador síncrono

Os limites de aquecimento dos enrolamentos de rotor e estator podem ser expressos em forma gráfica pelo diagrama de capacidade




Fig 11.1: (a) Diagrama fasorial do gerador. (b) Diagrama fasorial considerando apenas módulo

As potências trifásicas nos terminais do gerador são:

$$P = 3 V_\phi \cdot I_A \cdot \cos \theta$$

$$Q = 3 V_\phi \cdot I_A \cdot \sin \theta$$

$$S = 3 V_\phi \cdot I_A$$

Multiplicando os lados do diagrama da figura 11.1(b) pelo fator $3 V_\phi / X_S$, tem-se:




Fig 11.2: Diagrama fasorial apóis a multiplicação do fator $3 V_\phi / X_S$

A partir do triângulo 0-A-B tem-se:

$$P = 3V_\phi I_A \cos \theta = \frac{3V_\phi}{X_S} (X_S I_A \cos \theta)$$

$$Q = 3V_\phi I_A \sin \theta = \frac{3V_\phi}{X_S} (X_S I_A \sin \theta)$$

Nos eixos da tensão, a origem do diagrama fasorial está em $-V_\phi$ no eixo horizontal, de modo que a origem do diagrama de potência está em:

$$Q = \frac{3V_\phi}{X_S}(-V_\phi)$$

$$= -\frac{3V_\phi^2}{X_S}$$

A corrente de campo é proporcional ao fluxo da máquina e o fluxo da máquina proporcional a E_A . O comprimento correspondente a E_A no diagrama de potência é:

$$D_E = -\frac{3E_A V_\phi}{X_S}$$

A corrente de armadura I_A é proporcional a $X_S I_A$, e o comprimento a $X_S I_A$ no diagrama de potência é $3V_\phi I_A$.

A curva final de capacidade do gerador síncrono está na figura 11.3, que é um gráfico P versus Q, com a potência ativa no eixo horizontal e a potência reativa no eixo vertical. Linhas de corrente de armadura constante, I_A , aparecem como linhas $S=3V_\phi I_A$ constante, as quais são círculos concêntricos em torno da origem. Linhas de corrente de campo constante correspondem a linhas de E_A , são mostradas como círculos $3E_A V_\phi / X_S$ concentrados no ponto $Q=-3E_A(V_\phi)^2/X_S$. Qualquer ponto de operação que estiver dentro desses círculos é um ponto de operação seguro. Uma curva de capacidade que reflete a potência máxima da máquina motriz está mostrada também na Figura 11.3.




Figura 11.3: Curva de Capacidade da máquina síncrona

Sendo:

$P_{\max, \text{saída}}$: Potência máxima de saída do Gerador síncrono

$P_{\max, \text{entrada(máquina motriz)}}$: Potência máxima de entrada do Gerador Síncrono que é igual à potência da máquina motriz

$P_{\text{p, mecanicas}}$: Potência de perdas mecânicas da máquina síncrona

$P_{\text{p, núcleo}}$: Potência de perdas do núcleo da máquina síncrona

Exemplo 1: A partir da Figura 11.3, verifique se os pontos 1 à 5 são de operação segura. Por quê?

- 1 – OK
- 2 – OK
- 3 – Ultrapassa o limite de I_f que aqueceria o circuito de campo
- 4 – Ultrapassa o limite de I_A que aqueceria o circuito de armadura
- 5 – Ultrapassa o limite da máquina motriz (motor primo). Sobrecarrega a máquina motriz

d) Operação para curtos intervalos de tempo e fator de serviço

A máquina síncrona pode operar acima da corrente (potência) nominal?

Resposta: Sim, porém apenas em intervalos curtos de tempo, antes que haja sobreaquecimento do enrolamento de campo e armadura e a máquina queime.




Fig 11.4: Curva de dano térmico para uma máquina síncrona, considerando que o enrolamento do estator já estão na sua temperatura nominal quando a sobrecarga é aplicada

Exemplo: Para as correntes de saída abaixo, determine o tempo máximo antes do enrolamento do estator sofrer dano usando a curva da figura 11.4

Múltiplos de In	Sobrecarga	Tempo(s)
1,2	20%	1000
2	100%	40
3	200%	10

Qual é influência do aumento da temperatura na vida útil da máquina?

A elevação da temperatura diminui o tempo vida da máquina. Esta diminuição depende da classe de isolamento.




Fig11.5: Tempo de vida x Temperatura do enrolamento do estator para várias classes de isolamento

Exemplo:

Classe F: em 110° → Operação sem interrupção (vide figura acima)

em 120° → 225000h

em 130° → 120000h

em 140° → 60000h

Para cada 10°C de aumento, redução de 50% da vida útil (aproximado).

As máquinas costumam apresentar o fator de serviço (f_s) que é definido como a potência máxima (kVA) verdadeira e a potência especificada.

$$f_s = \frac{Pot_{maxima} \cdot verdadeira}{Pot. \text{ placa}}$$

Por exemplo, se na placa estiver especificado que $fs=1,15$; implica que ele pode ser sobrecarregado em 15% sem dano no mesmo.