

TAREFA 1 – PMT5778 - 2020

Represente uma sequência de solidificação em equilíbrio para uma liga com 30%B, por meio de uma tabela com composições e frações para temperaturas de 100 em 100 graus, e também para temperaturas características. Desenhe gráficos fração vs temperatura e fração vs tempo. Faça esboços das microestruturas nestas temperaturas.

