


# Aula 11 - Loop Shaping

Adriano A. G. Siqueira

Universidade de São Paulo

# Loop Shaping



Controle

$$u = K(s)(r - y + n)$$

Saída

$$y = G(s)u + G_C(s)d = G(s)K(s)(r - y + n) + G_C(s)d$$

$$(1 + G(s)K(s))y = G(s)K(s)(r + n) + G_C(s)d$$

$$y = \frac{G(s)K(s)}{1 + G(s)K(s)}r + \frac{G(s)K(s)}{1 + G(s)K(s)}n + \frac{G_C(s)}{1 + G(s)K(s)}d$$

# Malha Fechada: Feedback

Erro

$$e = y - r = \frac{-1}{1 + G(s)K(s)}r + \frac{G(s)K(s)}{1 + G(s)K(s)}n + \frac{G_C(s)}{1 + G(s)K(s)}d$$

Função **Sensibilidade**:  $S(s) = \frac{1}{1+G(s)K(s)}$

Função **Sensibilidade Complementar**:  $T(s) = \frac{G(s)K(s)}{1+G(s)K(s)}$

Saída

$$y = T(s)r + T(s)n + S(s)G_C(s)d$$

Erro

$$e = -S(s)r - T(s)n + S(s)G_C(s)d$$

Função **Sensibilidade**:  $S(s) = \frac{1}{1+G(s)K(s)}$

Função **Sensibilidade Complementar**:  $T(s) = \frac{G(s)K(s)}{1+G(s)K(s)}$

Propriedade:  $S(s) + T(s) = 1$

Sensibilidade:  $S(s) = \frac{\frac{dT(s)}{T(s)}}{\frac{dG(s)}{G(s)}}$

# Loop Shaping

Função **Sensibilidade**:  $S(s) = \frac{1}{1+G(s)K(s)}$

Função **Sensibilidade Complementar**:  $T(s) = \frac{G(s)K(s)}{1+G(s)K(s)}$

Propriedade:  $S(s) + T(s) = 1$

Malha Aberta:  $L(s) = G(s)K(s)$

Saída

$$y = T(s)r + T(s)n + S(s)G_d(s)d$$

Erro

$$e = -S(s)r - T(s)n + S(s)G_d(s)d$$

# Loop Shaping

Acompanhamento de referência ( $y = r$ ):  $L(s)$  grande

Rejeição a distúrbio ( $d$ ):  $L(s)$  grande

Atenuação do ruído de medida ( $n$ ):  $\Rightarrow L(s)$  pequena

Estabilidade (planta estável):  $L(s)$  pequena

Baixo sinal de controle ( $u = K(s)e$ ):  $K(s)$  pequeno e  $L(s)$  pequena

Solução:  $|L(j\omega)| > 1$  em frequências abaixo da frequência de corte

$|L(j\omega)| < 1$  em frequências acima da frequência de corte

# Loop Shaping

Conformação da Malha

Controlador baseado no modelo inverso

$$\text{Malha Aberta: } L(s) = \frac{\omega_c}{s}$$

$$\text{Controlador : } K(s) = \frac{\omega_c}{s} G^{-1}(s)$$

Exemplo:

$$G(s) = \frac{200}{(10s + 1)(0.05s + 1)^2}, \quad G_d(s) = \frac{100}{(10s + 1)}$$

Tempo de subida  $t_r < 0.3$  s e sobressinal  $M_p < 5\%$

Rejeição a distúrbio: resposta à entrada degrau menor que 0.1 depois de 3 s

Entrada limitada a  $[-1, 1]$

# Loop Shaping

Frequência de corte:  $\omega_c = 10\text{rad/s}$

$G(s)$  mais polos que zeros: a inversa não é realizável

Aproximação de  $G(s)$ :  $(0.05s + 1)^2$  por  $(0.1s + 1)$

Controle:

$$K_1(s) = \frac{10}{s} \frac{(10s + 1)}{200} \frac{(0.1s + 1)}{(0.01s + 1)}$$

$$L_1(s) = \frac{10}{s} \frac{(0.1s + 1)}{(0.05s + 1)^2(0.01s + 1)}$$

# Loop Shaping

Rejeição a distúrbios:  $L(s)$  grande

Ganhos maiores em baixa frequência

$$\omega(s) = \frac{s + \omega_I}{s}, \quad \omega_I = 0.2\omega_c = 2$$

Exemplo:

$$K_2(s) = 0.5 \frac{s + 2}{s}$$

$$L_2(s) = \frac{100}{(10s + 1)(0.05s + 1)^2} \frac{s + 2}{s}$$

# Loop Shaping

Correção em altas frequências

Controlador em avanço:  $\frac{0.05s+1}{0.005s+1}$

Exemplo:

$$K_3(s) = 0.5 \frac{s+2}{s} \frac{0.05s+1}{0.005s+1}$$

$$L_3(s) = \frac{100}{(10s+1)(0.05s+1)^2} \frac{s+2}{s} \frac{0.05s+1}{0.005s+1}$$

- *Shaping* de  $T(s)$ ,  $S(s)$  e/ou  $K(s)S(s)$
- *Weighting Functions*
- Norma  $\mathcal{H}_\infty$
- Função transferência escalar (SISO) estável  $f(s)$ :

$$\|f(s)\|_\infty = \max_\omega |f(j\omega)|$$

- Função Sensibilidade  $S(s)$
- Largura de banda mínima:  $\omega_b$
- Erro de regime máximo:  $A$
- Pico máximo:  $\|S(s)\|_\infty \leq M$
- *Weighting function*  $W_p(s)$ :

$$W_p(s) = \frac{s/M + \omega_b}{s + \omega_b A}$$

# Closed-Loop Shaping

- As especificações são satisfeitas se:

$$|S(j\omega)| < |1/W_p(j\omega)|, \forall \omega \Leftrightarrow$$

$$|W_p(j\omega)S(j\omega)| < 1, \forall \omega \Leftrightarrow$$

$$\|W_p(s)S(s)\|_{\infty} < 1$$

# Closed-Loop Shaping

- *Mixed Sensitivity:*

$$N(s) = \begin{bmatrix} W_p(s)S(s) \\ W_t(s)T(s) \\ W_u(s)K(s)S(s) \end{bmatrix}$$

- Objetivo:

$$\|N(s)\|_{\infty} < 1$$