

# Medições

$$\text{néguen} \Rightarrow \text{precisão} = \frac{\text{passo}}{2} = \frac{5 \text{ mm}}{2}$$

$$\text{precisão} = 0,5 \text{ mm}$$

$$\text{paquímetro} \Rightarrow \text{precisão} = 0,05 \text{ mm}$$

$$\text{micrómetro} \Rightarrow \text{precisão} = 0,001 \text{ mm}$$