

## 6.8 - CONSTRUÇÃO DO CONTROLADOR

- Problema:
  - Dadas as restrições de projeto
  - Obter  $K(s)$
- Loop shaping
- Definição de  $K(s)$ : construtivamente a partir de elementos básicos
  - ganhos simples
  - polos/zeros reais simples
  - avançadores/atrasadores de fase
  - pares de polos/zeros conjugados
- Elementos básicos (exceto ganho simples!) parametrizados de forma que:
  - ganho unitário (0 dB) em baixas frequências
  - defasagem nula " " "

- Procedimento de projeto

- parte-se da resposta em frequência de  $G$  (nominal)
- em cada passo acrescenta-se um elemento básico ao compensador procurando-se fazer com que as restrições de projeto sejam respeitadas (no sentido das frequências crescentes)
- para cada elemento básico adicionado ao compensador:

- escolha da natureza do elemento

- cálculo dos valores dos parâmetros do elemento

- Porque se constrói o compensador no sentido das frequências crescentes?

- Porque elementos adicionados para terem

- efeito em frequências mais altas não "des-

- troem" os efeitos dos elementos em frequências mais baixas

## 6.8.1 - INTEGRADORES


- Especificações de erro estacionário  $\Rightarrow$  inclusão ou não de integradores no malha
- Tipo do sistema via plano de Nichols

### - Tipo 0

$$G(s) = K_0 \frac{(C_1 s + 1)(C_2 s + 1) \cdots (C_m s + 1)}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots (T_n s + 1)}$$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} |G(j\omega)| = |K_0| = 0 \quad \text{em geral}$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} |G(j\omega)| = |K_0| = K_0$$




- Tipo 1

$$G(s) = K_0 \frac{(c_1 s + 1)(c_2 s + 1) \dots (c_m s + 1)}{s (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \dots (T_n s + 1)}$$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} |G(j\omega)| = -90^\circ \quad (\text{se } K_0 > 0)$$


$$\lim_{\omega \rightarrow 0} |G(j\omega)| = +\infty$$




- Adição de integradores  $\Rightarrow$  efeito desestabilizante

- deslocamento do gráfico para a esquerda

**NOTA**



Nº de polos na origem  $\rightarrow G(s)K(s)$



Nº de polos na origem  $\rightarrow K(s)$

## 6.8.2 - GANHO SIMPLES

$$K(s) = k \quad (k \in \mathbb{R}^+)$$


- $k > 1$

$$20 \log_{10} |G(j\omega)K(j\omega)| = 20 \log_{10} |G(j\omega)| + \underbrace{20 \log_{10} k}_{> 0}$$

- $k < 1$

$$20 \log_{10} |G(j\omega)K(j\omega)| = 20 \log_{10} |G(j\omega)| + \underbrace{20 \log_{10} k}_{< 0}$$

- $k \in \mathbb{R}^+$





### 6.8.3 - POLOS E ZEROS REAIS SIMPLES

- POLOS REAIS SIMPLES

$$K(s) = \frac{P}{s+p} = \frac{1}{\frac{s}{P} + 1} \quad (p > 0)$$

- Diagramas de Bode :



- Plano de Nichols

Ver figura 6.8 , pg 84 da Apostila .

- ZEROS REAIS SIMPLES

$$K(s) = \frac{s+z}{z} = \frac{\frac{s}{z} + 1}{1} \quad (z > 0)$$

- Diagramas de Bode :

- Ganho : simétrico do acima em relação ao eixo de 0dB

- Fase : " " " " " " " " " 0°

- Frequência de canto :  $\omega = z$


## - Plano de Nichols

Ver figura 6.9, pg. 85 das Notas de Aula


### 6.8.4 - AVANÇADORES E ATRASADORES DE FASE

#### • AVANÇADORES DE FASE

$$K(s) = \frac{1+sT}{1+s\alpha T} \quad 0,1 \leq \alpha < 1, \quad T > 0$$



#### - Diagramas de Bode



#### - Plano de Nichols

Ver figura 6.10 das Notas de Aula (pg. 86)