

# **PMT 3205**


# Físico-Química para Metalurgia e Materiais I




 O carbono tem duas alotropias, grafita e diamante. A 25°C e 1 atm de pressão, a grafita é a fase estável. Calcule a pressão que deve ser aplicada à grafita a 25°C de maneira a transformá-la em diamante.[49]

Dados:  $H_{298,grafita} - H_{298,diamante} = -1900$  J/mol;  $S_{298,grafita} = 5,73$  eu;  $S_{298,diamante} = 2,43$  eu;  $\rho_{25^{\circ}C,grafita} = 2,22$  g/cm<sup>3</sup>;  $\rho_{25^{\circ}C,diamante} = 3,515$  g/cm<sup>3</sup>







**DIAMANTE** 



Para a transformação grafite=diamante a 298K:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S = 1900-298x(2,43-4,73) = 2585,4J$$

Para a mesma transformação em qualquer temperatura:

$$dG = -S. dT + V. dP = [V. dP]_{T} \Rightarrow$$


$$\Rightarrow V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T} \Rightarrow \left(\frac{\partial \Delta G}{\partial P}\right)_{T} = \Delta V$$

$$\left(\frac{\partial \Delta G_{g \to d}}{\partial P}\right)_{T} = \Delta V_{g \to d} = \frac{12}{3,515} - \frac{12}{2,22} = -1,99 \frac{cm^{3}}{mol}$$

Como o equilíbrio entre a grafita e o diamante implica num ∆G=0:

$$\Delta G(P, 298K) = 0 = \Delta G(1atm, 298K) + \int_{1}^{P} \Delta V dP = \frac{2585,4}{4,18} + \frac{(-1,99)x(P-1)}{41,3}$$
  
\therefore P = 12837, 6 atm







As densidades do Bi líquido e sólido são 10,0 e 9,673 g/cm<sup>3</sup>, respectivamente. O calor de fusão é de 2,633 kcal/mol e sua temperatura normal de fusão de 271° C. Calcule o ponto de fusão do Bi se submetido a uma pressão de 100 atm. [45]

$$\Delta V = \frac{209}{10} - \frac{209}{9,673} \left[ \frac{cm^3}{mol} \right]$$
 T=543,65K ou 270,65°C

$$100-1=-3726,25x41,4293x(InT-In544)$$

$$dP = \frac{2633x41,293}{\frac{209}{10} - \frac{209}{9,673}} x \frac{dT}{T} = -3726x41,293x \frac{dT}{T}$$



1. O calor de vaporização do Mn é 53,7 kcal/mol, seu pto ebulição é 2095° C. Determinar a pressão de vapor do Mn a 1600° C. O que aconteceria com a pressão de vapor do Mn se ele estivesse em solução? [47]

$$\int_{P_1}^{P_2} dlnP = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\Delta H}{RT^2} . dT$$

$$lnP_2 - lnP_1 = -\frac{\Delta H}{R} x (\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1})$$


$$lnP_2 = ln1 - \frac{53700}{1,987} x \left( \frac{1}{1873} - \frac{1}{2368} \right) = -3,016$$

$$P_2 = 0.049 atm$$

É intuitivo que o Mn em solução deve ter sua pressão de vapor rebaixada



1. Deseja-se aumentar o ponto de fusão do In (Índio) em 5° C. Mostre, qualitativamente, o que deve ser feito sabendo que a densidade do líquido é menor que a do sólido.





A pressão de vapor do Zn sólido varia com a temperatura pela equação: log[p(mmHg)]=-6850/T-0,755logT+11,24 e a do líquido pela equação: log[p(mmHg)]=-6620/T-1,255logT+12,34. Calcule:[46]

- a) O ponto normal de ebulição;
- b) A temperatura do ponto triplo;
- c) A entalpia de evaporação no ponto normal de ebulição;
- d) A entalpia de fusão no ponto triplo;
- e) A diferença entre as capacidades térmicas do sólido e do líquido.

$$para P = 1 atm \equiv 760 mmHg$$

$$log760 = 2,88 = -\frac{6620}{T} - 1,255logT + 12,34$$

$$T = 1181K$$

$$-\frac{6850}{T} - 0,755logT + 11,24 = -\frac{6620}{T} - 1,255logT + 12,34$$

$$T = 708K$$



#### A entalpia de evaporação no ponto normal de ebulição;

$$\frac{dlnP}{dT} = \frac{\Delta H}{RT^2}$$

$$lnP(atm) = -2,303x \frac{6620}{T} - 1,255lnT + 2,303x12,34 - ln760$$

$$\frac{dlnP}{dT} = \frac{2,303x6620}{T^2} - \frac{1,255}{T}$$

$$\Delta H_{l\to v} = (2,303x1,987x6620) - (1,255x1,987)xT = 30286 - 2,492T$$

$$para T = 1181K \rightarrow \Delta H_{l \rightarrow v} = 27340 \frac{cal}{mol}$$