

## MÉTODO DE PLACKETT-BURMAN

São experimentos fatoriais fracionados saturados.

Matriz inicial:

N = 8	+ + + - + - -
N = 12	+ + - + + + - - + -
N= 16	+ + + + - + + + + - + - -
N = 20	+ + - + + + + - + + - + - - + + -
N = 24	+ + + + + - + + + + - + + - + - - -

Permite investigar (N-1) fatores!

Matriz N = 12

EXP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	RESPONSE
1	+	+	-	+	+	+	-	-	+	-		85
2	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	+	114
3	-	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+	67
4	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+	-	64
5	+	+	-	-	-	+	-	+	+	-	+	56
6	+	-	-	-	+	-	+	+	-	+	+	68
7	-	-	-	+	-	+	+	-	+	+	+	13
8	-	-	+	-	+	+	-	+	+	+	-	108
9	-	+	-	+	+	-	+	+	+	-	-	90
10	+	-	+	+	-	+	+	+	-	-	-	22
11	-	+	+	-	+	+	+	-	-	-	+	130
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23

Variável Resposta : DUREZA

Coluna	fATOR		Le	vel
			-	+
1	A	Tension Control	manual	Automática
2	B	Machine	1	2
3	C	Flow (gal/min)	10	20
4	D	Mixture	simples	dupla
5	E	Temperature (°C)	200	250
6	F	Moisture(%)	20	80
7	G	“ghost”		
8	H	“ghost”		
9	I	“ghost”		
10	J	“ghost”		
11	K	“ghost”		