


# PMR 3103- Introdução ao Projeto de Máquinas

## Tolerâncias Geométricas

- 1) Qual a necessidade de se indicar tolerância geométrica nos desenhos de fabricação?
- 2) Explique as tolerâncias geométricas indicadas:



- 3) Explique a tolerância geométrica indicada no desenho a seguir e o motivo das dimensões 5 e 10 estarem emolduradas em

