
PRO3850 – Introdução à Gestão da Produção: Análise do Fluxo e Arranjo Físico (layout)

Uma empresa fabrica uma grande variedade de produtos em volumes relativamente baixos e os processos de produção são do tipo intermitente repetitivo. Desde a última revisão do arranjo físico da fábrica, o mix de produtos fabricados mudou significativamente deteriorando as condições dos fluxos internos. Preocupada com problemas como atrasos na entrega dos pedidos, *lead times* longos, ineficiência nas movimentações de materiais e excesso de material em processamento transitando pela fábrica, a gerência solicitou um projeto de re-adequação do arranjo físico considerando uma amostra representativa de 5 produtos típicos que a empresa fabrica, quais sejam P1, P2, P3, P4 e P5, cujas demandas anuais são, respectivamente, de 9.000, 4.600, 2.850, 1.700 e 910 unidades. Como indicam os fluxogramas de "ramos" apresentados abaixo, apesar da utilização de recursos em comum (M1 ... M5), os roteiros de produção são bem distintos. Assim, deve-se buscar uma alternativa de *layout* do tipo funcional (por processo). Os materiais a serem processados são retirados do Depósito de Matérias Primas (DMP) e os produtos montados passam por uma inspeção final (CQ). Os produtos defeituosos são separados para serem destinados ao Depósito de Refugos (DR) e os produtos aprovados seguem para o Depósito de Produtos Acabados (DPA). Pede-se:

- a) Calcular o peso unitário de cada produto da amostra considerada. Pu de P2 = Pu de P2-B + 2 × Pu de P2-A = 0,4 + 2 × 0,05 = 0,5 kg
- b) Desenvolver uma análise do fluxo de materiais adotando kg/ano como medida de intensidade de fluxo.
- c) Obter o esboço de uma proposta de arranjo físico para esta fábrica com base no item anterior.



PARA DE	M1	M2	M3	M4	M5	CQ	DPA	DR	Total				
DMP		500 P2	2000 P2										
M1						2500 P2							
M2				500 P2									
M3				2000 P2	Para um :	a com todas setor <i>Para</i> o	as transferê utro setor, r	reencher a C ncias de ma nedidas em	teriais <i>De</i> kg/ano.				
M4	2500 P2				Neste <i>slide</i> , como exemplo, foram lançadas as transferências de materiais nas 8 rotas percorridas na produção de P2.								
M5													
CQ							2300 P2	200 P2					
Total					3								

PARA DE	M1	M2	M3	M4	M5	CQ	DPA	DR	Total			
DMP		500 P2	2000 P1 2000 P2 600 P4 4600									
M1						2500 P2						
M2				500 P2								
M3				2000 P2	ser l <i>De</i> u	logamente, lançadas tod um setor <i>Pal</i>	las as transf a outro seto	erências de or, para se p	materiais roduzir os			
M4	2500 P2				demais 4 produtos. Neste <i>slide</i> , como exemplo, é mostrado o preenchimento da célula referente a rota "Do DMP → Para M3" com as quantidades de materiais referentes ao P1 e ao P4.							
M5												
CQ							2300 P2	200 P2				
Total					3							

PARA DE	M1	M2	M3	M4	<u> </u>	15	CQ	DPA	DR	Total			
DMP	+5	500 P2	2000 P1 2000 P2 600 P4 4600	+5	+5					18500			
M1							2500 P2						
M2				500 P2	C								
M3				2000 P2		outro setor, obter o total de cada <u>coluna</u> e de cada <u>linha</u> . Neste <i>slide</i> é exemplificado que após completar o preenchimento dos							
M4	2500 P2					valores da primeira linha, poderemos calcular a quantidade total de materiais retirados do DMP. Neste exemplo, esta soma							
M5						deve	e resultar en	n 18500 kg/	ano.				
CQ								2300 P2	200 P2				
Total					4								