

# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ENGENHARIA QUÍMICA

# LOQ4062 LABORATÓRIO DE ENGEHARIA QUÍMICA III

Profa. Lívia Chaguri E-mail: Ichaguri@usp.br

#### **CRONOGRAMA**

#### **AULA 1:**

- 08:00-09:00 DIVISÃO DOS GRUPOS TURMA DE TERÇA:
- 3 GRUPOS DE 11 ALUNOS;
- 1 GRUPO DE 10 ALUNOS
- **TURMA DE SEXTA:**
- 4 GRUPOS DE 11 ALUNOS
- 09:00 10:00 APRESENTAÇÃO CRONOGRAMA DO SEMESTRE E TEMAS DE TRABALHOS
- 10:00 12:00 AULA TEÓRICA

#### CRONOGRAMA DO SEMESTRE

20/08 e 30/08 – aula teórica; 10/09 e 13/09 – aula prática GRUPOS I e II 17/09 e 20/09 – aula prática GRUPOS III e IV 08/11 (até esta data) – entrega, por e-mail, dos relatórios de TODOS os grupos 29/11 (até esta data) – entrega, por e-mail, dos trabalhos de TODOS os grupos

OBS: Início das aulas práticas: 09:00 horas!

#### **TEMAS DOS TRABALHOS**

**GRUPO I – Filtração por membranas** 

**GRUPO II – Absorção** 

**GRUPO III – Destilação** 

**GRUPO IV - Evaporação** 

#### **GRUPO I – Filtração por membranas**

- 1. Introdução e tipos de processo de separação por membranas
- 2. Processos de membrana de permeabilidade de líquidos (diálise)
- 3. Processos através de membrana para permeabilidade de gases
- 4. Processos de através de membrana de osmose reversa
- 5. Ultrafiltração (processos por membranas)
- 6. Microfiltração (processos por membranas)

**GRUPO II – Processos de separação G-L por etapas e contínuos – ABSORÇÃO** 

- 1. Tipos de processo e métodos de separação
- 2. Relações de equilíbrio entre fases
- 3. Contato de equilíbrio em uma e múltiplas etapas
- 4. Transferência de massa entre as fases
- 5. Absorção em torres/colunas
- 6. Absorção de misturas concentradas em torres

#### **GRUPO IV – EVAPORAÇÃO**

- 1. Introdução
- 2. Tipos de equipamento e métodos de operação
- 3. Coeficientes de transferência de calor em evaporadores
- 4. Cálculo de evaporador de simples efeito
- 5. Cálculo de evaporador de múltiplos efeitos
- 6. Condensadores para evaporadores

GRUPO III – Destilação – Processos de separação vapor-líquido

- 1. Relações de equilíbrio líquido vapor
- 2. Contato de equilíbrio de uma etapa para um sistema vapor-líquido
- 3. Métodos de destilação simples
- 4. Destilação com refluxo e método McCabe-Thiele
- 5. Eficiência de destilação por torre e por pratos
- 6. Destilação de mistura de multi componentes

#### Filtração/Peneiramento

Necessidade de separar partículas sólidas de um fluido, separar fluidos de diferentes densidades ou separar partículas sólidas de diferentes tamanhos.

- > Filtração
- Sedimentação
- Centrifugação
- Peneiramento

Operações de separação que são caracterizadas pelo emprego dos fundamentos e equações da quantidade de movimento.







Filtração: utilizada quando se deseja separar as partículas sólida do fluido através de um meio filtrante, em razão de um diferencial de pressão (ação da gravidade, aplicação de pressão superior a atmosférica ou sob vácuo), propiciando que o fluido flua através do meio com a consequente formação ou acúmulo do material sólido sobre o mesmo, denominado torta.


Filtração: caso especial de escoamento de fluido em meio poroso, em que a resistência ao fluxo aumenta à medida que aumenta a espessura da torta.

#### Introdução

#### Filtração:

- > Condições de diferencial de pressão constante;
- Condições de vazão volumétrica constante;
- Interesse (produto) filtrado ou sólidos retidos: dependendo do tipo de indústria, do tipo de matéria-prima;
- Operação em batelada ou processo contínuo;
- Emprego: clarificação de líquidos pela remoção de partículas sólidas.
- Líquidos clarificados: vinho, cerveja, óleos e xaropes.

#### Filtro de torta



Separa as partículas em uma fase sólida ("torta") e permite o escoamento de um fluido claro ("filtrado").

# Filtro de pressão descontínuos



#### Filtro Prensa


- Utilizam uma elevada pressão diferencial através do meio filtrante para conseguir filtração rápida, econômica com líquidos viscosos ou sólidos finos.
- Conjunto de placas desenhadas para proporcionar uma série de câmaras ou compartimentos para coletar os sólidos.
- Placas são cobertas pelo meio filtrante lona.
- Suspensão é introduzida em cada compartimento sobre pressão.
- O líquido atravessa a lona e sai por um tubo de descarga.
- Torta fica retida entre as placas com sólidos úmidos.

#### Filtro de pressão descontínuos

#### Filtro Prensa

- Placas podem ser quadradas, circulares, verticais ou horizontais.
- Filtro é formado por placas e quadros
- Placas quadradas são alternadas com os quadros abertos.
- Placas e os quadros estão acopladas por parafusos ou prensa hidráulica.
- Suspensão entra por um extremo do conjunto de placas e quadros, passa por uma esquina até o canal longitudinal que percorre o equipamento.
- Sólidos são depositados nos lados cobertos da tela das placas.
- Líquido passa pelas telas, desce pela placa e sai do filtro prensa.

#### **Filtro Prensa**



#### Filtro Prensa - Operação

- Acomoda-se as placas e quadros: montagem da prensa.
- ➤ Alimentação da suspensão por meio de uma bomba ou tanque pressurizado (3 a 10 atm).
- Filtração da suspensão até que não saia mais líquido na descarga ou a pressão de filtração aumente subitamente: quadros cheios de sólidos.
- Entrada do líquido de limpeza para extrair impurezas solúveis dos sólidos.
- Insuflação da torta com vapor ou ar para deslocar todo líquido residual.
- > Abertura da prensa: retirada da torta do meio filtrante.
- Torta: cai em uma esteira transportadora de sólidos para um depósito de armazenamento.

#### Filtro-Prensa







### Mecanismos de filtração

Filtração convencional (mais utilizado): durante o processo, na formação da torta, o fluido passa através de 2 resistências em série: torta + meio filtrante.

Diferencial de pressão global a qualquer tempo pode ser expresso como soma das perda de carga:

$$\Delta P = P_1 - P_2 = (P_1 - P') + (P' - P_2) = \Delta P_t + \Delta P_m \quad (1)$$

 $\Delta P$  – perda de carga total (Pa);

P<sub>1</sub> e P<sub>2</sub> – pressões na entrada e saída (Pa);

P' – pressão no limite entre a torta e o meio filtrante (Pa);

 $P_t$  – perda de carga relativa a torta (Pa)

 $P_m$  – perda de carga relativa ao meio filtrante (Pa).

Filtração P cte:  $\Delta P$  cte fluxo de filtrado diminui com o tempo de operação.

Filtração fluxo cte: Δ*P* aumenta progressivamente – filtração a vazão constante.

# Filtração em condições de queda de pressão constante

$$\frac{t}{V} = \frac{K_{\Delta P}V}{2} + \frac{1}{\dot{Q}_0} \tag{15}$$

 $Q_0$  = vazão volumétrica inicial (m<sup>3</sup>/s);

Q = vazão volumétrica em qualquer tempo;

 $K_{\Delta P}$  = constante (s/m<sup>6</sup>)

Fazendo a regressão linear dos dados experimentais t/V em função de V, os valores de  $K_{\Delta P}$  e de  $1/Q_0$  podem ser obtidos pela equação da reta expressa na equação (15).

Essas constantes também podem ser obtidas pelas equações:

$$K_{\Delta P} = \frac{\alpha \mu c_t}{A^2 (-\Delta P)} \tag{16} \qquad \frac{1}{\dot{Q}_0} = \frac{R_m \mu}{A(-\Delta P)} \tag{17}$$

#### Relatório

Fazer a regressão linear dos dados experimentais t/V em função de V,

Determinar os valores de  $K_{\Delta P}$  e de  $1/Q_0$ 

Obter valores de a e Rm

Analisar os resultados, descrever o comportamento dos resultados, erros, concluir sobre os resultados!

Entrega: relatório e planilha de cálculo com dados

experimentais por E-MAIL

$$\frac{t}{V} = \frac{K_{\Delta P}V}{2} + \frac{1}{\dot{Q}_0}$$

 $Q_0$  = vazão volumétrica inicial (m<sup>3</sup>/s);


Q = vazão volumétrica em qualquer tempo;

$$K_{\Delta P}$$
 = constante (s/m<sup>6</sup>)

$$K_{\Delta P} = \frac{\alpha \mu c_t}{A^2 (-\Delta P)}$$

$$\frac{1}{\dot{Q}_0} = \frac{R_m \mu}{A(-\Delta P)}$$

#### **Tamises/Peneiras**



**Figura 6.8** Representação de um peneiramento em escala de laboratório (baseada em BERTEL, 2006).

#### Diâmetro médio da partícula

#### **Série Tyler**

$$\overline{D}_p = \frac{1}{\sum_{i} \frac{X_n}{a_n}}$$

 $X_n$  é a fração mássica retida na peneira n (kg/kg total);

 $a_n$  é a média entre a abertura de duas peneiras (mm)

#### Distribuição de Tamanho

#### Distribuição de tamanho por massa:

- Pode-se definir vários tipos de determinação de diâmetro.
- Mais utilizados:

#### Sauter

#### Diâmetro médio baseado em volume D<sub>vol</sub>

$$\overline{D}_p = \frac{1}{\sum_{i} \frac{X_n}{\overline{a}_n}}$$

#### Diâmetro médio baseado em superfície $D_{\text{sup}}$


$$\overline{D_p} = \sqrt[2]{\frac{\sum_{n=1}^n \left(\frac{X_n}{\overline{a_n}}\right)}{\sum_{n=1}^n \left(\frac{X_n}{\overline{a_n}}\right)}} \begin{array}{l} \text{Diâmetro da partícula em que} \\ \text{a área superficial é igual à} \\ \text{média das áreas superficiais} \\ \text{de todas as partículas} \\ \text{presentes em uma amostra} \end{array}$$

$$\overline{D_p} = \sqrt[3]{\frac{1}{\sum_{n=1}^n \left(\frac{X_n}{\overline{a_n^3}}\right)}}$$

Diâmetro da partícula em que o volume é igual ao volume médio de todas as partículas presentes em uma amostra


### Análise granulométrica

➤ Independente da técnica de medida de tamanho da partícula, a distribuição de tamanhos ou granulometria é expressa, usualmente, em função da frequência relativa das partículas que detêm certo diâmetro.



#### Análise granulométrica

Distribuição de tamanhos ou granulometria é expressa pela fração cumulativa de partículas que possuem diâmetro maior e menor que um valor médio da partícula em um intervalo de 0 a 100 % de grandeza acumulada.



**Figura 6.11b** Distribuição cumulativa das partículas referente à Figura 6.1a (base volumétrica, utilizando-se Mastersizer).

# Análise granulométrica

68,5

58,0

48,5

40,5

18,5 fundo

Xn (100%)

15,21

14,32

11,21

6,18

5,03

Peneiras (Mesh)

-200+230

-230+270

-270+325

-325+400

-400

			φ<	φ>
-65+80	0	213,5	100	0
-80+100	1,29	163,0	98,71	1,29
-100+120	5,93	137,0	92,78	7,22
-120+140	9,70	115,0	83,08	16,92
-140+170	14,16	96,5	68,92	31,08
-170+200	16,97	81,0	51,95	48,05

an médio (µm)

Frequencia (%)

36,74

22,42

11,21

5,03

0 (fundo)

Frequencia (%)

63,26

77,58

88,79

94,97

100

#### Relatório

Determinar diâmetro da partícula pela forma;
Fazer curva de distribuição de tamanho
Fazer curva cumulativa de tamanho maior e menor
Determinar diâmetro da partícula pelo gráfico
Analisar os resultados, descrever o comportamento dos
resultados, erros, concluir sobre os resultados!
Entrega: relatório e planilha de cálculo com dados
experimentais por E-MAIL

$$\overline{D}_p = \frac{1}{\sum_{i} \frac{X_n}{\overline{a}_n}}$$

