

Exercícios de minimização com “don’t care”

Encontre a expressão de soma mínima para cada uma das funções definidas pelos mapas de Karnaugh abaixo. Considere células em branco como 0's (zeros).

	WX			
YZ	00	01	11	10
00	1			
01	1	1		
11	1	X	X	
10			1	

	WX			
YZ	00	01	11	10
00		1		
01	1	1		1
11			1	X
10			1	

	WX			
YZ	00	01	11	10
00	1			1
01	1			X
11	X		X	1
10				

	WX			
YZ	00	01	11	10
00	1			1
01	1			
11	X		X	1
10	1			X