



#### **PMR 3203**


Laboratório 6


# Fabricação de uma Tabuleta de Mesa por Conformação e Usinagem com CNC




### Introdução

Os fundamentos para este laboratório forma dados na aula => PMR 3203 - A03 - CNC- 2020-RLS.PDF , disponível no e-disciplinas e enviada por e-mail










#### **Objetivos**

Simular a usinagem por fresamento da placa com as iniciais dos nome dos integrantes do grupo, utilizando o CNC Simulator.

A simulação deve conter a definição dos parâmetros de usinagem, os comandos de movimentação e demais comandos que se fizerem necessários.



# Exemplo torneamento no CNC – Simulator <a href="http://cncsimulator.info/">http://cncsimulator.info/</a>




4



#### **Dados**

Dimensões da placa para usinagem estão no roteiro original da aula presencial





#### **Dados**

Grupos Pares: Alumínio, espessura 2mm

Grupos Ímpares: Latão, espessura 2mm


Os fundamentos para este laboratório foram dados na aula => PMR 3203 - A03 - CNC- 2020-RLS.PDF , disponível no e-

disciplinas e enviada por e-mail



#### **Dados**

Ferramenta Fresa de topo Ø 6mm



- $\triangleright$  R = 3 mm
- P = 0.2 mm
- > Z = 220 mm
- > 3 cortes



# Atividades para o relatório

- Escrever as iniciais do nome de cada membro da equipe na tabuleta
- > Elaborar o programa CNC, modo fresamento de topo
- > Executar a simulação utilizando o CNC simulator
- O relatório deve conter o programa CNC, cálculo dos parâmetros de usinagem (rotação, avanço e profundidade de corte), e imagens da simulação.
- > o relatório junto com o vídeo da simulação deve ser enviado por e-mail.



#### - Fim -