

PEA2412 - Automação de sistemas elétricos de potência

1) Introdução

Sistemas elétricos de potência são responsáveis por fornecer energia elétrica:

✓ Instantaneamente;

✓ Na quantidade necessária (exatamente); e

✓ Com qualidade (tensões e frequência praticamente invariantes no tempo)

Para que isso seja possível são necessários:

✓ Planejamento; (ex. expansões, reserva girante etc.)

✓ Projetos adequados; e (ex. equipamentos, configurações, etc.)

✓ Operações e manutenções.

Para o usuário dos sistemas elétricos, essas características fazem crer que o sistema esteja sempre em REGIME (não sujeito a perturbações, constante e com capacidade infinita). No entanto, isso somente é possível em razão de dois fatores básicos:


✓ O sistema elétrico de potência é ENORME (em relação a cargas e geradores individuais); e

✓ na ocorrência de qualquer perturbação, ações corretivas são tomadas rapidamente.

Sendo assim, o sistema responsável pela rápida tomada de ações é o Sistema de Proteção. Os requisitos de todo e qualquer sistema de proteção são:

- ✓ diagnóstico correto do problema;
- ✓ velocidade de resposta; e
- ✓ mínimo distúrbio do sistema elétrico.

1.1) Estrutura básica do sistema de proteção:



Onde:


- ✓ Elemento protegido: equipamento do SEP (linha de transmissão, transformador, gerador, barra, etc.)

✓ Transformadores de instrumentação (T.I.): transformadores de corrente (TC) e potencial (TP) que medem as grandezas primárias de interesse. Fornecem a isolamento elétrico necessária entre o equipamento protegido e o equipamento de proteção;

$$\left. \begin{array}{l} TC: V_s = 115[V], \text{ fase-neutro} \\ TP: 5[A] \text{ ou } 1[A] \end{array} \right\} \text{valores típicos}$$

- ✓ Equipamento de proteção (EP): também conhecido como relé de proteção, ou IED (Intelligent Electronic Device), que é responsável por desempenhar a função (ou as funções) de proteção. É a INTELIGÊNCIA do sistema.
- ✓ Displays e Registros de eventos: para sinalizar e fornecer subsídios à análise das ocorrências;
- ✓ Serviço auxiliar (S.A.): é o serviço de alimentação, em corrente contínua (p.ex. 48[V] ou 125[V]) fornecida por um sistema de baterias para o circuito de controle (C.C.) e para os demais circuitos;

✓ Circuito de controle: também conhecido como circuito de trip



Contato do disjuntor: 52A e 52B

✓ 52A: segue o estado do disjuntor (N.A.)

✓ 52B: NF


52a	52b	Estado DJ
1	0	Fechado
0	1	Aberto
0	0	Em trânsito
1	1	Invalído

→ pode estar abrindo ou fechando

1.2) Configurações das subestações


A forma como os equipamentos dos SEP estão conectados tem impacto na confiabilidade e na filosofia da proteção. Por exemplo:

a) Barra simples:




→ Neste caso a abertura do disjuntor desliga toda a carga a jusante

b) Barra dupla disjuntor simples




→ Neste caso pode-se fazer a manutenção de um disjuntor transferindo a proteção a barra.

c) Barra dupla disjuntor duplo




→ Maior flexibilidade a um custo maior. (ambos os disjuntores estão normalmente fechados).

d) Anel



→ Quando o anel está fechado possui a mesma flexibilidade da configuração "c". No entanto, essa situação é degradada quando o anel está aberto.

e) Disjuntor e meio



→ É a solução preferida para alta e extra-alta tensão pois possui a mesma flexibilidade do arranjo "c" a um custo menor

1.3) Princípios para o sistema de proteção

Conforme já mencionado o objetivo do S.P. é isolar o equipamento defeituoso de forma rápida, confiável e minimizando ao máximo a área desenergizada.

1.3.1) Rapidez

A velocidade garante redução dos danos aos equipamentos produzidos pelo stress térmico e mecânico causado pelas altas correntes de falta. Além disso, reduz a possibilidade de perda de estabilidade entre regiões de sistemas interligados.

1.3.2) Confiabilidade

Confiabilidade é a medida do grau de certeza que um equipamento irá funcionar como deveria. Nesse contexto há duas situações de falha a que um SP pode estar sujeito:

a) Falha de segurança (security): o SP atua indevidamente (quando não há falta, ou quando a falta não é de sua responsabilidade - zona de proteção). A atuação indevida é uma falha de segurança.

b) Falha de operação (dependability): o SP não atua quando há uma falta sob sua responsabilidade, isto é, dentro da sua zona de proteção.

Exemplo: um SP tem uma probabilidade " p " de sofrer uma falha de segurança e uma probabilidade " q " de sofrer uma falha de operação

CONFIGURAÇÃO	SECURITY	DEPENDABILITY
1 relé	p	q
2 relés - série	$p \cdot p \downarrow$	$1 - (1-p)^2 = q(2-q) \uparrow$
2 relés - paralelo	$1 - (1-p)^2 = p(2-p) \uparrow$	$q^2 \downarrow$

$1-q \rightarrow$ atuar corretamente
 $1-p \rightarrow$ não atuar indevidamente

Tipicamente, nos sistemas interligados tem-se como objetivo reduzir as taxas de falha de operação, isto é, aumento da dependability em detrimento da security .. Isto porque uma falha de segurança não resultará em desligamento de cargas significativo, porque o sistema é interligado.

Para o caso de sistemas radiais opta-se pelo contrário, isto é, aumento da security em detrimento da dependability, por uma questão de confiabilidade (falhas de segurança desligam toda a carga a jusante).