PSI 2461 ELETRÔNICA DE CONTROLE INDUSTRIAL

Notas de apoio didático

Profs. Adnei Melges de Andrade e Octávio Ferreira Affonso

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO **2004**

SIMBOLOGIA NORMA ISA S 5.1 – 1984

INSTRUMENTATION SYMBOLS AND IDENTIFICATION

Item 6.2 – símbolos de linhas de instrumentos

Todas as linhas devem ser finas em relação às linhas de tubulação de processos.

alimentação de instrumento ou ligação ao processo		
2) sinal indefinido	/	
3) sinal pneumático	#	
4) sinal elétrico ou	#	-///
5) sinal hidráulico		
6) tubo capilar	$\overline{}$	×
7) sinal sônico ou eletromagnético (guiado)	✓	─
8) sinal sônico ou eletromagnético (não guiado)	\sim	\sim
9) ligação interna ao sistema (linha de software ou dados)	-0-	 o
10)ligação mecânica	_	-
11) sinal pneumático binário		
12) sinal elétrico binário — — — — — ou	///	**

6.3 General instrument or function symbols

	PRIMARY LOCATION *** NORMALLY ACCESSIBLE TO OPERATOR	FIELD MOUNTED	AUXILIARY LOCATION *** NORMALLY ACCESSIBLE TO OPERATOR
DISCRETE INSTRUMENTS	* - !P! **	2	3
SHARED DISPLAY, SHARED CONTROL	4	5	6
COMPUTER FUNCTION	7	8	9
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL	10		12

- * Symbol size may vary according to the user's needs and the type of document. A suggested square and circle size for large diagrams is shown above. Consistency is recommended.
- ** Abbreviations of the user's choice such as IPI (Instrument Panel #1), IC2 (Instrument Console #2), CC3 (Computer Console #3), etc., may be used when it is necessary to specify instrument or function location.
- *** Normally inaccessible or behind-the-panel devices or functions may be depicted by using the same symbols but with dashed horizontal bars, i.e.

ISA S5.1 84 WW 4814704 0502071 159 WW

5.3 General instrument or function symbols (contd.)

13	14 6TE 2584-23	15	
	INSTRUMENT WITH LONG TAG NUMBER	INSTRUMENTS SHARING COMMON HOUSING *	
16	17 C 12	P **	
PILOT LIGHT	PANEL MOUNTED PATCHBOARD POINT 12	PURGE OR FLUSHING DEVICE	
R **	20	(Î) ***	
RESET FOR LATCH-TYPE ACTUATOR	DIAPHRAGM SEAL	UNDEFINED INTERLOCK LOGIC	

^{*} It is not mandatory to show a common housing.

^{**} These diamonds are approximately half the size of the larger ones.


^{***} For specific logic symbols, see ANSI/ISA Standard S5.2.

6.4 Control valve body symbols, damper symbols

2—1><1	2 2-	3	⁴ ≥- O ₹
GENERAL SYMBOL	ANGLE	BUTTERFLY	ROTARY VALVE
5	5— \ -2	7 2->■1-3	8
THREE - WAY	FOUR-WAY	GLOBE	
5— <u>√√</u> -5	10	1=1	4-4
D) APHRAGM	DAMPER OR LOUVER		


Further information may be added adjacent to the body symbol either by note or code number.

6.5 Actuator symbols



- * Pilot may be positioner, solenoid valve, signal converter, etc.
- ** The positioner need not be shown unless an intermediate device is on its output. The positioner tagging, ZC, need not be used even if the output. The positioner tagging, ZC, need not be used even if the positioner is shown. The positioner symbol, a box drawn on the actuator shaft, is the same for all types of actuators. When the symbol is used, the type of instrument signal, i.e., pneumatic, electric, etc., is drawn as appropriate. If the positioner symbol is used and there is no intermediate device on its output, then the positioner output signal need not be shown. not be shown.
- *** The arrow represents the path from a common to a fail open port. It does not correspond necessarily to the direction of fluid flow.

6.5 Actuator symbols (contd.)



13

N-901 a

TABELA - I

SIGNIFICADO DAS LETRAS DE IDENTIFICAÇÃO

ESTA TABELA SE APLICA A IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS INSTRUMENTOS, OS NÚMEROS ENTRE PARÊNTEBES REFEREM-SE ÀS NOTAS NAS PÁGINAS SEGUINTES:

— Т					
	PRIMEIRA LETRA VARIAVEL MEDIBA OU INICIADORA (3)	MODIFICADORA DA PRIMEIRA LETRA .	LETRAS SUB FUNÇÃO PASSIVA OU DE INFORMAÇÃO	FUNÇÃO ATIVA OU DE SAÍDA	MODIFICADORA DAS
Α	ANALISADOR (4)		ALARME	-	·
В	CHAMA		-		·
С	CONDUTIVIDADE Elétrica	. –		CONTROLADOR (9) (Ver item 3.2.5)	
D	DENSIDADE	DIFERENCIAL (3)	. •••	_	_
E	TENSÃO ELÉTRICA	·	ELEMENTO PRIMÁRIO	`-	_
F	VAZÃO -	RAZÃO (5)			BW-0-
G	DIMENSÃO LINEAR		VISOR (7)	-	
н	COMANDO MANUAL			phone .	ALTO (5,12,13)
1	CORRENTE ELÉTRICA		INDICADOR		_
J	POTÊNCIA	VARREDURA AUTOMÁTICA (5)	-		-
к	TEMPO OU PROGRAMA			ESTAÇÃO DE CONTROLE (10)	
L	NÍVEL		LÂMPADA PILOTO		BAIXO (5,12,13)
м	UMIDADE			- .	MÉDIO (5,12)
N		_			Conve
0		-	ORIFÍCIO DE RESTRIÇÃO(8)		-
Р	PRESSÃO OU VÁCUO	 .	PONTO DE TESTE		
Q	QUANTIDADE OU EVENTO	INTEGRADOR OU (3)		****	
R	RADIOATIVIDADE	<u>-</u>	REGISTRADOR OU IMPRESSORA	-	
S	VELOCIDADE OU Frequência	SEGURANÇA (8)		CHAVE (9)	-
т	TEMPERATURA			TRANSMISSOR	
υ(i)	MULTIVARIÁVEL	-	мистіғинсяо	MULTIFUNÇÃO	MULTIFUNÇÃO
٧	VISCOSIDADE	•		VÁLVULA (Ver item 3.2.5)	-
w	PESO OU FORÇA	_	POÇO		
X (2)	NÃO CLASSIFICADA	-	NÃO CLASSIFICADA	NÃO CLASSIFICADA	NÃO CLASSIFICADA
Y				RELÉ OU SOLENÓIDE (9,11)	_
Z	POBIÇÃO	_	-	ELEMENTO FINAL DE CONTROLE NÃO CLASBIFICADO	

NOTAS DA TABELA I SIGNIFICADO DAS LETRAS DE IDENTIFICAÇÃO

- 1 O uso da letra U para multivariável ou multifunção em lugar de uma combinação de letras é opcional.
- 2 A letra "não classificada", X, é própria para indicar variáveis que serão usadas somente uma vez ou de uso limitado. Se <u>u</u> sada, a letra poderá ter qualquer número de significados como "primeira-letra" e qualquer número de significados como "letra-subsequente". Exceto para seu uso com símbolos específicos, seu significado deverá ser definido fora do círculo de identificação no fluxograma. Por exemplo, XR-3 pode ser um "registrador de amplitude de vibração", XR-2 pode ser um "registrador de tensão mecânica" e XX-4 pode ser um "osciloscópio de tensão mecânica".
- Qualquer primeira letra, se usada em combinação com as letras modificadoras D (diferencial), F (razão) ou Q (totalização ou integração), ou qualquer combinação delas, representará uma nova variável medida e a combinação será tratada como "primei ra-letra". Então, instrumentos TDI e TI medem duas diferentes variáveis, que são temperatura diferencial e temperatura.
- A "primeira-letra" A para análise cobre todas as análises não listadas na Tabela I. Cada tipo de análise deverá ser definido fora do seu círculo de identificação no fluxograma. Símbolos tradicionalmente conhecidos como pH, O₂ e CO, têm sido usados opcionalmente em lugar da "primeira-letra" A: Esta prática pode causar confusão, particularmente quando as designações são datilografadas por máquinas que usam só letras maiús culas.
- 5 O uso dos termos modificadores "alto", "baixo", "médio" ou "intermediário" e "varredura" é preferido porém opcional.
- O termo "segurança" se aplicará somente para elementos primários de proteção de emergência e para elementos finais de controle de proteção de emergência. Então, uma válvula auto-operada que previne a operação de um sistema acima da pressão de sejada, aliviando a pressão do sistema, será uma PCV, mesmo que a válvula não opere continuamente. Entretanto esta válvu-

la será uma PSV se for usada para proteger o sistema contra condições de emergência, isto é, condições que colocam em risco o pessoal e o equipamento, ou ambos, e que não são esperadas acontecer normalmente. A designação PSV se aplica para todas as válvulas que são utilizadas para proteger contra condições de emergência em termos de pressão, não importando se a construção e o modo de operação da válvula enquadram-na como válvula de segurança, válvula de alívio ou válvula de segurança e alívio.

- A função passiva "visor" aplica-se a instrumentos que dão uma visão direta do processo e normalmente não possuem escala.
- A letra O é usada precedida da letra F, significando orifício de restrição, independente da finalidade a que se destina, is to é, reduzir pressão ou limitar vazão. O orifício de restrição não é usado para medição (Ver Figs. F 15 e F 16 do item 5.8).
- Dependendo da aplicação, um dispositivo que conecta, desconecta de ou transfere um ou mais circuitos pode ser: uma chave, um relé, um controlador de duas posições (Ver item 2.2).
- 10 Ver definições de "estação de controle" e "estação manual de controle" item 2.1, 8 e 9.
- As funções associadas com o uso da "letra-subsequente" Y devem ser definidas fora do círculo de identificação. Este procedimento não é necessário quando a função é por si só eviden te, tal como uma válvula solonóide em uma linha de sinal flui do.
- O uso dos termos modificadores "alto", "baixo", e "médio" cor respondem a valores das variáveis medidas e não dos sinais. Por exemplo, um alarme de nível alto atuado pelo sinal de um transmissor de nível de ação inversa, será um LAH embora o alarme seja atuado quando o sinal alcança um determinado valor baixo. Os termos podem ser usados em combinações apropriadas (Ver Figs. A 1 e A 2 do item 5.9).
- Os termos "alto" e "baixo", quando aplicados a posições de válvulas são definidos como:
 - Alto denota que a válvula está, ou aproxima-se da posição totalmente aberta.
 - Baixo denota que a válvula está, ou aproxima-se da posição totalmente fechada

N-901a

TABELA II
ABREVIATURAS USADAS PARA FUNÇÕES DE RELES DE COMPUTAÇÃO

	SÍMBOLO	гинсяо		
,	ON-OFF	AUTOMATICAMENTE LIGA, DESLIGA OU TRANSFERE UM CU MAIS CIRCUITOS DESDE QUE NÃO SEJA O PRIMEIRO COMPONENTE NA MALHA (VER ITEMEZZ)		
2	Σ	SOMA OU TOTALIZAÇÃO (SOMA E SUBTHAI) (* *)		
3	Δ	SUBTRAÇÃO(*.*)		
4	<u>±</u>	POLARIZAÇÃO (BIAS)(秦)		
5	AVG	MÉDIA		
6	% OU 1:3 OU 2:1 (TÍPICO)	GANHO OU ATENUAÇÃO (ENTRADA: SAÍDA) (#)		
7	[<u>x</u>]	MULTIPLICAÇÃO(+ +)		
8	*	DIVISÃO(₩₩)		
9	[V]	EXTRAÇÃO DA RAIZ QUADRADA		
10	Xn OU XI/n	POTENCIAÇÃO		
- 11	f(X)	FUNÇÃO		
12	1:1	AMPLIFICADOR (600STER)		
13	[>]	SELEÇÃO ALTA - SELECIONA A MAIOR VARIÁVEL DE ENTRADA		
14		SELEÇÃO BAIXA - SELECIONA A MENOR VARIÁVEL DE ENTRADA		
15	[3]	LIMITADOR DE ALTA		
16	[3]	LIMITADOR DE BAIXA		
17	REV	INVERSÃO		
	and the state of t	CONVERSÃO PARA AS SEGUINTES ENTRADAS OU SAÍDAS:		
	_	DESIGNAÇÃO SINAL		
	a. E/P OU P/1 (TÍPICO)	E TENSÃO ELÉTRICA		
18		H HIDRÁULICO I COMMENTE ELÉTRICA		
		O ELETROVACKÉTICO/SCHICO		
		P PREUMATICO ,		
		R RESISTÊNCIA ELÉTRICA		
		PARA AS SEGUINTES ENTRADAS OU SE DAS:		
	b. A/D OU D/A	A ANALÓCIL		
		DIGITAL.		
19	\$	INTEGRAL		
20	D OU d/dt	DERIVATIVO		
21	1/D	DERIVATIVO INVERSO		
(*)		ITRADA		
(# *		MAIS ENTRADAS		

TABELA III ABREVIATURAS USADAS PARA CONTROLADORES

1	ON - OFF	CONTROLADOR DE DUAS POSIÇÕES
2	△ ON-OFF	ZONA DIFERENCIAL (DIFFFHENTIAL GAP)
à	P OU %	PROPORCIONAL
4	I OU 5	INTEGRAL
5	D OU d/dt	DERIVATIVO
6	1/0	DEHIVATIVO INVERSO
7	DIR	AÇÃO DIRETA
6	REV	AÇÃO INVERSA

TABELA IV

ABREVIATURAS USADAS (*)

ABREVIATUR	AS SIGNIFICADO REFERÊNCIA
A	Sinal analogico
AS	Suprimento de ar
AVG	MediaTabela 2 - 5
C ,	Terminais de conexões montados no painel
,	Modo de controle derivativoTabela 2-20 e Tabela 3-5 Sinal digitalTabela 2 - 18b
DIR	Ação direta
E	Sinal de voltagemTabela 2 - 18a
ES	Suprimento elétrico
FC	Fecha em caso de falhaItem 5.6 fig. 2
FL	Mantém a posição em caso de fa- lhaItem 5.6 fig. 5
FO	Abre em caso de falhaItem 5.6 fig. 1
GS	Suprimento de gásItem 5.1.1
	Sinal HidráulicoTabela 2 - 18a
нѕ	Suprimento HidráulicoItem 5.1.1
I .	Sinal de corrente elétricaTabela 2 - 18a Intertravamento Modo de controle integralTabela 3 - 4
M	Atuador a motor
. 0	Sinal sonico ou eletromagné-
33	ticoTabela 2 - 18a
р	Sinal PneumaticoTabela 2 - 18a Ação ProporcionalTabela 3 - 3 PurgaItem 5.7 fig. 3
R.	RearmeItem 5.7 fig. 4 Resistência elétricaTabela 2 - 18a

SISTEMAS DE UNIDADES

SISTEMA MKS

SISTEMA CGS

SISTEMA MkgfS (Giorgi)

(Giorgi) Técnico racionalizado

SISTEMA ISO SI (sistema internacional de medidas)

UNIDADES FUNDAMENTAIS

Grandeza	unidade	símbolo
Comprimento	metro	m
Massa	quilograma	kg
Tempo	segundo	S
Corrente elétrica	ampére	A
Temperatura	kelvin	K
Intensidade luminosa	candela	cd
Quantidade de matéria	mol	mol

SI - UNIDADES DERIVADAS

GRANDEZA	UNIDADE	SÍMBOLO	DEFINIÇÃO
freqüência	hertz	Hz	1 Hz= 1s ⁻¹
força	newton	N	$1N = 1kgxm/s^2$
pressão	pascal	Pa	1 Pa = 1N/m^2
trabalho/energia	joule	J	1 J = 1 Nxm
potência	watt	W	1 W = 1 J/s
carga elétrica	coulomb	C	1 C = 1 Axs
tensão elétrica	volt	V	1 V = 1 J/C
capacitância	farad	F	1 F = 1 C/V
resistência	ohm	$oldsymbol{\Omega}$	$1\Omega = 1V/A$
condutância	siemens	S	1 S = 1A/V
fluxo magnético	weber	Wb	1 Wb = 1 V/s
Indução magnética	tesla	Т	$1 T = 1Wb/m^2$
indutância	henry	Н	1 H = 1 Wb/A

UNIDADES USUAIS - pressão

```
= 1 dina/cm<sup>2</sup>
1 bar
                    = 1 \text{ N/m}^2
1 pascal
1 kg/cm<sup>2</sup>
                    = 1 kgf/cm<sup>2</sup>
                    = 1 lbf/sq.in
1 psi
                    absoluta
  psia
  psig
                    relativa
  cm (ou polegada) de Hg (ou H<sub>2</sub>0)
                    = 1 mm de coluna de mercúrio
1 torr
                    = 1013 mbar = 760 torr (mm Hg) =
1 atm
                    = 1,033 \text{ kg/cm}^2 = 0,1013 \text{ Mpa} = 14,69 \text{ psi}
                    =1033 cm H_20
```

UNIDADES USUAIS – temperatura

1 fahrenheit = 1/180 da diferença entre os pontos de ebulição e

congelamento da água

zero absoluto = - 459,67 °F

1 celsius = 1/100 da diferença entre os pontos de ebulição e

congelamento da água

zero absoluto = - 273°C

1 kelvin = 1/273 da diferença entre os pontos de

congelamento da água e o zero absoluto

1rankine = 1/492 da diferença entre os pontos de

congelamento da água e o zero absoluto

492 = 460 + 32

ELEMENTOS FUNCIONAIS DE UM SISTEMA DE MEDIDA

