

Tabela 5				
Pontos	V (V)	FE Usado (V)	I (mA)	FE Usado (mA)
1	9,09	40	91,6	200
2	7,60	40	76,6	200
3	6,29	40	63,4	200
4	4,93	40	49,7	200
5	3,790	4	38,20	40
6	2,868	4	29,15	40
7	2,019	4	20,52	40
8	0,799	4	7,92	40
9	-0,812	4	-8,25	40
10	-1,367	4	-13,88	40
11	-2,139	4	-21,73	40
12	-3,319	4	-33,72	40
13	-4,32	40	-43,5	200
14	-5,37	40	-54,1	200
15	-6,34	40	-63,8	200
16	-8,50	40	-85,7	200

Tabela 6				
Pontos	V (V)	FE Usado (V)	I (mA)	FE Usado (mA)
1	22,64	40	82,7	200
2	17,24	40	70,7	200
3	13,26	40	60,8	200
4	9,48	40	50,3	200
5	6,62	40	41,2	200
6	3,131	4	28,90	40
7	0,940	4	18,91	40
8	0,173	4	5,27	40
9	-0,209	4	-6,35	40
10	-0,745	4	-17,19	40
11	-2,057	4	-24,70	40
12	-5,19	40	-36,32	40
13	-9,07	40	-48,7	200
14	-13,85	40	-62,1	200
15	-18,02	40	-72,4	200
16	-23,42	40	-84,6	200