

Atalho	Função
UN	Alterar unidades (m, kg, °C, etc)
Scroll do mouse	Altera Zoom
Ctrl + botão esquerdo	Gira o projeto (vista 3D)
TAB	Altera seleção de elementos sobrepostos
Ctrl	Adiciona elementos à seleção
Shift	Remove elementos da seleção
Setas	Move o objeto selecionado uma unidade de medida
HH	Ocultar temporário elemento
HC	Ocultar temporário categoria de objetos
HI	Isolar temporário
IC	Isolar temporário categoria
EH	Ocultar elemento na vista
VH	Ocultar categoria na vista
HR	Reinicia os dois comandos acima
SL	Dividir elemento
AL	Alinhar (Alvo/elemento a ser movido)
VG ou VV	Visibilidade (Todos os elementos do projeto)
GR	Cria eixo
LL	Criar nível
DI	Cota alinhada
SM	Ponto médio
GP	Criar grupo
KS	Cria/edita atalhos