


Aquecimento de Estabilização (hard-bake)

- Em geral utilizado para melhorar a resistência ao processo de corrosão (por plasma) posterior. Siga as recomendações do fabricante



Shipley 1813 no postbake

Shipley 1813 115°C 60 sec. Postbake

