


BOXPLOT NO EXCEL

2003

- ✘ A ordem deve ser Q3, Max, Mediana, Média, Min, Q1
- ✘ Selecione todo o conjunto de dados
- ✘ Selecione Inserir Gráfico, tipo Linha com marcadores exibidos a cada valor de dado, clique Avançar
- ✘ Selecione Séries em Linha, selecione Concluir
- ✘ Selecione no gráfico uma série de dados, com o botão direito selecione Formatar Série de Dados
- ✘ Selecione a aba Padrões, na opção Linha selecione Nenhuma, repita o procedimento para as demais séries
- ✘ Selecione um dado e com botão direito selecione Formatar Série de Dados, selecione a aba Opções, selecione Linhas max/min e Barras superiores/inferiores

2007

- ✘ A ordem deve ser Q3, Max, Mediana, Média, Min, Q1
- ✘ Selecione todo o conjunto de dados
- ✘ Selecione Inserir Gráfico, tipo Linha com marcadores
- ✘ Selecione uma seqüência, clique com botão direito, Selecionar Dados, Alternar entre Linha/Coluna, OK
- ✘ Selecione no gráfico uma série de dados, com o botão direito selecione Formatar Série de Dados, Cor de Linha, Sem Linha, Fechar
- ✘ Repita este procedimento com todas as seqüências de dados
- ✘ Selecione um dado, na barra de ferramentas selecione Layout, em Análise selecione Linhas, Linhas de Máximo e Mínimo e em Barras Superiores e Inferiores selecione Barras Superiores e Inferiores



| | a | b | C |
|---------|-----|-----|----|
| Q3 | 70 | | 7 |
| Max | 100 | 110 | |
| Mediana | 40 | 40 | 0 |
| Média | 40 | 40 | 0 |
| Min | 10 | 10 | 18 |
| Q1 | 20 | 22 | 30 |