


EXERCÍCIO 3

AUP 0650

Arquitetura da Paisagem



Caroline Sathler Sanches

Isadora Baptista Rossi

Leticia Naomi Umehara

Luiz Guilherme de Souza Piagentini

Maria Fernanda Del Giovannino de Oliveira


LETICIA NAOMI UMEHARA

11759098


R. Brasília Valente de Aguiar, Suzano, SP



— R. Brasília Valente de Aguiar □ Área escolar



SITUAÇÃO ATUAL



PROBLEMÁTICAS

- Pouca acessibilidade;
- Calçadas pequenas e pouco atrativas;
- Calçadas desgastadas;


SITUAÇÃO ATUAL



PROBLEMÁTICAS

- Sem lixeiras;
- Pouca arborização em uma parte da rua;
- Pouca iluminação.
- Pouco espaço para ambulantes;
- Sem bancos;


PROPOSTAS




RUA
COMPARTILHADA



ACESSIBILIDADE




CALÇADAS MAIS
ATRATIVAS




MAIOR ARBORIZAÇÃO


PLANTA ATUAL



CORTE ATUAL




CORTE PROPOSTO AA



CORTE PROPOSTO BB



CORTE PROPOSTO CC



CORTE PROPOSTO DD

